

# Chiesa di S. Giorgio

Sulzano (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00032/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1r080-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00031

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017182

Comune: Sulzano

Indirizzo: Via Chiesa, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Dante Alighieri, 0 (P)

CAP: 25058

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sulzano

Particelle: B

Foglio/Data: 15/ 1950

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progettazione

Nome di persona o ente: arch. Antonio Turbino

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa originaria diviene parrocchiale di Sulzano dagli anni trenta del secolo XVI per iniziativa del parroco don Giacomo Coffetti che abbandona l'antica parrocchiale dei SS. cassiano e Ippolito di Martignago.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1533/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1540/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In occasione della sua visita pastorale Carlo Borromeo si congratula con il parroco di Sulzano per aver abbandonato la chiesa parrocchiale primitiva.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: cappella dei Disciplini

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruita la cappella dei Disciplini sul fianco Nord-Est della chiesa originaria di S. Giorgio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1626/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Su progetto di Antonio Turbino, architetto ticinese fra i preferiti dal card. Angelo Querini, la chiesa viene ricostruita in stile barocco.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1740/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruito il campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1756/07/12

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1760/08/12

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Vengono eseguiti gli affreschi interni attribuiti alla scuola scalviniana.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1763/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1763/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: pavimentazione

Notizia: Viene rifatto il pavimento della chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: facciata principale

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La facciata della chiesa viene restaurata e viene rifatta al zoccolatura in marmo di Botticino.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1950/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960/00/00

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 8

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ p.5/ p.6/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Costruzione costituita dal sagrato, dalla chiesa a navata unica a pianta rettangolare (due campate con volta a vela, tre con volta a botte), da quattro cappelle laterali (volta a botte), dalla sagrestia (volta a schifo), dal presbiterio (volta a vela), dall'abside (volta a botte), da un locale di servizio (solaio) e dal campanile (volta a botte e solai in legno).

Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

Il campanile ha scale in legno e metallo con la copertura a padiglione a quattro falde a pianta quadrata coperto con lastre di rame.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche su due livelli con testa a padiglione in corrispondenza dell'abside e con parti a padiglione sopra le cappelle laterali. Il corpo della sagrestia ha tetto a padiglione che si intesta nella muratura del presbiterio. Dalla parte del campanile la copertura del corpo di servizio è a due falde a leggio.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio su onduline.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

#### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

### **STRUTTURE VERTICALI**

## **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navata e abside

### **TIPO [1 / 6]**

Genere: volte

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata e presbiterio

### **TIPO [2 / 6]**

Genere: volte

Forma: a vela

### **STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### **TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a schifo

### **STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

### **TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

**TIPO [5 / 6]**

Genere: solai

Forma: piana

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: locali di servizio

**TIPO [6 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: sagrato

Forma planimetrica: rettangolare

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: sagrato a Sud-Ovest

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: locale servizio di fianco al campanile

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scale

Categoria: di servizio

Quantità: 5

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in porfido

Schema del disegno [1 / 3]: a coda di pavone

Schema del disegno [2 / 3]: a motivi geometrici

Schema del disegno [3 / 3]: bicolore

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]**

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 4]: a motivi geometrici

Schema del disegno [3 / 4]: a riquadri

Schema del disegno [4 / 4]: a motivi vegetali

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]**

Ubicazione: locale di servizio

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]**

Ubicazione: locale di servizio

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]**

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]**

Ubicazione: locale caldaia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 35]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineari

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: simbolo Spirito Santo

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a raggiera

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: vasi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: baccellati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione curvilinea

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 35]**

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 35]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 35]**

Ubicazione: tutte le facciate, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamenti lesene

Materiali: botticino

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: botticino

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: frontone finestra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale finestra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 35]**

Ubicazione: facciata principale e facciata Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: timpani dei portali

Materiali: botticino

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci timpani portali

Materiali: botticino

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 35]**

Ubicazione: facciata principale e facciate Sud

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: botticino

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie con statua

Materiali: non verificabili

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: figurate

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 35]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: sotto nicchie

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 35]**

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 35]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [24 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [25 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [26 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [27 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [28 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [29 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [30 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [31 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [32 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [33 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [34 / 35]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [35 / 35]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: navata

Genere: piastrella

Tipo: a ricordo dei lavori di pavimentazione effettuati nel 1926

Trascrizione testo: PAVIMENTATA/ 1926

Tecnica: dipinta

Materiali: graniglia

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: ingresso esterno sagrestia

Genere: epigrafe

Tipo: a ricordo dei lavori di restauro effettuati fra il 1988 ed il 1989

Trascrizione testo

RIFACIMENTO TETTO/ RESTAURI FACCIATE E/ CAMPANILE ESEGUITI/ NELL'ANNO DEL SIGNORE/ 1989

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/06/12

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1979/00/00

Data fine: 1979/00/00

Descrizione intervento

Demolizione e rifacimento del tetto del campanile con relativa gronda. Costruito anche cordolo perimetrale in cemento armato. Sostituzione del castello delle campane in ferro. Posa de impianto parafulmine.

### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1983/00/00

Data fine: 1984/00/00

Descrizione intervento

Rifacimento del tetto della chiesa e sistemazione del presbiterio che viene ampliato verso la navata. La balaustra viene smantellata, modificata e rimessa in opera.

### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento

Rifacimento del tetto. Tinteggiatura delle facciate esterne della chiesa e del campanile. Vengono verniciati anche i portoni e le porte in legno e le inferriate delle finestre.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Dante Alighieri 2, Sulzano (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giorgio

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona per servizi pubblici di tipo comunitario

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSI11F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051106

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D01

Note: Vista della facciata principale (2003)

Nome del file originale: KSI11D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051107

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D02

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051108

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D03

Note: Vista da Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051109

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D04

Note: Il portale della facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051110

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D05

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051111

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D06

Note: La balaustra del presbiterio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051112

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D07

Note: La volta della sagrestia (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051113

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D08

Note: La scala di accesso al campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_IMG-0000051114

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSI11D09

Note: Vista dalla cella campanaria (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSI11D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00032\_DRA-0000006718

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSI11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSI11T01.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Pian Camuno (Bs)

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: pp. 433-434

#### **COMPILAZIONE**

##### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia