

# Battistero della Beata Vergine di Lourdes

Zone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00039/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00039/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 39

Codice scheda: 1r080-00039

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: battistero

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Battistero della Beata Vergine di Lourdes

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio dei Disciplini

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cappella del cimitero

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017205

Comune: Zone

Indirizzo: Piazza G. Almici, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via don A. Sina, 0 (P)

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Zone

Particelle: B

Foglio/Data: 3/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progettazione

Nome di persona o ente: arch. Antonio Spazzi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progettazione sovralzo campanile

Nome di persona o ente: Giulio Silva e Giacomo Silva

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio viene costruito, su progetto dell'arch. Antonio Spazzi, come cappella del cimitero trasferito qui dall'antica parrocchiale di S. Giorgio a Cislano nel 1669.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1702/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1702/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Domenico Voltolini viene incaricato dal parroco B. Belotti di eseguire gli affreschi dell'edificio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1703/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

#### Notizia

Negli anni trenta del secolo XX l'edificio viene ampliato con l'aggiunta di un corpo a Nord che funge da presbiterio. Si eseguono anche le pesanti decorazioni interne che alterano, e forse in parte distruggono, parte degli affreschi originari.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1930/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940/00/00

Validità: ante

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica (volta a schifo a pianta ottagonale) con presbiterio (volta a padiglione a pianta ottagonale).

Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

La copertura della navata (pianta poligonale a 8 lati) è a padiglione a 8 falde. Il presbiterio ha copertura a padiglione con pianta poligonale a 5 lati che si innesta sulla parete Nord della navata.

Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: navata

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: centrale

Forma: poligonale a 8 lati

Riferimento alla parte: presbiterio

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: poligonale

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### **TIPO [1 / 2]**

Genere: volta

Forma: a schifo

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: volta

Forma: a padiglione

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: padiglione

Forma: a otto falde

Qualificazione della forma: a pianta ottagonale

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: non verificabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: navata

Genere: in botticino

Schema del disegno: lastre quadrate

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 17]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 17]**

Ubicazione: copertura navata

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 17]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 3]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 3]: policromi

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 17]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 17]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 17]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 17]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 17]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 17]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 17]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata finestra

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 17]**

Ubicazione: prospetti Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 17]**

Collocazione: interna

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: soglia ingresso

Genere: lapide

Tipo: lastra di sarnico

Trascrizione testo: (testo illeggibile)

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

In corrispondenza di ogni spigolo interno dell'ottagono che definisce lo spazio della navata si notano delle vistose crepe ad andamento verticale che continuano sulla volta.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

In corrispondenza di ogni spigolo interno dell'ottagono che definisce lo spazio della navata sulla volta si notano delle vistose crepe ad andamento verticale che sulle pareti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Estradosso della volta non ispezionabile. Probabilmente le coperture lasciano filtrare dell'acqua.

Fonte: diretta/ 2003

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La lastra in sarnico posta appena prima dell'ingresso risulta usurata non rendendo così possibile la lettura del testo. All'interno le lastre delle sepolture in botticino costituiscono buona parte della pavimentazione.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Parti delle volte e della muratura denunciano problemi di infiltrazione d'acqua.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli affreschi esterni appaiono in cattivo stato di conservazione. Anche all'interno alcune zone risultano deteriorate a causa delle infiltrazioni d'acqua,

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/06/16

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cappella

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (1702-?)

Uso: cappella del cimitero

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.2 (?-oggi)

Uso: cappella

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via G. Almici 1, Zone (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A1 (nucleo di interesse storico-ambientale)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KZB10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_IMG-0000052508

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D02

Note: Prospetto Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KZB10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_IMG-0000052509

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D03

Note: Prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KZB10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_IMG-0000052510

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D04

Note: Prospetto Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KZB10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_IMG-0000052511

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D05

Note: Vista del portale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KZB10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_IMG-0000052512

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D06

Note: Vista dell'interno (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KZB10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_IMG-0000052507

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KZB10D01

Note: Prospetto principale (Sud) (2003)

Nome del file originale: KZB10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_DRA-0000007561

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KZB10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KZB10T01.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00039\_DRA-0000007562

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file originale: KZB.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: file autocad (formato dwg)

Codice identificativo: KZB10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: file autocad (formato dwg)

Codice identificativo: KZB10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida dei paesi in riva al lago d'Iseo"

Luogo di edizione: Pian Camuno (Bs)

Anno di edizione: 2002

V., pp., nn.: p. 477

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia