

Ponte sul Poggia

Cedegolo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00042/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 42

Codice scheda: 1r080-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: ponte

Qualificazione: comunale

Denominazione: Ponte sul Poggia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017047

Comune: Cedegolo

Indirizzo: Via Marconi, 0 (P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cedegolo

Particelle: -

Foglio/Data: 2/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il ponte viene costruito nel 1592 periodo nel quale la Repubblica Veneta realizza i collegamenti fra le varie zone interessate ai commerci.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1592/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1592/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: alluvione

Notizia: Il torrente Poia è causa di un'inondazione che rovina i beni che sono nei suoi pressi oltre che il ponte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757/08/03

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757/08/03

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: alluvione

Notizia: Un'altra alluvione che causa solo danni ai beni nei pressi dell'alveo del torrente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/09/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1772/09/12

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione muro

Notizia: In seguito alle inondazioni dell'autunno 1882 vengono costruiti dei muri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1882/11/21

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1882/09/06

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: alluvione

Notizia

Alle cinque del mattino una grande massa di tronchi, pietre e terra invade i terreni circostanti il torrente. Ci sono cinque vittime.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1888/07/06

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1888/07/06

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: asfaltatura

Notizia: Il ponte viene asfaltato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: corpo unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ponte sul torrente Poggia affluente di sinistra del fiume Oglio. Si tratta di una costruzione ad arcata unica (volta a botte ribassata con getto soprastante) in muratura (pietra) intestata su pilastri in muratura e calcestruzzo armato poggianti su basamenti in muratura e calcestruzzo armato. Il fondo stradale nella parte centrale è asfaltato mentre le fasce laterali sono in calcestruzzo. Il ponte è dotato di parapetto metallico.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: roccioso

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: a plinti

Qualificazione del tipo: piloni

Tecnica costruttiva: opera a getto

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: piloni

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: calcestruzzo armato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: schiena d'asino

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: getto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in asfalto

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: piloni

Collocazione: esterna

Tipo: basamenti piloni

Materiali [1 / 2]: muratura in vista

Materiali [2 / 2]: muratura in vista

Qualificazione del tipo: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: parte superiore

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono infissi.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/07

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta/ 2003

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ponte

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: via Roma 1, Cedegolo (Bs)

Indicazione specifica: Comune di Cedegolo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (centri storici)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCD10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_IMG-0000053026

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCD10D01

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Nome del file originale: KCD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_IMG-0000053027

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCD10D02

Note: Vista da Nord-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_IMG-0000053028

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCD10D03

Note: Vista da Nord-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_IMG-0000053029

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCD10D04

Note: Vista da Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_IMG-0000053030

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCD10D05

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_IMG-0000053031

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCD10D06

Note: Vista da Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_DRA-0000007916

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KCD10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00042_DRA-0000007917

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Rilievi

Nome del file originale: KCD.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: file autocad (formato dwg)

Codice identificativo: KCD10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: file autocad (formato dwg)

Codice identificativo: KCD10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 277-278

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Gamba, M.

Titolo contribuito: "Cedegolo. Memorie storiche, religiose e civili"
(ristampa)

Luogo di edizione: Esine (Bs)

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 17-18, 28-29

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Frattini F.

Titolo contribuito: "Il mulino" (periodico)

Luogo di edizione: Cedegolo (Bs)

Anno di edizione: 1988

V., pp., nn.: p. 4

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI