

Chiesa dei SS. Cosma e Damiano

Piancogno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00043/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00043/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 43

Codice scheda: 1r080-00043

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa dei SS. Cosma e Damiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017206

Comune: Piacogno

Località: Annunciata

Indirizzo: Strada comunale fra Borno e Piacogno, 0 (P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Piancogno

Particelle: A

Foglio/Data: 14/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: Giovan Martino Dabeni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: origini

Notizia

La dedicazione ai SS. Cosma e Damiano potrebbe indicare un'origine alto-medievale della chiesa originaria. Le prime notizie si ritrovano però in un elenco di contributi di chiese antiche al vescovo di Brescia del 1400. La chiesa è ricordata negli atti delle visite pastorali di Domenico Bollani del 1567 e in quella di C. Pilati del 1573. Viene ricordata fra le chiese di Borno anche nella prima metà del secolo XVII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1400/01/19

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa, nelle forme attuali, appare essere il frutto della ricostruzione avvenuta verso la fine del secolo XVII. Artefice dei lavori è Giovan Martino Dabeni sindaco delle Chiese di Borno e autore, anche grazie all'agiatezza della sua famiglia, di interventi simili su altri edifici della Valle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lascito

Notizia: Il nobile Alberto Federici lascia, nel suo testamento, una donazione a favore della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1758/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Il padre Zaccaria di Sonico ed il Guardiano dell'Annunciata rilasciano l'attestato relativo alla avvenuta benedizione della

Via Crucis.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1851/09/25

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1851/09/25

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: esterno

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia: Viene sistemato l'esterno con lavori riguardanti i muri di sostegno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1870/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1870/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Gigi Zanola di Flero realizza il quadro naif che costituisce l'attuale pala d'altare.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1983/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1983/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: affreschi interni

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a navata unica a pianta rettangolare (due campate con volte a crociera), dal presbiterio (volta a crociera) e dalla sagrestia (volta a crociera). Locale soprastante la sagrestia non accessibile.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

Sopra la sagrestia si trova un campaniletto a vela in muratura.

La copertura a tetto della chiesa ha due falde simmetriche. Su una delle falde si innesta la copertura a padiglione a tre falde del corpo della sagrestia
Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volte

Forma: a crociera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: facciata principale (Est)

Forma planimetrica: rettangolare

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: facciata Nord

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: locale di servizio

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: locale di servizio

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: locale caldaia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: campaniletto

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: muratura in vista

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: campaniletto

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: campaniletto

Collocazione: esterna

Tipo: basamento campaniletto

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: forma parallelepipedica

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Ubicazione: facciata principale, sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: svasate

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Ubicazione: facciate principale e Nord

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di attacchi biologici sulla piccola copertura del campaniletto (muschi ed erbe infestanti).

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Quello che rimane (poco) degli affreschi originali è ben conservato.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1982/00/00

Data fine: 1982/08/00

Note

<CONV302> RSTT=Interventi su tutto l'edificio:

- tetto: sostituzione travetti in legno; sostituzione assito; stesura strati di cartongfello; sistemazione manto di copertura in coppi; collocazione canali di gronda e pluviali;
- esterno: rifacimento parte intonaco; rifacimento integrale scalinata facciata principale; sistemazione spazi esterni;
- interno: rifacimento intonaci; tinteggiatura pareti e volte con colori chiari; pulitura pavimenti in cotto e altare; restauro affreschi (Tino Belotti).

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Sagrato 1, Borno (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona di rispetto dell'abitato

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPA10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053188

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D01

Note: Vista della facciata principale (2003)

Nome del file originale: KPA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053189

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D02

Note: Vista facciata Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053190

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D03

Note: Vista da Nord-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053191

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D04

Note: Vista facciata Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053192

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D05

Note: Vista del campaniletto (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053193

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D06

Note: Particolare della facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053194

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D07

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_IMG-0000053195

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPA10D08

Note: Gli affreschi della parete interna Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPA10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00043_DRA-0000008034

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPA10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol. I, pp. 86-87

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 719-720

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Franzoni O.

Titolo contribuito: "La chiesa di S. Gosmo in Borno"

Luogo di edizione: Artogne (Bs)

Anno di edizione: 1982

V., pp., nn.: tutto il testo

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia