

Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

Lozio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00049/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00049/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 49

Codice scheda: 1r080-00049

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Nazaro e Celso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017095

Comune: Lozio

Località: Sanader

Indirizzo: Strada che collega Laveno a Sucinva, 0 (P)

Altra località: Laveno (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lozio

Particelle: A

Foglio/Data: 11/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruita la chiesa attuale sulle vestigia della chiesa precedente. Nel 1952 risulta in fase di ultimazione come risulta dagli atti della visita pastorale del 1652 da parte del vescovo Morosini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Viene realizzato l'altare maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1765/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1765/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: altare laterale

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Viene realizzato uno degli altari laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1837/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: campane

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Vengono realizzate le campane da parte delle Fonderie Cavadini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1870/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restauro della chiesa attuato dal parroco don Maffeo Avanzini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa, dopo i restuari dell'anno precedente; viene consacrata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: sagrestia e locale di servizio di fianco

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t./ p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: locale sopra ingresso Sud-Ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.1

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 9

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ p.5/ p.6/ p.7/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Costruzione costituita da sagrato, chiesa a navata unica a pianta rettangolare (quattro campate una con volte a botte unghiata ribassate) con presbiterio (volta a botte unghiata ribassata), quattro cappelle laterali (volte a botte), sagrestia con locale deposito posto di fianco (volta a schifo, solai e tetto in vista), locale ospitante l'organo posto sopra l'ingresso Sud-Ovest (solaio in legno e muratura), campanile (solai in legno e solaio in c.a.) e pronao (volta a vela).

Strutture verticali in muratura portante continua. Il pronao ha due colonne.

Campanile con scale in pietra (accesso esterno) ed in legno; copertura a padiglione a quattro falde a pianta quadrata con lastre di rame.

La copertura della navata è a tetto con due falde simmetriche. Presbiterio con copertura a padiglione a tre falde. Sagrestia e locale deposito con copertura a padiglione a pianta poligonale (cinque falde). Cappelle laterali con falde a leggio.

Il manto di copertura ha tegole marsigliesi in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione poligonale

Materiali: arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 8]

Genere: volte

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [2 / 8]

Genere: volte

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locali di servizio

TIPO [4 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: locale organo

TIPO [5 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [6 / 8]

Genere: solai

Forma: piana

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: pronao

TIPO [8 / 8]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde/ a leggio

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: sagrato

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: di fianco al campanile

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scale

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: deposito, dietro altare princip., accesso organo

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scale

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.7 campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: pronao

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: navata, cappelle laterali

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: presbiterio e cappella laterale

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a piastrelle romboidali

Schema del disegno [2 / 2]: policromo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: presbiterio, p.t. campanile, locali di servizio

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 3]: alla palladiana

Schema del disegno [3 / 3]: lastre di varie dimensioni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: sagrestia e locali di servizio

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: puntinato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p.1 sagrestia

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: locale organo

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 34]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 34]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 34]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: merlatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a coda di rondine

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 34]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 34]

Ubicazione: tutte le facciate, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 34]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 34]

Ubicazione: facciate principale, Nord-Est e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: arenaria

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscanici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 34]

Ubicazione: facciate principale, Nord-Est e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 34]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 34]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 34]

Ubicazione: facciata Nord-Est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata finestra

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 34]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa portale principale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a volute

Qualificazione del tipo [2 / 2]: spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 34]

Ubicazione: facciate principale, Nord-Est e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 34]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 3]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 3]: forma parallelepipedica

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 34]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione poligonale

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 34]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: forma parallelepipedica

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 34]

Ubicazione: pronao

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 3]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a riquadri

Qualificazione del tipo [3 / 3]: policromi

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 34]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 34]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: pronao

Genere: lapide

Tipo

si tratta di due frammenti di lapide tombale posti come lastre di pavimentazione nel pronao della facciata principale; quindi il testo si legge in modo corretto componendo i due pezzi

Trascrizione testo

D. (teschio) M./ REV. D...° ME/ DE LAVRENTIS/ OSSA HIC IACENT/ RESVRRECTIONEM/ MORTVORVM/
EXPECTANTIA/ OBIT MENSE MAI/ MDCVL

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Una fessurazione si trova sulla volta a schifo della sagrestia.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

All'interno si notano fenomeni di disgregazione materiale sulla parte bassa delle pareti.

All'esterno fenomeni di disgregazione materiale si hanno in corrispondenza delle parti basse delle pareti.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento: Lavori di sistemazione del tetto e di restauro degli affreschi.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Nazario 12, Laveno di Lozio (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona F1 (per impianti ed attrezzature speciali)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KLB10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054103

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D06

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054104

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D07

Note: Vista della controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054105

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D08

Note: Particolare della copertura (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054106

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D09

Note: Una delle scale del campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054107

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D10

Note: Vista dalla cella campanaria (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054098

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D01

Note: Vista della facciata principale (2003)

Nome del file originale: KLB10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054099

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D02

Note: Vista da Nord-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054100

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D03

Note: Facciata Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054101

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D04

Note: Scorcio della facciata Sud-Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_IMG-0000054102

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLB10D05

Note: Vista del campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLB10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00049_DRA-0000008627

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KLB10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KLB10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol. I, pp. 167-178

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 591-592

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia