

Chiesa di S. Glisente

Berzo Inferiore (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00058/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00058/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 58

Codice scheda: 1r080-00058

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa di S. Glisente

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017017

Comune: Berzo Inferiore

Località: S. Glisente

Indirizzo: mulattiera-sentiero Berzo Inferiore-S. Glisente, 0 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: Circa Km 10 dopo il centro abitato di Berzo Inf. -

Ubicazione non viabilistica: posto sul crinale del monte di S. Glisente nei pressi del confine con il comune di Esine

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Berzo Inferiore

Particelle: B

Foglio/Data: 16/ 2001

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Forse il primo nucleo di edificio da cui sarebbe poi nata la chiesa risale al periodo fra il secolo XI ed il secolo XV segnato dalla fioritura eremitica legata alla regola benedettina e alle sue riforme.

Prima notizia dell'esistenza della chiesa è del 21 aprile 1222 (atti notarili riguardanti terreni vicini). Il 22 luglio 1299 le comunità di Berzo e di Bovegno sembra si incontrino nella chiesa per discutere delle linee di confine dei pascoli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita parroco

Notizia: Don Benvenuto Vanzio, parroco di Berzo, visita la chiesa trovandola in pessimo stato ("discoperta et ruinosa").

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visite pastorali

Notizia

Il Bollani ed il Celeri ricordano l'esistenza del bene rispettivamente nel 1567 e nel 1573.

In occasione della sua visita pastorale del 1578 don Giorgio Celeri lo descrive parlando di un oratorio con un portale nella facciata principale, una porta sul fianco sinistro, una cappella con la volta dipinta, pavimento in terra battuta, piccolo altare e copertura con travi di legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Dopo la sua visita pastorale Carlo Borromeo ordina che siano proibiti i pernottamenti e le veglie notturne.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia

Nel 1581 il generale degli Eremiti della diocesi di Brescia effettua dei lavori di sistemazione sull'edificio. Sembra però non siano di grande entità perché due anni dopo il vescovo Giovanni Dolfin, in occasione della sua visita pastorale, minaccia di usare per la chiesa di S. Lorenzo il lascito di un cittadino nel caso non venga subito sistemata la chiesa di S. Glisente. In effetti la chiesa non viene sistemata e il denaro viene usato altrimenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1581/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1581/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: chiusura/ riapertura al culto

Notizia

Nel 1593 Francesco Morosini vieta ogni celebrazione nella chiesa in mancanza di lavori di restauro. La popolazione del paese si mette all'opera e nello stesso anno viene riaperta al culto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/08/06

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In occasione della sua vita pastorale monsignor Marino Zorzi ordina, pena la sospensione delle celebrazioni, che entro due mesi venga sistemata la predella dell'altare e che si chiuda la cappella almeno con un cancello di legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/10/22

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/10/22

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: chiusura/ riapertura al culto

Notizia: Nel corso degli anni la chiesa viene nuovamente chiusa e riaperta al culto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/10/22

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1702/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

In una immagine fotografica risalente ai primi anni del secolo XX si vede la facciata principale (Nord-Ovest) con le falde del tetto simmetriche, cioè senza quell volume, che evidentemente risulta essere un ampliamento, addossato alla parete Nord-Est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: cripta

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.interrato

Suddivisione verticale: a tre navate

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: bivacco e depositi

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locali unici

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Costruzione costituita da cripta, chiesa e vari locali per il bivacco. La cripta interrata ha tre navatelle con volte a crociera e vi si accede attraverso un cunicolo con volta a botte. La chiesa ha la navata (due campate con copertura in vista) ed il presbiterio (volta a crociera). Alle pareti Nord-Est e Sud-Ovest della chiesa sono addossati quattro locali con tetto in vista. Uno è adibito a deposito, tre sono a bivacco. In questi tre ci sono piani soppalcati in legno che ospitano posti letto. A Sud-Ovest c'è un piccolo bagno.

Le strutture verticali sono costituite da muratura portante continua e colonne monolitiche per la cripta.

La copertura della chiesa è a tetto con due falde asimmetriche con testa a padiglione in corrispondenza del presbiterio.

Il manto di copertura è in lamiera grecata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: cripta

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: cripta e presbiterio

TIPO [1 / 3]

Genere: volte

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cunicolo ingresso cripta

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 3]

Genere: tetto in vista

Forma: inclinata

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero tetto

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche/ testa a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lamiera

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: lato Nord-Est

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: cunicolo cripta

Forma planimetrica: rettilinea a 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini appoggiati

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scale

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: locali bivacco

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene, piccoli spazi esterni

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: locali addossati parete Nord-Est, bagno Sud-Ovest

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione semicircolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: legno

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: facciate Nord-Est, Sud-Est e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici porte

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione che ricorda brevemente le vicende di S. Glisente

Trascrizione testo

COMUNE/ DI/ BERZO INFERIORE/ Chiesa di San Glisente SEC. XI-XIV/ Questa chiesa è stata edificata dalla fede popolare in onore del/ famoso e leggendario cavaliere eremita Glisente, che ha vissuto/ su questo monte durante il suo eremitaggio e qui lo colse la/ morte il 6 agosto (X-XI SEC.)/. Nell'antica cripta sotto la chiesa, che gli storici fanno risalire al XI-XIV secolo, è conservato il sarcofago dove fu sepolto il Santo./ Il 26 luglio, l'anno successivo alla morte di San Glisente, a/ seguito del tentativo di trafugamento del corpo ad opera dei/ Valtromplesi, i suoi resti furono traslati a Berzo nell'Antica/ Pieve di San Lorenzo./ La festa di San Glisente si celebrava qui sul monte il/ 26 luglio di ogni anno con grande affluenza del popolo/ Camuno e Triumplino./ Ora la festa ricorre l'ultima domenica di luglio./ Il Gruppo Amici di San Glisente/ 26 luglio 1996

Tecnica: incisa

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/08/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Esistono solo l'impianto idraulico con raccolta delle acque meteoritiche ed impianti a bombole di gas.

Fonte: diretta/ 2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento

Lavori di restauro riguardanti principalmente il consolidamento delle murature ed il rifacimento del tetto. Vengono sistemati anche gli spazi esterni (recinzione con palizzate in legno) ed i locali adibiti a bivacco.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Platone 8, Berzo Inferiore (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Nascente

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E2 (agricola, a prati e pascoli)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIA10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055437

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D01

Note: Vista del prospetto principale (Nord-Ovest) (2003)

Nome del file originale: KIA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055438

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D02

Note: Prospetto Nord-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055439

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D03

Note: Prospetto Sud-Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055440

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D04

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055441

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D05

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055442

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D06

Note: Vista della controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055443

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D07

Note: L'ingresso della cripta (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_IMG-0000055444

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIA10D08

Note: Vista della cripta (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIA10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00058_DRA-0000009425

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KIA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KIA10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 283-287

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 128

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Franzoni O./ Ferri Piccaluga G.

Titolo contribuito: "Chiese campestri di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Breno (Bs)

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 53-76

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia