

# Corpo Est di casa Rizzi

Pisogne (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00064/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00064/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 64

Codice scheda: 1r080-00064

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00062

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Corpo Est di casa Rizzi

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Casa Felappi

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Asilo

### ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Ex asilo infantile

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Indirizzo: Piazza Mercanti, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Torrazzo, 15

CAP: 25055

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: via dei Monti, 0 (P)

CAP: 25055

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Particelle: 198, 199, 203, 204, 205

Foglio/Data: 34/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione primo nucleo

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

### **AMBITO CULTURALE [2 / 3]**

Riferimento all'intervento: aggiunte

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

### **AMBITO CULTURALE [3 / 3]**

Riferimento all'intervento: aggiunte

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 7]**

Riferimento: parte più antica

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il corpo di fabbrica che si affaccia sul lato Nord della corte interna ha i caratteri architettonici del tardo secolo XV o degli inizi del XVI, ma per il tipo di muratura delle facciate esterne sembra risalire alla prime metà dello stesso secolo. Sempre al XVI secolo sembra risalire la curiosa apertura a forma di feritoia che si trova sulla facciata Est verso il brolo dello stesso corpo.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

### **NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

La famiglia Rizzi ospita Carlo Borromeo in occasione della sua visita pastorale del 1580. In questi anni risulta quindi essere proprietaria dell'edificio.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: parte più antica

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Al piano terra della parte più antica si trova un locale coperto da una volta ad ombrello che sembra avere forme risalenti alla fine del 1400 o agli inizi del 1500.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: La proprietà dell'immobile è della famiglia Felappi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1865/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: parte più antica

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Negli anni 1865 e 1866 la parte più antica, cioè il corpo che dà sul lato Nord della corte interna, appartiene alla famiglia Galesi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1865/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1866/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: L'edificio viene utilizzato come asilo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: corpo a Sud-Est

Notizia sintetica: trasformazione

Notizia

Il corpo posto più ad Est, del quale non si hanno notizie certe, appare di recente trasformazione. Viste le sette arcate a pieno centro in origine poteva essere un portico.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.seminterrato/ p.t./ p.1/ p.2/ p.3

Suddivisione verticale: a setti

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Porzione Est del complesso di casa Rizzi frutto di aggregazione di vari corpi di fabbrica che si sviluppano su tre piani fuori terra.

Le strutture verticali portanti sono in muratura ed in parte costituite da colonne in pietra e pilastri.

Le strutture orizzontali sono costituite da volte in pietra, solai in laterocemento e in legno.

Le coperture sono a padiglione e a tetto con pianta irregolare e con struttura in travi di legno. Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA [1 / 5]**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: composto

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA [2 / 5]**

Riferimento piano o quota: p.1

Schema: composto

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA [3 / 5]**

Riferimento piano o quota: p.2

Schema: composto

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA [4 / 5]**

Riferimento piano o quota: p.3 (sottotetto)

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare irregolare

Riferimento alla parte: corpo ad Est

**PIANTA [5 / 5]**

Riferimento piano o quota: p.rialzato

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

**STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene



Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]**

Ubicazione: portico, loggiato

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: sarnico

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: locali p.t.

### **TIPO [1 / 6]**

Genere: volte

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale p.t.

### **TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a ombrello

### **STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locali p.t.

### **TIPO [3 / 6]**

Genere: solai

Forma: piana

### **STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: loggiato p.1

### **TIPO [4 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locali p.2

**TIPO [5 / 6]**

Genere: solai

Forma: piana

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: locali p.rialzato corpo ad Est

**TIPO [6 / 6]**

Genere: solai

Forma: piana

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: padigl./ tetto

Forma: a più falde

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scale

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 3

Collocazione: accesso corpo ad Est

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scale

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: accesso corpo principale dal brolo

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 2

Collocazione: dal brolo verso corpo principale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: loggiato p.1

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

#### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: p.seminterrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: p.terra

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: p.1 e p.2

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 5]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 5]: a spina di pesce

Schema del disegno [3 / 5]: a giunti regolari

Schema del disegno [4 / 5]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [5 / 5]: con figurazioni

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: p.1 e p.2

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: p.1, p.2 e p.3

Genere: in legno

Schema del disegno [1 / 2]: assito

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: p. rialzato corpo ad Est

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: policromo

Schema del disegno [3 / 3]: a riquadri

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]**

Ubicazione: corte interna

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a scivolo

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]**

Ubicazione: corte interna

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]**

Ubicazione: corte interna

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]**

Ubicazione: corte interna, corpo ad Est

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli colonne e pilastri

Materiali [1 / 2]: sarnico

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a lingua di bue

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]**

Ubicazione: corte interna

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione circolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: parzialmente murate

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]**

Ubicazione: corte interna

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]**

Ubicazione: corte interna

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]**

Ubicazione: corpo ad Est

Collocazione: esterna

Tipo: paraste

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]**

Ubicazione: lato Est

Collocazione: esterna

Tipo: feritoia

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: svasata

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte. Presenza di attacchi biologici (erbe infestanti), danni strutturali (lesioni, distacchi) e umidità (infiltrazioni, acqua di percolazione).

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte. In particolare è mancante il pianerottolo della scala esterna collocata nella corte interna che dal piano terra porta al piano primo.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti



Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte. Sono diffusi fenomeni di disgregazione materiale, attacchi dell'umidità, attacchi biologici e alterazioni degli strati superficiali.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte. La maggior parte degli infissi risulta inutilizzabile dato lo stato di degrado.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/04/18

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

L'edificio si trova da anni in stato di completo abbandono con conseguenze assai negative per ogni sua parte. Non c'è nessun tipo di impianto funzionante.

Fonte: diretta/ 2003

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: nessun uso

### **USO STORICO [1 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (1897-1964)

Uso: asilo

### **USO STORICO [2 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XV-1897)

Uso: abitazione

### **USO STORICO [3 / 3]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (1964-oggi)

Uso: abbandono

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Estensione del vincolo: intero bene

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (nucleo di antica formazione)

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPG12F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00064\_IMG-0000056330

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPG12D01

Note: Prospetto 1 su via dei Monti (2003)

Nome del file originale: KPG12D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00064\_IMG-0000056331

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPG12D02

Note: Prospetto 2 su via dei Monti (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPG12D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00064\_IMG-0000056332

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPG12D03

Note: Vista della corte interna (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPG12D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00064\_IMG-0000056333

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPG12D04

Note: Particolare di colonna murata nella corte interna (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPG12D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00064\_IMG-0000056334

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPG12D05

Note: Loggiato chiuso che dà sulla corte interna (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPG12D05.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00064\_IMG-0000056335

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPG12D06

Note: Particolare camino (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPG12D06.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00064\_DRA-0000009882

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KPG12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KPG12T01.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 348-351

## **COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI