

# Santuario della Maddalena del complesso di S. Maria Maddalena

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00077/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00077/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 77

Codice scheda: 1r080-00077

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: bene componente

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Santuario della Maddalena del complesso di S. Maria Maddalena

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: località Cristo Re, 2

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienna

Particelle: E

Foglio/Data: 3/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: complesso

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Forse fondazione del monastero benedettino di S. Pietro in Monte di Serle sembra sia nato come luogo adibito ad eremitaggio. La struttura a due piani con le relative funzioni si va precisando nel corso dei secoli XV e XVI.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: vincolo

Notizia: Gli affreschi e le statue contenuti nelle cappelle vengono sottoposti a vincolo monumentale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912/00/00

Validità: ante

### **NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruita la nuova chiesa che viene addossata alla facciata principale della chiesetta più antica. La porta in noce è del 1932.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1925/00/00

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934/00/00

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t./p.1

Suddivisione verticale: a navata unica

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una chiesa a navata unica con soffitto piano tripartito. Al piano superiore si trova un balcone (addossato alla facciata sud) al quale si può accedere solo passando per la casa del romito e che permette di salire sulle coperture della casa del romito e della chiesa più antica. Come presbiterio e sagrestia vengono utilizzate la cappella di S. Maria Maddalena e la sua sagrestia alle quali si accede attraverso il portale che anticamente costituiva l'accesso esterno della già citata cappella. Al primo piano si trovano dei locali un tempo abitazione, ora utilizzati come deposito.

Le strutture verticali sono in muratura portante.

Le strutture orizzontali sono costituite da un solaio piano realizzato con materiali non accertabili.

Il tetto è a due falde simmetriche con struttura principale costituita da capriate a sostenere la trave di colmo, mentre il manto di copertura in tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t./p.1

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra locale

Materiali [2 / 2]: granito

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo

### TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate in legno

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: chiesa

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 3]: a piastrelle esagonali

Schema del disegno [3 / 3]: policromo

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: locali primo piano

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: locali primo piano

Genere: in moquette

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 34]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 34]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: base croce

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: cubica

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 34]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: statue

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurate

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 34]**

Ubicazione: facciata principale, facciata sud e facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: calcestruzzo

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensoline

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad andamento spezzato

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: triangolo timapano

Materiali: non verificabile

Qualificazione del tipo: raggiato

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna



Tipo: rosone

Materiali: calcestruzzo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 34]**

Ubicazione: facciata principale, facciata sud e facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo [1 / 3]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi circolari

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo [1 / 3]: compositi

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a foglie grasse

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tripartito

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: semicolonne

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi semicolonne

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: parallelepipedo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi secondo ordine

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: parallelepipedo

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a conci squadriati alternati dimensionalmente

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: parallelepipedo

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamenti colonne

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: parallelepipedi

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a conci regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a gruccia

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a doppio spiovente

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: elemento a serraglia

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: con monogramma

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: elementi sotto capitelli a gruccia

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [24 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi piedritti portale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: parallelepipedo

**ELEMENTI DECORATIVI [25 / 34]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 4]: con specchiature

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a riquadri

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 4]: figurato

**ELEMENTI DECORATIVI [26 / 34]**

Ubicazione: facciata sud e facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [27 / 34]**

Ubicazione: facciata sud e facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: calcestruzzo

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [28 / 34]**

Ubicazione: facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [29 / 34]**

Ubicazione: facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: calcestruzzo

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [30 / 34]**

Ubicazione: facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [31 / 34]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [32 / 34]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [33 / 34]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [34 / 34]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: incisione su capitello (il primo a sinistra) probabilmente proveniente dall'eremo dei SS. Pietro e Paolo

Trascrizione testo: 1483

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: incisione su capitello (il terzo da sinistra) probabilmente proveniente dall'eremo dei SS. Pietro e Paolo

Trascrizione testo: SIXT/ QT PP/ 1483

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Da segnalare la condizione pessima del soffitto dei locali che si trovano sopra la navata della chiesa: sta cadendo a pezzi.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Da segnalare il mediocre stato degli intonaci della parte bassa delle pareti interne rivolte verso ovest. Gli intonaci delle pareti del piano sopra la chiesa tendono a staccarsi in varie zone.

Fonte: diretta/2004

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli affreschi della chiesa si trovano in pessimo stato di conservazione. La controfacciata presenta estesi fenomeni di disgregazione materiale, infiltrazioni d'acqua ed efflorescenza di sali.

Fonte: diretta/2004

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004/09/11

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2004

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: via Romanino n° 4, Bienna (Bs)

Indicazione specifica: Comune di Bienna

#### **STRUMENTI URBANISTICI**



Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIF13F01

Note: Vista generale (2004)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058133

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D01

Note: Vista facciata nord (2004)

Nome del file originale: KIF13D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058134

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D02

Note: Vista facciata principale (prospetto ovest) (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIF13D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058135

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D03

Note: Vista facciata sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIF13D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058136

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D04

Note: Il portale principale (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIF13D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058137

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D05

Note: Vista della navata unica (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIF13D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058138

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D06

Note: Vista della controfacciata (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIF13D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058139

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D07

Note: Vista di uno dei locali soprastanti la navata (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIF13D07.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_IMG-0000058140

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIF13D08

Note: Vista della struttura del tetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIF13D08.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00077\_DRA-0000010782

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KIF13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIF13T01\_dwg.zip

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 6]**

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 408-422

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 6]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 142-144

**BIBLIOGRAFIA [3 / 6]**

Autore: Panteghini B./ Mello S.

Titolo contribuito: "Bienno, una terra da conoscere"

Luogo di edizione: Bienno (Bs)

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: pp. 90-97

**BIBLIOGRAFIA [4 / 6]**

Autore: Morandini A.

Titolo contribuito: "Bienno nella storia e nell'arte"

Luogo di edizione: Breno (Bs)

Anno di edizione: 1972

V., pp., nn.: pp. 160-165

**BIBLIOGRAFIA [5 / 6]**

Autore: Ertani L.

Titolo contribuito: "La Valle Camonica attraverso la storia"

Luogo di edizione: Esine (Bs)

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 319-320

**BIBLIOGRAFIA [6 / 6]**

Autore: Botticchio G.

Titolo contribuito: "La storia del santuario della Maddalena della terra di Bienno"

Luogo di edizione: Breno (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: tutto il testo

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.