

# Chiesa di S. Anna

Borno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00083/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00083/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 83

Codice scheda: 1r080-00083

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Anna

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Indirizzo: Via Paline, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Gorizia, 0 (P)

CAP: 25042

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Altra località: Paline (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno-Paline

Particelle: A

Foglio/Data: 10/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Visto che padre Gregorio la ricorda nel 1698 come chiesa della SS. Trinità in Paline si può dedurre che sia stata costruita nel secolo XVII. Il campanile è stato costruito con la chiesa.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricordo

Notizia: G. Maironi da Ponte parla della chiesa in onore della Santissima Trinità che si trova nella contrada detta "Paline".

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dedicazione

Notizia: La chiesa viene dedicata a S. Anna.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Il vescovo Verzeri visita la chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1890/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: affreschi

Notizia: Vengono realizzati gli affreschi della navata a cura del pittore Peci di Borno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Vengono restaurati gli affreschi interni a cura del pittore Dante Ughetti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: ante

## NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata con l'aggiunta della cappella che è addossata alla sagrestia e alla parete sud della chiesa.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia e cappella

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t./p.sottotetto

Suddivisione verticale: locali unici

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t./cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Chiesetta a pianta rettangolare con una navata (volta a botte), presbiterio (volta a botte), cappella laterale e sagrestia (solaio) e campanile con solaio della cella campanaria in c.a. e copertura a padiglione a pianta quadrata. All'esterno si trova il sagrato.

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata. La copertura della cappella laterale e della sagrestia è a padiglione ed è in continuità con una della falde della navata.

Il manto di copertura in tegole a coppo in laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA [1 / 2]**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA [2 / 2]**

Riferimento piano o quota: p.t./cella camp.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

## **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: botte

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: botte lunettata

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia e cappella laterale

### TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

### STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cella campanaria

#### **TIPO [4 / 4]**

Genere: solaio

#### **STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intero solaio

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche e a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

#### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: travi in legno

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

### **SCALE**

#### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: lato ovest sagrato

Forma planimetrica: rett. spezzata 5 rampe

#### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

#### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in porfido

Schema del disegno [1 / 2]: alla palladiana

Schema del disegno [2 / 2]: a blocchi regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: navata, presbiterio e cappella

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a riquadri

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: sagrestia, p.t. campanile

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]**

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: intonaco spruzzato

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]**

Ubicazione: chiesa e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]**

Ubicazione: facciate est e sud

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]**

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: parete nord del presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a ricordo di lavori restauro

Trascrizione testo

RESTAURATA - LUGLIO 1957 DAL/ PITTORE DANTE UGHETTI/ Reduce dalla Prigionia di russia 1956

Tecnica: dipinta

Materiali: muratura intonacata

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: cappella laterale

Genere: lapide

Tipo: lapide di forma poligonale a ricordo di don G. M. Morandi

Trascrizione testo

N. 12.6.1893 M. 4.6.1961/ A IMPERITURO RICORDO/ DI/ DON GIOV. MARIA/ MORANDI/ CHE QUI VISSE/ GLI  
ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA/ NEL SACRIFICIO E NELLA PREGHIERA/ INSEGNO'/ CON L'ESEMPIO E CON LA  
PAROLA/ LA VIA DEL PARADISO/ RESTAURATORE DI QUESTA CHIESETTA/ TUTTO DI DEDICO'/ PER ELEVARE/  
NEL CORPO E NELLO SPIRITO/ LA VITA DEI PALINESI/ REQUIEM

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il fungo a gas che si trova al centro della navata per riscaldare la chiesa non può certo dirsi un intervento non invasivo ma almeno non si tratta di un intervento a carattere fisso.

Fonte: diretta/2005

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento

Vengono effettuati i seguenti lavori:

- realizzazione della scalinata esterna di accesso;
- rifacimento del tetto;
- pulitura e consolidamento degli intonaci esterni;
- fissaggio degli affreschi interni.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Sagrato, Borno (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBU10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058923

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D01

Note: Vista da est della facciata principale (2005)

Nome del file originale: KBU10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058924

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D02

Note: Vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058925

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D03

Note: Vista da sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058926

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D04

Note: Vista da ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058927

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D05

Note: Vista da nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058928

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D06

Note: Vista del portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058929

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D07

Note: Vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058930

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D08

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058931

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D09

Note: Particolare della volta del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_IMG-0000058932

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D10

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00083\_DRA-0000011144

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBU10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBU10T01\_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol I, pp. 257-258

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 169-170

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Goldaniga G.

Titolo contribuito: "Borno e la sua storia"

Luogo di edizione: Dezzo (Bg)

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 212

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.