

Chiesa di S. Anna

Borno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00083/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00083/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 83

Codice scheda: 1r080-00083

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Anna

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017022

Comune: Borno

Indirizzo: Via Paline, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Gorizia, 0 (P)

CAP: 25042

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Altra località: Paline (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borno-Paline

Particelle: A

Foglio/Data: 10/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Visto che padre Gregorio la ricorda nel 1698 come chiesa della SS. Trinità in Paline si può dedurre che sia stata costruita nel secolo XVII. Il campanile è stato costruito con la chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricordo

Notizia: G. Maironi da Ponte parla della chiesa in onore della Santissima Trinità che si trova nella contrada detta "Paline".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dedicazione

Notizia: La chiesa viene dedicata a S. Anna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1819/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Il vescovo Verzeri visita la chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1889/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1890/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: affreschi

Notizia: Vengono realizzati gli affreschi della navata a cura del pittore Peci di Borno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1939/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Vengono restaurati gli affreschi interni a cura del pittore Dante Uggetti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata con l'aggiunta della cappella che è addossata alla sagrestia e alla parete sud della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1957/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia e cappella

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t./p.sottotetto

Suddivisione verticale: locali unici

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t./cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesetta a pianta rettangolare con una navata (volta a botte), presbiterio (volta a botte), cappella laterale e sagrestia (solaio) e campanile con solaio della cella campanaria in c.a. e copertura a padiglione a pianta quadrata. All'esterno si trova il sagrato.

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata. La copertura della cappella laterale e della sagrestia è a padiglione ed è in continuità con una della falde della navata.

Il manto di copertura in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t./cella camp.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: botte lunettata

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia e cappella laterale

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche e a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: travi in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: lato ovest sagrato

Forma planimetrica: rett. spezzata 5 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: sagrato

Genere: in porfido

Schema del disegno [1 / 2]: alla palladiana

Schema del disegno [2 / 2]: a blocchi regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: navata, presbiterio e cappella

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrestia, p.t. campanile

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: intonaco spruzzato

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]

Ubicazione: chiesa e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]

Ubicazione: facciate est e sud

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: parete nord del presbiterio

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a ricordo di lavori restauro

Trascrizione testo

RESTAURATA - LUGLIO 1957 DAL/ PITTORE DANTE UGHETTI/ Reduce dalla Prigionia di russia 1956

Tecnica: dipinta

Materiali: muratura intonacata

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: lapide

Tipo: lapide di forma poligonale a ricordo di don G. M. Morandi

Trascrizione testo

N. 12.6.1893 M. 4.6.1961/ A IMPERITURO RICORDO/ DI/ DON GIOV. MARIA/ MORANDI/ CHE QUI VISSE/ GLI
ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA/ NEL SACRIFICIO E NELLA PREGHIERA/ INSEGNO'/ CON L'ESEMPIO E CON LA
PAROLA/ LA VIA DEL PARADISO/ RESTAURATORE DI QUESTA CHIESETTA/ TUTTO DI DEDICO'/ PER ELEVARE/
NEL CORPO E NELLO SPIRITO/ LA VITA DEI PALINESI/ REQUIEM

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il fungo a gas che si trova al centro della navata per riscaldare la chiesa non può certo dirsi un intervento non invasivo ma almeno non si tratta di un intervento a carattere fisso.

Fonte: diretta/2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1994/00/00

Descrizione intervento

Vengono effettuati i seguenti lavori:

- realizzazione della scalinata esterna di accesso;
- rifacimento del tetto;
- pulitura e consolidamento degli intonaci esterni;
- fissaggio degli affreschi interni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Sagrato, Borno (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBU10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058923

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D01

Note: Vista da est della facciata principale (2005)

Nome del file originale: KBU10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058924

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D02

Note: Vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058925

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D03

Note: Vista da sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058926

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D04

Note: Vista da ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058927

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D05

Note: Vista da nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058928

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D06

Note: Vista del portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058929

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D07

Note: Vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058930

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D08

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058931

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D09

Note: Particolare della volta del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_IMG-0000058932

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBU10D10

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBU10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00083_DRA-0000011144

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBU10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBU10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol I, pp. 257-258

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 169-170

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Goldaniga G.

Titolo contribuito: "Borno e la sua storia"

Luogo di edizione: Dezzo (Bg)

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 212

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.