

# Chiesa di S. Giovanni Battista

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00087/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00087/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 87

Codice scheda: 1r080-00087

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via S. Giovanni, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: via S. Giovanni, 0 (P)

CAP: 25043

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario  
Indirizzo: piazza S. Giovanni, 0 (P)  
CAP: 25043  
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: Pescarzo (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: H

Foglio/Data: 1/ 1985

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

#### Notizia

Dal 1459 si hanno notizie della cappella originaria. Pilati, dopo la visita pastorale del 1573, chiede che sia fatto il pavimento e che l'edificio sia chiuso. Celeri, dopo la visita del 1578, fa capire che c'è stato un ampliamento. Dice che la chiesa ha finestre e due porte laterali, una sagrestia, un campaniletto a vela, un buon pavimento. Il tetto è in legno mentre si parla delle volte tinteggiate della navata a due campate, del presbiterio e della sagrestia. Dopo la visita di Carlo Borromeo si riscontrano problemi alle finestre (quella della sagrestia deve essere murata, le altre sono troppo basse). Si parla di un salice cresciuto in prossimità di una parete: occorre sradicarlo. Si capisce, da alcune considerazioni, come il campanile si trovi nella posizione attuale. Negli anni successivi si hanno solo notizie relative a lasciti o a dispute. Del 1683 è la notizia dell'inizio della costruzione di un nuovo altare.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1459/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Le notizie relative alla costruzione dell'attuale chiesa sulle basi dell'edificio originario sono scarse. E' probabile che i lavori relativi alla parte interna risalgano al periodo compreso fra l'inizio del settecento e la seconda metà dell'ottocento. Per l'esterno, vista anche la tipologia particolare dell'edificio che si stacca dalla tradizione locale, si risale ad interventi della metà del novecento.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1683/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1954/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: portone di ingresso

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia

Viene realizzato il portone dell'ingresso principale costituito da venti specchiature dagli angoli smussati racchiuse in cornici modanate.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1900/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1914/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia

La chiesa viene consacrata nel 1952 anche se, nel 1578, il Celeri sostiene che l'antico nucleo sia stato anticamente consacrato.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1952/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1952/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: strutture

Notizia sintetica: lettera alla Soprintendenza

Notizia

Il parroco mons. Vittorio Bonomelli scrive alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia a proposito di una preoccupante lesione su un lato del campanile provocata da opere di sbancamento sotto la quota di fondazione del campanile stesso. Il problema viene successivamente risolto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1977/05/23

Validità: post

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1977/05/23

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +8

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/p.3/p.4/p.5/p.6/cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a pianta rettangolare con una navata a tre campate (volte a vela) separate da archi a tutto sesto, cappelle laterali (volte a botte), presbiterio (volta a botte chiusa con catino), sagrestia (volta a volte ellittica) e locale deposito che da accesso al locale caldaia e al piano terra del campanile (solaio piano). In corrispondenza dello spigolo est si trova il campanile con copertura a padiglione con falde molto inclinate.

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde asimmetriche in corrispondenza della navata che si uniscono a padiglione in corrispondenza del presbiterio e della sagrestia. Il locale deposito e la caldaia sono coperti da una falda a leggio.

Il manto di copertura è in tegole alla romana in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.-p.7/cella camp.

Schema: corpo unico

Forma: quadrata

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: vela

### STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio e cappelle laterali

### TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: botte

### STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: botte ellittica

### STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: deposito e caldaia

### TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

### STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cella campanaria

### TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

### **STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

### **TIPO [6 / 6]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: navata, presbiterio e sagrestia

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi in legno

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: facciata principale

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: spigolo est campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Collocazione: p.t.-p.5 campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli saldati

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.6 campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ferri a C

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: falda copertura del campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### **SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ferri a C

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: navata e cappelle laterali

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 3]: policromo

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: confessionale

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: presbiterio e cappelle laterali

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: sagrestia, cappelle laterali e deposito

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 3]: policromo

Schema del disegno [3 / 3]: a scacchiera

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: campanile

Genere: in lamiera

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 23]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a raggiera

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a volute

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 23]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci puntoni

Materiali: non verificabile

Qualificazione del tipo: a sezione trapezoidale

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 23]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: peducci angolari

Materiali: non verificabile

Qualificazione del tipo: a sezione trapezoidale

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 23]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 23]**

Ubicazione: facciate principale e sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali [1 / 2]: pietra simona

Materiali [2 / 2]: arenaria

Qualificazione del tipo [1 / 4]: architravati

Qualificazione del tipo [2 / 4]: modanati

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 23]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli portale

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo [1 / 2]: tuscanici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 23]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi piedritti portale

Materiali: pietra simona

Qualificazione del tipo: a sezione poligonale

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 23]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 23]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 23]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: rotondo

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 23]**

Ubicazione: chiesa

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 23]**

Ubicazione: base campanile

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 23]**

Ubicazione: chiesa

Collocazione: esterna

Tipo: portoni

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 5]: con specchiature

Qualificazione del tipo [2 / 5]: modanati

Qualificazione del tipo [3 / 5]: figurati

Qualificazione del tipo [4 / 5]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [5 / 5]: a motivi vegetali

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 23]**

Ubicazione: chiesa

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrate

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo [1 / 5]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 5]: figurate

Qualificazione del tipo [3 / 5]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [4 / 5]: a riquadri

Qualificazione del tipo [5 / 5]: a raggiera

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 23]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: alla base del campanile

Genere: lapide

Tipo: lastra in marmo a contorno mistilineo a ricordo dei caduti della prima guerra mondiale

Trascrizione testo

PESCARZO/ AI SUOI FIGLI CADUTI PER LA PATRIA/ 1915-1918/ ARRIGHINI BATTISTA/ BETTONI BATTISTA/  
TABONI CARLO SERG./ " GIACOMO/ " LORENZO/ " GIUSEPPE/ " FRANCESCO

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

In corrispondenza dell'ingresso laterale sud-ovest sono presenti delle infiltrazioni d'acqua nella parte bassa della parete e sulla volta.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Viene installato l'impinto microfonico.

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2003/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento

Vengono rifatti gli intonaci della sagrestia. La caldaia alimentata a gasolio viene sostituita da una alimentata a metano.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Giovanni Battista, Pescarzo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KDQ10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059478

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D01

Note: La facciata principale (nord-ovest) (2005)

Nome del file originale: KDQ10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059479

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D02

Note: Vista dello spigolo sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059480

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D03

Note: Vista da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059481

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D04

Note: Vista del campanile da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059482

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D05

Note: Vista del campanile da nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059483

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D06

Note: Il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059484

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D07

Note: Vista della copertura dal campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059485

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D08

Note: Vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059486

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D09

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_IMG-0000059487

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KDQ10D10

Note: Vista dalla cella campanaria (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KDQ10D10.jpg

## **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00087\_DRA-0000011373

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KDQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KDQ10T01\_dwg.zip

## **BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: (a cura di) Passamani B.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol.V, pp. 360-367

## **BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 225

## **BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 63

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.