

# Casa del complesso della Purificazione di Maria Vergine

Braone (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00094/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00094/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 94

Codice scheda: 1r080-00094

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: bene componente

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Casa del complesso della Purificazione di Maria Vergine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017027

Comune: Braone

Indirizzo: Via Somnavilla, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Somnavilla, 2

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Braone

Particelle: 850

Foglio/Data: 5/ 1993

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La casa parrocchiale, successivamente più volte ampliata e restaurata, dovrebbe essere stata costruita nel 1700. Un'incisione recente sopra uno degli ingressi della facciata sud-est riporta la data del 1502 forse a testimoniare l'esistenza di una porzione antica dell'edificio.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione/ampliamento

Notizia

Con il parroco don Bartolomeo Bonariva si procede per alcuni lavori sulla residenza annessa alla chiesa. Viene realizzata una nuova stanza (detta camerina). Inoltre vengono rifatti i solai, i pavimenti ed il tetto. Sulla facciata che da sulla strada nel 1738 si realizzano tre affreschi. Nel 1747 si rinforza la muraglia verso la piazza e si effettuano nuove decorazioni con affreschi interni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1737/08/27

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1747/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Il parroco Perotti ristruttura quasi totalmente la residenza.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La casa parrocchiale viene innalzata per più di tre metri. I lavori vengono eseguiti dal falegname Girolamo Facchini e da altri mastri di Breno. Così facendo si realizzano tre nuove camere, i corridoi, le scale in pietra, il sottotetto e altro. Le

spese sono interamente sostenute dal parroco don Antonio Martinazzoli.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/05/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1907/05/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Probabilmente vengono realizzati dei lavori di ristrutturazione sulla residenza annessa alla chiesa visto che su un concio del portale sull'ingresso a piano seminterrato è riportata la data del 1967.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: ante

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p.seminterrato/p.t./p.1/p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di tre piani fuori terra e di un piano seminterrato a pianta poligonale irregolare. Al piano seminterrato si trovano, come strutture orizzontali, solai e volte a botte. Agli altri piani si trovano solai.

Le strutture verticali sono in muratura continua portante.

La copertura è a due falde che si chiudono a padiglione in corrispondenza del lato più corto su via Somnavilla.

Il manto di copertura è realizzato con tegole marsigliesi in laterizio su struttura principale costituita da capriate.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p.semint./p.t.-1/p.sott.

Schema: corpo triplo

Forma: poligonale irregolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: locali p.seminterrato

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: botte

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tutti i piani

### TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche e testa a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate in legno

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 8]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-est

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### SCALE [2 / 8]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rett. 4 rampe

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### SCALE [3 / 8]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 2

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

### SCHEMA STRUTTURALE [3 / 8]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4 / 8]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: di lato ingresso principale

Forma planimetrica: rett. spezzata 3 rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

**SCALE [5 / 8]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-est chiesa

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [6 / 8]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [6 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: non verificabile

**SCALE [7 / 8]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: corridoio

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

#### **SCHEMA STRUTTURALE [7 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: non verificabile

#### **SCALE [8 / 8]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.sottotetto

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

#### **SCHEMA STRUTTURALE [8 / 8]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]**

Ubicazione: facciate nord-est e sud-est, piano seminterrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]**

Ubicazione: facciata nord-ovest

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]**

Ubicazione: balcone facciata nord-est

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]**

Ubicazione: p.t./p.1

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: policromi

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]**

Ubicazione: p.1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]**

Ubicazione: p.semint./p.1/p.sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: a listoni

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]**

Ubicazione: p.t./p.1

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]**

Ubicazione: p.1

Genere: in linoleum

Schema del disegno: finto parquet

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]**

Ubicazione: p.t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: ingresso facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi (tracce)

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanate

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi simbolici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Sulle pareti portanti del piano terra e del piano primo si notano, sia all'esterno che all'interno, parecchie lesioni sotto forma di crepe generalmente ad andamento verticale.

Fonte: diretta/2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: La struttura della copertura appare in buono stato, il manto di copertura un po' meno.

Fonte: diretta/2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni ed interni non si trovano in buono stato di conservazione, specialmente quelli esterni delle facciate nord-ovest e nord-est.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Le poche decorazioni che sono presenti certamente non sono ben conservate.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Mediocre stato di conservazione specialmente per le finestre.

Fonte: diretta/2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/01/04

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Non esiste impianto di riscaldamento. Gli impianti elettrico ed idrosanitario risalgono a parecchi anni fa e non sono aggiornati.

Fonte: diretta/2005

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abbandono/deposito

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XIII-1980ca)

Uso: abitazione, deposito

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st.1 (1980ca-oggi)

Uso: abbandono, deposito

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via Somnavilla n° 2, Braone (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria della Purificazione

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KBJ13F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060381

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D01

Note: Vista del prospetto nord-ovest (2005)

Nome del file originale: KBJ13D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060382

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D02

Note: Vista del prospetto nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ13D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060383

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D03

Note: Vista del prospetto sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ13D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060384

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D04

Note: Vista del portoncino di ingresso sul prospetto nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ13D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060385

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D05

Note: Uno dei locali al piano seminterrato (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ13D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060386

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D06

Note: Il forno della vecchia cucina al piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ13D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060387

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D07

Note: Il lavatoio della vecchia cucina al piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ13D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_IMG-0000060388

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KBJ13D08

Note: La struttura del tetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KBJ13D08.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00094\_DRA-0000011786

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KBJ13T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KBJ13T01\_dwg.zip

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 4]**

Autore: Rebuffoni M.

Titolo contribuito: "Braone nella preistoria-storia-fede"

Luogo di edizione: Clusone (Bg)

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 77-98, 108-145,

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 4]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 176-178

#### **BIBLIOGRAFIA [3 / 4]**

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Enciclopedia bresciana"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: (?)

V., pp., nn.: vol I, pp. 262-263

**BIBLIOGRAFIA [4 / 4]**

Autore: Vari

Titolo contributo: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 78-79

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.