

Chiesa di S. Vigilio

Cevo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00095/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00095/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 95

Codice scheda: 1r080-00095

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Vigilio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017051

Comune: Cevo

Indirizzo: Via S. Vigilio, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via Adamello, 0 (P)

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cevo

Particelle: A

Foglio/Data: 15/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

La costruzione originaria sembra risalire addirittura agli anni 1390-1391. La chiesa antica viene consacrata nel 1459. Secondo alcuni la data del 1462 sembra essere quella di un ampliamento o di una nuova costruzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1390/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1462/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia: La chiesa diviene la parrocchiale di Cevo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1536/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1536/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: La chiesa viene registrata durante la visita pastorale del 1562.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: incendio

Notizia: La chiesa viene distrutta da un incendio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1590/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1590/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Dopo l'incendio del 1590 la chiesa, compreso il campanile sul quale è posta la data del 1596, viene ricostruita. Del 1596 è anche l'altare maggiore in marmo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1596/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La chiesa viene ampliata e viene realizzata la nuova facciata principale in conci di granito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dedicazione

Notizia: Alla dedicazione a S. Vigilio viene aggiunta quella a S. Giovanni Bosco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1962/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1962/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: altare

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Viene realizzato l'altare nuovo in marmo ad opera della ditta Comana di Bergamo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1971/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1971/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione

Notizia: Come ricorda l'iscrizione sul pavimento del presbiterio la chiesa viene consacrata dal vescovo di Brescia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1971/06/27

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1971/06/27

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: vetrate

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Vengono realizzate delle vetrate istoriate dipinte a grisailles.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: corpo della sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.seminterrato/p.t./p.1

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +7

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/p.3/p.4/p.5/cella campanaria

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a pianta rettangolare con una navata a tre campate (volte a botte ellittiche lunettate) separate da archi, cappelle laterali (volte a botte), presbiterio (volta a botte ellittica lunettata). Contro la parete sud del presbiterio si trova il corpo della sagrestia (solai piani) con sottotetto e locali sottostanti accessibili dall'esterno. Alla parete nord del presbiterio sono addossati campanile (solai in legno), locale caldaia e magazzino con accesso dall'esterno oltre ad un deposito (accesso interno).

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata che si uniscono a pianta mistilinea in corrispondenza del presbiterio. Il corpo della sagrestia ha copertura a padiglione mentre i locali adibiti a deposito e a caldaia sono coperti da falde a leggio così come i corpi sporgenti delle cappelle.

Il manto di copertura è in tegole marsigliesi in laterizio per il corpo principale. Il resto è in lamiera.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.-p.5/cella camp.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali [1 / 2]: pietra locale

Materiali [2 / 2]: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: ellitt. lunett.

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo sagrestia e locali deposito

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: parte di solaio

Ubicazione: locali deposito

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: parte di solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: parte di solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: parte di solaio

COPERTURE

Ubicazione: navata e presbiterio

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche

Qualificazione della forma: a pianta regolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: chiesa

Struttura primaria: capriate in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 9]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: spigolo sud-est sagrato

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: su arco/appoggiata

SCALE [2 / 9]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: facciata principale

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 9]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord

Forma planimetrica: semicircolare

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 9]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [5 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [6 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 4

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [7 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: accesso pulpito

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata/a sbalzo

SCALE [8 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: di fianco alla sagrestia

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [8 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [9 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: locale caldaia

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [9 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: sagrato, p.t. campanile

Genere: in porfido

Schema del disegno: a coda di pavone

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: navata, presbiterio e sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 6]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 6]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 6]: con figurazioni

Schema del disegno [4 / 6]: policromo

Schema del disegno [5 / 6]: a motivi geometrici

Schema del disegno [6 / 6]: con piastrelle di diverso taglio

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: sagrestia e magazzino

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmo

Schema del disegno: in breccia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: bagno sopra sagrestia e magazzino

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: cella campanaria, locale caldaia e deposito

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 24]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 24]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 24]

Ubicazione: facciate sud, ovest e nord

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 9]: architravati

Qualificazione del tipo [2 / 9]: modanati

Qualificazione del tipo [3 / 9]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 9]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [5 / 9]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [6 / 9]: a volute

Qualificazione del tipo [7 / 9]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [8 / 9]: a riquadri

Qualificazione del tipo [9 / 9]: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 24]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 24]

Ubicazione: facciate sud, est e nord, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 24]

Ubicazione: facciate sud, est e nord

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 24]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 24]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: merlature

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a coda di rondine

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 24]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 24]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 24]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portone

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 24]

Ubicazione: facciate sud, ovest e nord

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrate

Materiali [1 / 2]: vetro

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 3]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 3]: figurate

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 24]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 24]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]

Ubicazione: pavimento navata

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione su lastra di marmo di forma esagonale posta nel pavimento del presbiterio

Trascrizione testo

LA PIETA'/ DEL POPOLO DI CEVO/ VOLLE /IL VESCOVO DI BRESCIA/ + LUIGI MORSTABILINI/ CONSACRO/
27-6-1971

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: iscrizione

Tipo: semplice iscrizione su lastra rettangolare in ricordo del dono effettuato da parte di papa Paolo VI

Trascrizione testo

L'IMMACOLATA/ DELLA PARROCCHIA DI CEVO/ INCORONATA SOLENNEMENTE IL 20 II 1966/ CON IL DIADEMA
OFFERTO DALLE MAMME DI CEVO/ LA CORONA DEL S. ROSARIO CHE LA MADONNA/ PORTA IN MANO E'
DONO/ DEL S. PADRE PAOLO VI INVIATO/ A CEVO 10-1-1966

Tecnica: incisa

Materiali: metallo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: facciata sud

Genere: lapide

Tipo: iscrizione posta in una semplice cornice rettangolare modanata

Trascrizione testo

INDVLGENZA.PLENRIA/ TVTTO.LANNO.OGNI/ DI.OGNI.HORA.ET.OGNI/ PONTO CONCESSA/ ALLA.
CHEESSA.DI.S/ VIGILIO.IN.CEVO.COME/ APPARE.NELLA.BOLLA/ DI.CLEMENTE.X./ 22.APRILE.1682

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Varie lesioni sotto forma di crepe ad andamento verticale si trovano in corrispondenza delle pareti della chiesa e della sagrestia. Una lunga crepa di fianco alla parete sud della chiesa lungo la navata sta ad indicare dei cedimenti del terreno in corrispondenza del sagrato.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La struttura principale della copertura della chiesa (capriate) appare in buono stato, cosa che non si può dire del manto in tegole marsigliesi, dei travetti e dei listoni.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La crepa che si trova sul pavimento della navata ha prodotto evidenti danni. Per il resto nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La parte bassa degli intococi esterni delle pareti sud, est e nord presentano fenomeni di degrado dovuti all'umidità (risalita capillare) con conseguente disgregazione materiale. All'interno nel locale sopra la sagrestia è presente un fenomeni di infiltrazione di acqua probabilmente proveniente dalla copertura.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Vigilio n° 50, Cevo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Vigilio

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KEV10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060515

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D01

Note: La facciata principale (ovest) (2005)

Nome del file originale: KEV10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060516

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D02

Note: Scorcio della facciata sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060517

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D03

Note: Vista del corpo della sagrestia da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060518

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D04

Note: Vista da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060519

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D05

Note: Vista del campanile da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060520

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D06

Note: Vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060521

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D07

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060522

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D08

Note: Particolare di una capriata della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060523

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D09

Note: Vista della copertura della navata dal campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_IMG-0000060524

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEV10D10

Note: Vista del solaio della copertura piana del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEV10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00095_DRA-0000011849

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KEV10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEV10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 321-322

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Vari

Titolo contributo: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 117

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.