

Chiesa della Madonna del Carmelo

Cevo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00096/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00096/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 96

Codice scheda: 1r080-00096

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa della Madonna del Carmelo

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa della Madonna del Carmine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017051

Comune: Cevo

Indirizzo: Via SS. Nazario e Celso, 0 (P)

Altra località: Andrista (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cevo-Andrista

Particelle: A

Foglio/Data: 11/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruita la chiesa che prende il posto della chiesa dei SS. Nazзарo e Celso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1600/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1699/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruito il campanile. Lo ricorda una lapide posta alla base del campanile stesso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1870/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1870/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: pavimentazione

Notizia: Grazie al lascito di una abitante del paese viene sistemato il pavimento in marmo della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1970/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1970/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: corpo della sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p.t./p.sottotetto

Suddivisione verticale: locali unici

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t./p.1/p.2/cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a pianta rettangolare con una navata a tre campate (volte botte lunettate) separate da archi a tutto sesto, cappelle laterali (volte a botte), presbiterio (volta a botte con testa a padiglione), sagrestia con locale deposito (solai piani) e locale caldaia (solaio piano). Addossato alla facciata nord est si trova il campanile con una piccola copula come copertura.

Le strutture verticali sono in muratura portante.

La copertura della chiesa ha due falde simmetriche sulla navata con testa a padiglione in corrispondenza del presbiterio. Il blocco della sagrestia, del deposito e del locale caldaia ha falde a leggione con testa a padiglione.

Il manto di copertura in tegole alla romana in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t./p.1/p.2/cella camp.

Schema: centrale

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: botte lunettata

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: botte testa pd.

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: botte

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo sagrestia

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: parte di solaio

COPERTURE

Ubicazione: navata e presbiterio

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde simmetriche e testa a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta regolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: spigolo nord sagrato

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: facciata sud-ovest

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: spigolo est sagrato

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: facciata sud-ovest

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli saldati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 3]: policromo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrestia, deposito e locale caldaia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 23]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali [1 / 2]: metallo

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: piramidi

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicioni

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 23]

Ubicazione: tutte le facciate, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione mistilinea

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 23]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 23]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 23]

Ubicazione: facciate sud-est e nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 23]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 4]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 4]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [3 / 4]: spezzato

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 23]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 23]

Ubicazione: corpo sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 23]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna/interna

Tipo: vetrate

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo [1 / 4]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 4]: figurate

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a riquadri

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 23]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 23]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: basamento campanile

Genere: iscrizione

Tipo

semplice lapide in marmo verde e di forma rettangolare in ricordo dei lavori effettuati per il campanile; l'anno è inciso nell'intonaco

Trascrizione testo

NEL CENTENARIO DELLA/ EREZIONE DELLA TORRE/ CAMPANARIA/ LA POPOLAZIONE TUTTA/ DI ANDRISTA/
GENEROSAMENTE CONCORSE/ A RINNOVARE/ IL DECORO DI QUESTA/ CHIESA/ 18+70

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: basamento campanile

Genere: iscrizione

Tipo

semplice lapide in marmo verde e di forma rettangolare in ricordo della donazione di una famiglia per il rifacimento del pavimento della chiesa; l'anno è inciso nell'intonaco

Trascrizione testo

I PARENTI DI/ RONCHI MODESTA/ BELTRAMELLI/ OFFRIRONO L'EREDITA'/ DA LEI LASCIATA/ PER LA SISTEMAZIONE/ DEL PAVIMENTO MARMOREO/ DEL TEMPIO DI DIO/ 19+70

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Nella parete sud-ovest della sagrestia è presente una lesione, sotto forma di crepa ad andamento verticale, che si propaga sul solaio.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/02/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento: Vengono effettuati lavori di consolidamento e restauro degli intonaci esterni.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Vengono sistemati gli intonaci interni e si provvede all'installazione dell'impianto di riscaldamento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Girolamo n° 9, Cedegolo (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Girolamo

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KEZ10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060633

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D01

Note: Vista di scorcio da nord-est (2005)

Nome del file originale: KEZ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060634

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D02

Note: La facciata nord-est con il campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEZ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060635

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D03

Note: Vista della facciata principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEZ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060636

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D04

Note: Lo spigolo sud con il corpo della sagrestia sullo sfondo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEZ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060637

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D05

Note: Il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEZ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060638

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D06

Note: Scorcio del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEZ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060639

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D07

Note: La volta della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEZ10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_IMG-0000060640

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KEZ10D08

Note: Vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KEZ10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00096_DRA-0000011901

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KEZ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KEZ10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 326

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Vari

Titolo contribuito: "Terra di Valle Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 116-117

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.