

Palazzo Francesconi

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00104/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00104/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 104

Codice scheda: 1r080-00104

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: privato

Denominazione: Palazzo Francesconi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via S. Benedetto, 15

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Particelle: 998, 1000, 1006, 1388

Foglio/Data: 5/ 1995

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: Famiglia Francesconi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica ("Arte in Val Camonica" vol.IV, p. 467)

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: 010intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Si trova ancora traccia, nei portali dell'androne dell'ala ovest, dell'edificio originario risalente al XVI secolo: infatti su uno di essi si trova incisa la data del 1501.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: 020intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio viene costruito su committenza della famiglia Francesconi sulla base di un edificio preesistente. Parte degli affreschi viene realizzata dal pittore Giovanni Antonio Cappello mentre altri sono stati più tardi attribuiti al Fiamminghino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1600/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: 022intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Viene realizzata una ristrutturazione al piano rialzato dell'ala ovest con una saletta dai dipinti floreali e una stua, vale a dire una stanza interamente rivestita in legno. Un ambiente con analoghe caratteristiche viene realizzato anche di fianco all'androne dell'ala est.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: 030intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'ala ovest passa alla proprietà della parrocchia di Bienno mentre l'ala est viene acquistata dal prof. Gino Rebajoli, ambasciatore italiano a Berlino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1918/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: 031ala ovest

Notizia sintetica: realizzazione cappella

Notizia

Al pino terra del corpo ovest viene realizzata una cappella. Lo testimonia il fatto che nell'androne di ingresso ancora oggi si trova un'acquasantiera.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: 032ala ovest

Notizia sintetica: affreschi

Notizia: Adolfo Putelli realizza la decorazione dell'ambiente di fianco all'androne al piano terra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1931/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1931/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: 040ala est

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: L'ala est viene acquistata dalla famiglia Avanzini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: ala ovest

Individuazione: portali dell'androne

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p.seminterrato/p.t./p.mezzanino/p.1/p.2/p.sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta poligonale irregolare con strutture portanti in muratura continua, colonne per gli ambienti loggiati e pilastri in muratura per il vano scale del corpo ovest. Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte, volte a botte unghiata, volte a crociera, volte a schifo e solai con struttura in legno. Addossato alla facciata nord-ovest del corpo est si trova un giardino delimitato da arcate a tutto sesto.

La copertura con tetto a falde asimmetriche chiuse a padiglione sul prospetto est. Il manto di copertura è in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.-p.sottotetto

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra locale

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: loggiati

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: arenaria

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: vano scale e giardino corpo est

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.seminterrato, p.terra

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.terra

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: crociera

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.terra

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: schifo

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.mezzanino

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: botte unghiata

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde asimmetriche, a leggio

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travi in legno

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 9]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [2 / 9]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 9]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata 3 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di emergenza

Quantità: 1

Collocazione: facciata nord-ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [5 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: corpo ovest

Forma planimetrica: rett. spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [6 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: corpo est

Forma planimetrica: rett. spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [7 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: corpo est

Forma planimetrica: rett. spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [7 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

SCALE [8 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: 1

Collocazione: corpo ovest

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [8 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [9 / 9]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di collegamento

Quantità: ?

Collocazione: corpo ovest

Forma planimetrica: rettilinea 1 rampa

SCHEMA STRUTTURALE [9 / 9]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 10]

Ubicazione: androni e giardino corpo est

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 4]: acciottolato

Schema del disegno [2 / 4]: a lastre regolari

Schema del disegno [3 / 4]: a giunti sfalsati in diagonale

Schema del disegno [4 / 4]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 10]

Ubicazione: p.seminterrato corpo ovest

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 10]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 5]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 5]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 5]: a riquadri

Schema del disegno [4 / 5]: a motivi geometrici

Schema del disegno [5 / 5]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 10]

Ubicazione: p.t. corpo ovest

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 10]

Ubicazione: p.t. corpo est

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 10]

Ubicazione: p.t. corpo est

Genere: in breccia

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 10]

Ubicazione: scala corpo ovest

Genere: in granito

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 10]

Ubicazione: p.2 corpo est

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listelli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 10]

Ubicazione: p.2 corpo est

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 10]

Ubicazione: p.sottotetto corpo est

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]

Ubicazione: facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]

Ubicazione: facciate sud-est, nord-est e nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: arenaria

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 3]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 3]: svasate

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]

Ubicazione: facciate sud-est, nord-est e nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglie romboidali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]

Ubicazione: facciate sud-est, nord-est e nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo [1 / 5]: a motivi romboidali

Qualificazione del tipo [2 / 5]: a volute

Qualificazione del tipo [3 / 5]: a motivi vegetali

Qualificazione del tipo [4 / 5]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [5 / 5]: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]

Ubicazione: p.1 facciata sud-est e p.2 facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balconi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali [1 / 2]: arenaria

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo [1 / 4]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a tutto sesto

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a volute

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: portoni

Materiali: legno

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con specchiature

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]

Ubicazione: logge facciata nord-ovest e giardino

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: arenaria

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ionici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]

Ubicazione: logge facciata nord-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: androne ala ovest

Genere: iscrizione

Tipo: incisione su portale

Trascrizione testo: 1501

Tecnica: incisa

Materiali: granito

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: xpavimenti

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

In uno dei locali a piano terra del corpo est di proprietà della parrocchia di Bienno il pavimento in graniglia presenta delle disconnessioni ben evidenti.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/02/24

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala ovest

Data inizio: 1992/00/00

Data fine: 1993/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Vengono realizzati consistenti lavori su tutto l'edificio. Le coperture vengono completamente rifatte sia nella struttura in legno che nel manto di copertura. Si realizzano nuovi solai con struttura in legno, gran parte della pavimentazione viene rifatta e i serramenti sostituiti. Costruiti nuovi servizi per le aule di catechismo e per gli spazi pubblici.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala est

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 2004/00/00

Descrizione intervento

Le coperture vengono completamente rifatte sia nella struttura in legno che nel manto di copertura. Si realizzano interventi conservativi sulle strutture ed in particolar modi sugli affreschi e vengono rifatti alcuni ambienti (bagni).

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/centro di aggregazione sociale

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/centro religioso

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala ovest

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVI-?)

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico/ proprietà privata

Indirizzo: via S. Benedetto n° 22, Bienna (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita/ Dott. Giacomo Martinazzi e dott.ssa Angela Avanzini

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 13

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e consolidamento

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIZ10F01

Note: Vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061489

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D05

Note: Vista parziale della facciata nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061490

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D06

Note: Vista di uno dei portali della facciata sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061491

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D07

Note: Vista di uno dei locali a piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061492

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D08

Note: Vista della volta di uno degli androni del piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061493

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D09

Note: Vista di uno dei locali al piano sottotetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061480

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D10

Note: La volta di uno dei locali al piano primo dell'ala ovest (2005)

Nome del file originale: KIZ10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061481

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D11

Note: La volta di uno dei locali al piano terra dell'ala est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061482

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D12

Note: La scalinata dell'ala est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061483

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D13

Note: Il salone del piano primo dell'ala est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061484

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D14

Note: Il sottotetto dell'ala est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061485

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D01

Note: Vista panoramica da nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061486

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D02

Note: Vista panoramica da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061487

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D03

Note: Vista parziale 1 della facciata sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_IMG-0000061488

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIZ10D04

Note: Vista parziale 2 della facciata sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIZ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00104_DRA-0000012281

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KIZ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIZ10T01_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 467-489

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 146

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Lechi F.

Titolo contributo: "Le dimore bresciane in cinque secoli di storia"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: vol.IV, pp. 24-33

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Scalvinoni G.