

Chiesa di S. Bernardo

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00106/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00106/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 106

Codice scheda: 1r080-00106

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Bernardo

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Località: Odecla

Indirizzo: Strada Comunale di San Bernardo, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario
Indirizzo: Strada Comunale di San Bernardo, 0
CAP: 25040
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]
Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Odecla, 0
CAP: 25040
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malonno

Particelle: A

Foglio/Data: 48/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: La chiesa viene registrata in occasione della visita pastorale del vescovo Bollani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: Avviene la consacrazione della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: pala d'altare

Notizia: Viene realizzata la pala dell'altare ad opera di Vincenzo Schena.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1798

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1798

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene restaurata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro e ampliamento

Notizia

L'edificio viene restaurato ed ampliato con il rifacimento della facciata principale e laposa della fonte battesimale. Il tutto per interessamento del parroco don Paolo Passeri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: pt/p1/p2/p3/cella campanaria

Suddivisione verticale: locali unici

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccola chiesa a navata unica, con cappelle laterali e sagrestia. La navata ha volta a vela mentre il presbiterio ha volte a botte lunettate. Le strutture verticali sono in muratura portante. La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata. Il campanile ha solai in legno con scale metalliche ed in legno.

Il manto di copertura è in tegole alla romana in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: locale unico

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: presbiterio

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [5 / 5]

Genere: soletta

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera soletta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: controfacciata

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: autobloccanti

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: in granito

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: piani superiori campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: facciate est, sud e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: lato ovest sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: lastra rettangolare

Trascrizione testo

IL 15 MARZO 1959/ S.ECC..MONS. GIACINTO TREDICI/ ARCIVESCOVO VESCOVO DI BRESCIA/ NELL'ANNO 25°
DEL SUO/ EPISCOPATO INAUGURA/ SOLENNEMENTE I LAVORI DI/ RESTAURO E AMPLIAMENTO/ DI QUESTA
CHIESA ATTOR-/ NIATO DALLA POPOLAZIONE/ DI ODECLA NAZIO E MOSCIO/ CHE DOPO INNUMEREVOLI/
SACRIFICI VEDE CORONATO/ IL SUO SOGNO

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: lastra rettangolare

Trascrizione testo

QUESTA CHIESA/ E'/ STATA COSTRUITA/ L'ANNO 1757/ RESTAURATA/ L'ANNO 1867/ AMPLIATA E RESTAURATA/ L'ANNO 1959

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza limitata di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1977/00/00

Data fine: 1977/00/00

Descrizione intervento: Nuovo organo e nuova fonte battesimale.

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1993/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento del coro e nuovo impianto di riscaldamento.

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Posa di nuova pavimentazione interna e confessionali.

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: esterno

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento intonaci esterni.

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 2005/00/00

Data fine: 2005/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento impianto elettrico e lavori sulle campane.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Della Chiesa N° 6, Malonno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei Santi Faustino E Giovita

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. BERNARDINO

Indirizzo da vincolo: VIA BERNARDINO

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKMP10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_IMG-0000061666

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMP10D01

Note: prospetto nord (2005)

Nome del file originale: BSKMP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_IMG-0000061667

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMP10D02

Note: vista da sud-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_IMG-0000061668

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMP10D03

Note: vista da nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_IMG-0000061669

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMP10D04

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_IMG-0000061670

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMP10D05

Note: vista dell'altare principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_IMG-0000061671

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMP10D06

Note: vista della controfacciata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMP10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_DRA-0000012350

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSKMP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKMP10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00106_DRA-0000012351

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSKMP10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKMP10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Titolo contributo: S. Bernardo

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 125

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Chiapparini G./ Moreschi A./ Picen M./ Ricci G.

Titolo libro o rivista: Malòn : guida storico-turistica di Malonno e delle sue frazioni

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 21

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Bernardo (sec. XV-XX)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 628-629

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/29

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia