

Chiesa di S. Giuseppe

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00107/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00107/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 107

Codice scheda: 1r080-00107

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Località: Loritto

Indirizzo: Via Loritto, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario
Indirizzo: Via San Giuseppe, 0
CAP: 25040
Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malonno

Particelle: A

Foglio/Data: 5/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene costruita nel XVI secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia: Vengono eseguiti lavori di sistemazione generale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: incendio

Notizia: L'edificio viene devastato da un incendio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene ampliata e viene rifatta la facciata principale dopo l'incendio del 1897.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: pt/p1

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: pt/p1/p2/p3/cella campanaria

Suddivisione verticale: locali unici

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica, con cappelle laterali, sagrestia e locale soprastante. La navata ed il presbiterio hanno volte a crociera. Le strutture verticali sono in muratura portante. La copertura della chiesa ha due falde simmetriche in corrispondenza della navata. Il campanile ha solai in legno con scale metalliche ed in legno. Il manto di copertura è in tegole alla romana in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: locale unico

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: pt/p1

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 5]

Genere: soletta

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera soletta

Ubicazione: cappelle

TIPO [5 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: sagrato

Genere: in asfalto

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 6]: con piastrelle esagonali

Schema del disegno [2 / 6]: bicolore

Schema del disegno [3 / 6]: a motivi floreali

Schema del disegno [4 / 6]: a motivi geometrici

Schema del disegno [5 / 6]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [6 / 6]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: locale sopra sagrestia

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: piani superiori campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: facciate sud-ovest, sud-est e nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: merlature

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alcune vistose crepe in corrispondenza dell'arco del presbiterio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/29

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Decisamente rudimentale e non degno di un edificio sacro il sistema di riscaldamento.

Fonte: diretta 2005

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Della Chiesa N° 6, Malonno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei Santi Faustino E Giovita

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKMO10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_IMG-0000061751

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMO10D01

Note: vista da sud (2005)

Nome del file originale: BSKMO10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_IMG-0000061752

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMO10D02

Note: il prospetto sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMO10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_IMG-0000061753

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMO10D03

Note: il prospetto nord-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMO10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_IMG-0000061754

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMO10D04

Note: vista del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMO10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_IMG-0000061755

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMO10D05

Note: l'altare principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMO10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_IMG-0000061756

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMO10D06

Note: vista di una delle capriate della copertura (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMO10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_DRA-0000012385

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSKMO10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKMO10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00107_DRA-0000012386

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSKMO10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKMO10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Titolo contributo: S. Giuseppe

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 125

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Chiapparini G./ Moreschi A./ Picen M./ Ricci G.

Titolo libro o rivista: Malòn : guida storico-turistica di Malonno e delle sue frazioni

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 21

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Giuseppe (sec. XVI-ampliata nel 1911)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 628

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/29

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia