

Chiesa di S. Maria Assunta

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00110/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00110/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 110

Codice scheda: 1r080-00110

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria Assunta

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Indirizzo: Via Lava, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Lava, 0

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: Lava

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malonno

Particelle: A

Foglio/Data: 22/ 1966

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: La chiesa del tempo viene registrata nella visita pastorale del 1562.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Durante la visita pastorale del 1562 da parte del vescovo Domenico Bollani la chiesa del tempo viene definita come parrocchiale e soggetta alla pieve di Edolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

In seguito alla visita pastorale Carlo Borromeo da ordine al parroco di celebrare nella chiesa di S. Faustino e di trasferire là la sua residenza. L'ordine sarà disatteso per molti anni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: spostamento parrocchiale

Notizia

Una volta composti i dissidi che trattenevano i parroci nella frazione di Lava il centro parrocchiale viene trasferito nella chiesa di S. Faustino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1717

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1717

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene restaurata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1952

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1952

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +5

Tipo di piani: p1/p2/p3/p4/cella campanaria

Suddivisione verticale: locali unici

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a navata unica, con presbiterio e sagrestia. La navata ha volte a botte lunettate mentre il presbiterio ha una volta a padiglione. Le strutture verticali sono in muratura portante; c'è un grosso pilastro in corrispondenza di uno degli spigoli del campanile che in pianta è contenuto nel perimetro della chiesa. Inoltre nella cella campanaria del campanile ci sono delle colonne in pietra. La copertura è a due falde simmetriche in corrispondenza della navata. Il campanile ha scale in calcestruzzo, in legno e in metallo. Il manto di copertura è in tegole alla romana in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: pt/p1

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: locale unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastro

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: muratura

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in granito

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 4]: a scacchiera

Schema del disegno [3 / 4]: bicolore

Schema del disegno [4 / 4]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: piani superiori campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: merlature

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: quadrato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: chiesa e sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali [1 / 2]: marmo

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 3]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: facciate nord-est e sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: pavimento sagrestia

Genere: lapide

Tipo: semplice lastra in pietra di forma circolare

Trascrizione testo: SEPVLCRUM/ PER LI HOMINI

Tecnica: incisa

Materiali: granito

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: sagrestia

Genere: iscrizione

Tipo: edicola ad andamento mistilineo con volute

Trascrizione testo: 1900/ VITUS/ MAFFEZZOLI/ IN/ GRATIARUM/ ACTIONE

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Lo sacalone d'accesso della facciata principale non risulta in condizioni ottimali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il portale della facciata principale mostra una vistosa crepa in corrispondenza della parte sopra architrave.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 1982/00/00

Data fine: 1982/00/00

Descrizione intervento: Viene installato l'impianto microfónico.

RESTAURI [2 / 8]

Riferimento alla parte: campane

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: Vengono elettrificate le campane.

RESTAURI [3 / 8]

Riferimento alla parte: sagrato

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Viene posata la pavimentazione in acciottolato del sagrato.

RESTAURI [4 / 8]

Riferimento alla parte: portoni

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Descrizione intervento: Vengono rifatti i portoni d'entrata.

RESTAURI [5 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1991/00/00

Descrizione intervento

Viene installato un nuovo impianto di riscaldamento ad aria in sostituzione di quello precedente troppo rumoroso.

RESTAURI [6 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: L'impianto elettrico viene adeguato alla normativa vigente.

RESTAURI [7 / 8]

Riferimento alla parte: organo

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento: Viene restaurato l'organo.

RESTAURI [8 / 8]

Riferimento alla parte: esterno

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: Viene rifatto tutto l'intonaco esterno ad opera di volontari.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Della Chiesa N° 6, Malonno (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei Santi Faustino E Giovita

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA (1400)

Indirizzo da vincolo: FRAZ: LAVA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

Estremi provvedimento: 1914/03/22

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKMQ10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_IMG-0000061957

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMQ10D02

Note: vista da sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMQ10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_IMG-0000061958

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMQ10D03

Note: vista del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMQ10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_IMG-0000061959

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMQ10D04

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMQ10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_IMG-0000061960

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMQ10D05

Note: l'altare principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMQ10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_IMG-0000061961

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMQ10D06

Note: vista di una delle capriate della copertura (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKMQ10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_IMG-0000061956

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKMQ10D01

Note: la facciata principale (2005)

Nome del file originale: BSKMQ10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_DRA-0000012487

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSKMQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKMQ10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00110_DRA-0000012488

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSKMQ10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKMQ10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo libro o rivista: Terra di Valle Camonica : guida turistica storico-artistica

Titolo contributo: S. Maria Assunta

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 125

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Chiapparini G./ Moreschi A./ Picen M./ Ricci G.

Titolo libro o rivista: Malòn : guida storico-turistica di Malonno e delle sue frazioni

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: pp. 18-19

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Maria Assunta (sec. XVI)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 626-627

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Vari

Titolo libro o rivista: Chiesa di S. Maria Lava di Malonno (Bs)

Luogo di edizione: Darfo Boario Terme

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: tutto il volume

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/25

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia