

Santella della Croce

Ossimo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00112/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00112/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 112

Codice scheda: 1r080-00112

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Santella della Croce

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santella Mater Salvatoris

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017128

Comune: Ossimo

Località: Ossimo Inferiore

Indirizzo: Strada del Fossato, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Dante, 0

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossimo

Particelle: -

Foglio/Data: 35/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Vengono restaurati gli affreschi da parte di N. Ghidini di Breno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: L'edificio come ci appare oggi è stato costruito tra i secoli XVII e XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: pala

Notizia

La pala dell'altare, una tela ad olio, raffigurante la Madonna col Bambino e S. Giuseppe inginocchiato, risale al secolo XVIII. Dello stesso periodo anche la cornice in legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccola santella a navata unica (volta a crociera) con presbiterio (volta a botte). Le strutture verticali sono in muratura portante. La copertura è a due falde simmetriche con il manto in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: in granito

Schema del disegno: a giunti regolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata ovest

Genere: lapide

Tipo: lastra pentagonale con fotografia

Trascrizione testo

ZENDRA GIOVANNI/ NELLA COSTRUZIONE/ DELLA CASA FANFANI/ TRAGICAMENTE IMMOLAVA/ LA SUA GIOVINEZZA/ A SOLI 21 ANNI/ IL 13.4.1954/ REQUIEM

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono collegamenti verticali.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/06/25

Stato di conservazione: n.c.

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento: Restauro degli affreschi.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santella

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santella

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Della Chiesa N° 2, Ossimo Inferiore (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Cosma E Damiano

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGM10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_IMG-0000062115

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGM10D01

Note: il prospetto nord (2005)

Nome del file originale: BSXGM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_IMG-0000062116

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGM10D02

Note: il prospetto ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_IMG-0000062117

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGM10D03

Note: vista da sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_IMG-0000062118

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGM10D04

Note: il prospetto est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGM10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_IMG-0000062119

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGM10D05

Note: particolare del capitello (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGM10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_IMG-0000062120

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGM10D06

Note: vista dell'interno (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGM10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_DRA-0000012549

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXGM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGM10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_DRA-0000012550

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXGM10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGM10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_DRA-0000012551

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXGM10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGM10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00112_DRA-0000012552

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXGM10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGM10T04.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Santella della Croce

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol I, p. 212

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Santella Mater Salvatoris

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 671

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/06/25

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia