

# Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri - complesso

Losine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00118/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00118/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 118

Codice scheda: 1r080-00118

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00118

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017094

Comune: Losine

Indirizzo: Via Prudenzi, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Prudenzi, 0

CAP: 25040

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Sole, 16

CAP: 24040

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Losine

Particelle: B

Foglio/Data: 1/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa originaria viene registrata durante la visita del vescovo Domenico Bollani. Probabilmente l'edificio originario risale al secolo XII (il vescovo Giovanni da Fiumicello la ricorda nel 1182).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1182

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata sulle vestigia della precedente. Dello stesso periodo è anche la costruzione del campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: vendita

Notizia: Viene venduto l'altare maggiore con il paliotto, la soasa e la pala.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Durante la guerra l'edificio viene usato come deposito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come fienile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come deposito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 2005/07/06

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Complesso di due componenti.

Primo componente (schedato): si tratta della porzione est della chiesa (a navata unica con cappelle laterali).

Secondo componente (schedato): si tratta della porzione ovest della chiesa (a navata unica con cappelle laterali) e del campanile.

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Pessime condizioni per il pavimento della porzione est: ne rimangono solo poche tracce.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Pessimo stato di conservazione per i rivestimenti della porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Pessimo stato di conservazione per le decorazioni della porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Pessimo stato di conservazione per gli infissi della porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti per la porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle pareti della porzione est dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle volte della porzione est dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Presenza limitata di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi) per la porzione est.

Fonte: diretta 2005

## **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: porzione est

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento

Dopo il crollo di una cappella laterale della porzione est si provvede alla sua ricostruzione. Nell'occasione si provvede anche a ripristinare parte degli intonaci del resto dell'edificio.

#### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: porzione ovest



Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento

Per la porzione ovest vengono rifatti i pavimenti, gli intonaci e gli stucchi. Viene installato un nuovo impianto di riscaldamento.

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Sole N° 12, Losine (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Maurizio E Compagni Martiri

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MAURIZIO E COMPAGNI

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFW10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00118\_IMG-0000062482

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D01

Note: vista panoramica da nord-est (2005)

Nome del file originale: BSXFW10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00118\_IMG-0000062483

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D02

Note: vista da nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00118\_IMG-0000062484

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D03

Note: vista del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00118\_IMG-0000062485

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D04

Note: vista della cornice di una finestra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00118\_DRA-0000012733

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFW10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00118\_DRA-0000012734

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFW10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW10T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Santi Maurizio e Compagni Martiri

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 583

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/07/06

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia