

# Porzione ovest della Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri

Losine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00120/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00120/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 120

Codice scheda: 1r080-00120

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00118

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Porzione ovest della Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017094

Comune: Losine

Indirizzo: Via Sole, 16

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Losine

Particelle: B

Foglio/Data: 1/ 1998

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa originaria viene registrata durante la visita del vescovo Domenico Bollani. Probabilmente l'edificio originario risale al secolo XII (il vescovo Giovanni da Fiumicello la ricorda nel 1182).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1182

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata sulle vestigia della precedente. Dello stesso periodo è anche la costruzione del campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: vendita

Notizia: Viene venduto l'altare maggiore con il paliotto, la soasa e la pala.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Durante la guerra l'edificio viene usato come deposito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come fienile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come deposito.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 2005/07/06

Validità: ante

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: locale unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una piccola chiesetta a navata unica rettangolare con presbiterio. Le strutture verticali sono in muratura portante. Le volte della navata e del presbiterio sono a botte lunettate. Verso sud si trovano dei locali che accolgono i servizi e la sacrestia con volta a schifo. La copertura è a due falde simmetriche. Il manto di copertura è in tegole di cemento. Il campanile, non accessibile, ha copertura a bulbo in rame.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

#### **PIANTA [2 / 4]**

Riferimento piano o quota: pt

Schema: locale unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

#### **PIANTA [3 / 4]**

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: locale unico

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: locali servizi

#### **PIANTA [4 / 4]**

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

#### **STRUTTURE**

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

### **STRUTTURE VERTICALI**

#### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a schifo

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde, a pianta poligonale

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: locali servizi

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: esterno sagrestia

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: navata, presbiterio e sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 3]: a spina di pesce

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in granito

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: locali servizi

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: facciata nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

#### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

#### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: sagrestia

Genere: iscrizione

Tipo: murata

Trascrizione testo

V F/ L DECIVS QVIR/ PRIMVS AED SIBI/ ET L DECIO REBVRRO/ ET SEX DECIO PRIM/ FILIIS DECORION/ ET LESSAE CLOESA/ VXORI ET

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento

Vengono rifatti i pavimenti, gli intonaci e gli stucchi. Viene installato un nuovo impianto di riscaldamento.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Sole N° 12, Losine (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Maurizio E Compagni Martiri

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MAURIZIO E COMPAGNI

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFW12F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_IMG-0000062625

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW12D01

Note: vista da nord (2005)

Nome del file originale: BSXFW12D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_IMG-0000062626

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW12D02

Note: vista da nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW12D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_IMG-0000062627

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW12D03

Note: l'ingresso laterale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW12D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_IMG-0000062628

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW12D04

Note: vista del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW12D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_IMG-0000062629

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW12D05

Note: vista di una cappella laterale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW12D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_IMG-0000062630

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW12D06

Note: particolare dei gradini del presbiterio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW12D06.jpg

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_DRA-0000012793

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFW12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW12T01.pdf

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00120\_DRA-0000012794

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFW12T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW12T02.pdf

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Santi Maurizio e Compagni Martiri

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 583

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/07/06

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia