

# Cappella del Lazzaretto

Esine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00122/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00122/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 122

Codice scheda: 1r080-00122

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cappella

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Cappella del Lazzaretto

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa della Beata Vergine ai Morti

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa dei Campassi

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017070

Comune: Esine

Località: Librini

Indirizzo: Via Librini, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Esine

Particelle: G

Foglio/Data: 6/ 1989

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Nel periodo critico dell'epidemia di peste degli anni 1576 e 1577 la comunità di Esine decide di erigere in località Librini un lazzaretto in aggiunta a quello presente nei pressi della chiesa della SS. Trinità. Si tratta di semplici baracche. In seguito a questi fatti per la popolazione questo continuerà ad essere un luogo nel quale recarsi almeno una volta all'anno in processione (deliberazione civica adottata nel 1602).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1576

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1602

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Per volontà e a spese di don Agostino Fantoni di Bienna, rettore di S. Maria, si costruisce la cappella originaria. Viene dedicata alla Beata Vergine e alle Anime Purganti. Probabilmente la costruzione originaria non è dotata del portico antistante la facciata principale. Dopo la costruzione la popolazione della contrada si assume l'onere del mantenimento del bene.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1699

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1718

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Vengono realizzate le finestre laterali ad andamento mistilineo e viene murata un'apertura su una delle facciate laterali della cappella (è ancora oggi visibile l'arco a tutto sesto che la delimitava). Di questo periodo anche la cancellata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La cappella viene restaurata. Il portico antistante la facciata principale viene parzialmente chiuso.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928

Validità: ante

### **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Piccola cappella a navata unica con piccola abside e portico antistante la facciata principale. Le strutture verticali sono

costituite da muratura continua per la cappella e da due pilastri a sezione quadrata per il portico. Strutture di orizzontamento: volte a botte sia per la navata (botte unghiata) che per l'abside. Il tetto è a due falde su tre livelli (portico, navate e abside) e con la struttura in vista nel portico. Il manto di copertura è in tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: navata e abside

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: portico

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate/travi

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: con piastrelle simil-esagonali

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti irregolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: navata e abside

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [3 / 3]: a riquadri

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]**

Ubicazione: facciate laterali

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a raggiera

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi floreali

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]**

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: acquasantiere

Materiali: marmo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione circolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: dentellate

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

All'interno si presenta una vistosa crepa ad andamento verticale sotto una delle due finestrelle laterali.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Le due travi che hanno la funzione di sorreggere la capriata centrale del portico risultano visibilmente inflesse a causa dei carichi concentrati. Presenza limitata di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si segnala la rottura di uno dei vetri delle finestrelle laterali.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

#### Note

<CONV302> RSTT=Lavori di restauro sulla cappella consistenti nel rifacimento degli intonaci (la parte absidale viene stonacata ed ora è in pietra locale a vista), nella sostituzione della copertura (nuove travi e nuova capriata nel portico), nella posa di nuove cancellate e nel restauro del quadro conservato all'interno. Viene demolita la muratura che chiudeva parzialmente il portico. Progetto redatto da S. Benedetti e D. Gheza.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: santella

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santella

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Mazzini N° 12, Esine (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Conversione di S. Paolo

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DEI MORTI (1700)

Indirizzo da vincolo: VIA LIBRINI

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFI10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062756

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D01

Note: vista da est (2005)

Nome del file originale: BSXFI10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062757

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D02

Note: la facciata principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFI10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062758

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D03

Note: prospetto ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFI10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062759

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D04

Note: prospetto sud (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFI10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062760

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D05

Note: prospetto est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFI10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062761

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D06

Note: particolare di una finestrella (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFI10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062762

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D07

Note: vista del portico (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFI10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_IMG-0000062763

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFI10D08

Note: vista della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFI10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_DRA-0000012848

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFI10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFI10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_DRA-0000012849

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFI10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFI10T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_DRA-0000012850

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFI10T03

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFI10T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00122\_DRA-0000012851

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXFI10T04

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFI10T04.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Chiesa della Beata Vergine ai Morti/Cappella del Lazzaretto

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol IV, pp. 148-150

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Beata Vergine ai Morti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 519

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/10/10

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia