

# Torre Leoni

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00123/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00123/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 123

Codice scheda: 1r080-00123

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: comunale

Denominazione: Torre Leoni

Fonte della denominazione: consuetudine

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Torre Rebaioli

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Mazzini, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 1412

Foglio/Data: 71/ 1972

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruita la torre alla quale, oggi, per i primi piani e per due lati sono addossati altri edifici. In sommità sono presenti delle merlature che in seguito verranno rimosse. la torre è alta circa quindici metri. La proprietà è della famiglia Leoni.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il bene passa dalla proprietà della famiglia Leoni a quella della famiglia Rebaioli.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Vengono eseguiti dei lavori con l'eliminazione delle merlature (un testo dice guelfe, un altro ghibelline) della parte terminale e con la realizzazione del tetto a due falde. Vengono modificate anche le aperture.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1910

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia: Viene realizzata la scala esterna (lato nord-est) dalla quale si può accedere al piano primo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia: La torre viene citata da don Romolo Putelli che descrive alcuni passaggi di proprietà del bene.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1921

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1921

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'edificio diviene di proprietà del comune di Breno. Attualmente i primi due piani sono occupati da parte della sede della Pro Loco mentre gli altri piani sono affittati ad una società.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

## PREESISTENZE

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +5

Tipo di piani: pt/p1/p2/p3/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un edificio a torre a pianta quadrata usato come sede di associazioni e società. Ai lati nord-ovest e sud-ovest sono stati addossate altre costruzioni (ex albergo alpino a sud-ovest). Le strutture verticali sono in muratura continua portante. Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte, da volte a crociera e da un solaio con struttura in legno. L'accesso al piano terra avviene da via mazzini, al piano primo da una scala esterna, ai piani secondo e terzo da una scala presente nell'edificio che ingloba parzialmente la torre. Al piano sottotetto si accede direttamente dal piano terzo grazie ad una scala a mano in legno ed ad una botola. Il tetto è a due falde a pianta quadrata mentre la struttura è a travi in legno su muratura. Il manto di copertura è in coppi in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo unico

Forma: quadrata

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

### TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani primo e secondo

### TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terzo

### TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: su arco

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: piano terra

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: piano terra

Genere: in porfido

Schema del disegno: a coda di pavone

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: piani primo, secondo e terzo

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: piano sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

#### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Ubicazione: facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

#### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Ubicazione: facciata nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

## **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i lavori degli anni novanta nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i lavori degli anni novanta nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Dopo i lavori degli anni novanta nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento dei pavimenti e lavori di manutenzione sulle coperture.

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: piano terra

Uso: deposito

#### **USO ATTUALE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: piano secondo

Uso: sede associazioni

### **USO ATTUALE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: piani superiori

Uso: inutilizzati

### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVI-XX)

Uso: torre

### **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st. 1 (XX-oggi)

Uso: sede associazioni

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Piazza Ghislandi 4, Breno (BS)

Indicazione specifica: Comune di Breno

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXCV10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062823

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D01

Note: vista da est su via mazzini (2005)

Nome del file originale: BSXCV10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062824

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D02

Note: prospetto sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXCV10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062825

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D03

Note: vista della scala esterna per accesso al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXCV10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062826

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D04

Note: vista della volta del locale al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXCV10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062827

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D05

Note: vista delle aperture del piano secondo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXCV10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062828

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D06

Note: vista parziale della volta del piano secondo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXCV10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062829

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D07

Note: vista della scala posta al piano terzo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXCV10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_IMG-0000062830

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXCV10D08

Note: vista della copertura (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXCV10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_DRA-0000012885

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXCV10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXCV10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00123\_DRA-0000012886

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXCV10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXCV10T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Torre di via Mazzini

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol V, p. 221

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Torre medievale

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 210-211

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Itinera

Titolo libro o rivista: Itinera - Visite didattiche alla Valle Camonica - Castelli, torri e fortificazioni

Titolo contributo: Torre di via Mazzini

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: p. 76

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/10/11

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia