

Chiesa di S. Bernardino da Siena

Saviore dell'Adamello (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00130/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00130/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 130

Codice scheda: 1r080-00130

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Bernardino da Siena

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017175

Comune: Saviore dell'Adamello

Località: Valle

Indirizzo: Via Piazza, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario
Indirizzo: Via Piazza, 0
CAP: 25050
Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Savio dell'adamello

Particelle: A

Foglio/Data: 35/ 1974

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Nel 1567 la chiesa originaria viene registrata durante la visita del vescovo Domenico Bollani come chiesa sussidiaria di S. Giovanni Battista. Risulta essere parrocchiale della frazione di Valle di Savio dal 4 settembre 1603 dopo decreto emanato dal vescovo di Brescia mons. Marino Giorgi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1603/09/04

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

La chiesa viene ricostruita in stile barocco. Negli stessi tempi viene costruito anche il campanile. Alla costruzione concorrono, oltre al comune, la Vicinia e la popolazione. Sostanzioso contributo economico viene dato dalla agiata famiglia Zendrini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1685

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1685

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: pala

Notizia

Giovanni Francesco Zendrini fa dipingere la grandiosa pala d'altare opera del pittore di scuola veneziana Bartolomeo Litterini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1742

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1742

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: orologio

Notizia: Viene messo in opera l'orologio tuttora funzionante.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1851

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1851

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Il parroco don Bernardino Bonomelli fa effettuare dei lavori sulla chiesa che viene portata pressoché allo stato attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1885

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1885

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Lavori di restauro, voluti dal parroco don Giuseppe Cotti Cometti, in particolar modo per combattere l'umidità. Viene modificata la facciata principale con l'andamento timpano non più a capanna ma curvilineo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Lavori sulle coperture: sostituzione del manto in lastre di ardesia con tegole. All'interno pulitura e ritocco dei medaglioni. Lavori eseguiti sotto il parroco don G. Battista Nonelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Con il parroco don Francesco Sisti vengono eseguiti ulteriori lavori sulle coperture e sugli intonaci esterni della chiesa. Nuove scale del campanile. Nuovo castello delle campane. Nuovo altare in marmo. Nuova pavimentazione in marmo in sostituzione di quella in granito. Restauro della pala di S. Bernardino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1942

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1958

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: arredi e impianti

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Con il parroco don Maffeo Paini viene rimesso in funzione l'organo inutilizzato per cinquanta anni. Lavori sull'impianto di illuminazione e messa in opera dell'impianto di riscaldamento. Il parroco mette in opera la riforma liturgica con il nuovo altare rivolto verso i fedeli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: arredi e pavimentazione

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Con l'attuale parroco don G. Battista Turetti sono stati rifatti il pavimento della chiesa, l'impianto elettrico e l'impianto di riscaldamento, la torre campanaria. Restauro della pala di S. Bernardino e degli altari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1969

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1998

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: pt/p1

Suddivisione verticale: locali unici

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +6

Tipo di piani: pt/p1/p2/p3/p4/p5/p6/cella campanaria

Suddivisione verticale: locali unici

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di una chiesa a navata unica rettangolare (volte a botte unghiate) con cappelle laterali (volte a botte), presbiterio (volta a botte unghiata) e sagrestia (solai con struttura non verificabile), con locale soprastante, che si trova dietro la parete che chiude il presbiterio. In corrispondenza della parete nord del presbiterio si trova il campanile (solai in legno e solette in calcestruzzo armato). Le strutture verticali sono in muratura continua portante. La copertura è a due falde simmetriche per la navata e a tre falde a padiglione per il corpo del presbiterio e per quello della sagrestia. Il campanile ha una copertura a padiglione a pianta quadrata non visibile perché nascosta dalle merlature. Il manto di copertura è in lamiera grecata con struttura in legno (capriate) sia per la chiesa che per il campanile.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo unico

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: navata

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lamiera

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: controfacciata

Forma planimetrica: tonda

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: girante

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]

Ubicazione: sagrato

Genere: in porfido

Schema del disegno: a coda di pavone

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 4]: a scacchiera

Schema del disegno [3 / 4]: a riquadri

Schema del disegno [4 / 4]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno [1 / 2]: con piastrelle romboidali

Schema del disegno [2 / 2]: policromo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]

Ubicazione: piano terra sagrestia

Genere: in marmette

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]

Ubicazione: piano terra sagrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]

Ubicazione: piano primo sagrestia

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]

Ubicazione: piano terra campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]

Ubicazione: piani intermedi campanile

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]

Ubicazione: piani superiori campanile

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 36]

Ubicazione: facciate laterali e sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 36]

Ubicazione: facciate principale e laterali

Collocazione: esterna

Tipo: vetrate

Materiali: vetro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: policrome

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 36]

Ubicazione: facciate principale e laterali

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 36]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 4]: modanato

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a volute

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 36]

Ubicazione: facciate principale e laterali

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 36]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri ringhiera

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione quadrata

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 36]

Ubicazione: sagrato

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 36]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 36]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: merlature

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 36]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: statue

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurate

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 36]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 36]

Ubicazione: tutte le facciate e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: dentellate

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 36]

Ubicazione: tutte le facciate e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione curvilinea

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 36]

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 3]: dentellati

Qualificazione del tipo [2 / 3]: modanati

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 36]

Ubicazione: facciata principale e campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: muratura

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 36]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi lesene

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 36]

Ubicazione: facciata principale e sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 36]

Ubicazione: facciata principale e sagrestia

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [36 / 36]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano portale

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: triangolare

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: lastra rettangolare

Trascrizione testo

IL GIORNO/ IX DICEMBRE A.D. MCMXC/ CELEBRANDOSI/ LA II DOMENICADI AVVENTO/ ESSENDO SOMMO PONTefICE/ GIOVANNI PAOLO II/ IL VESCOVO D BRESCIA/ MONS. BRUNO FORESTI/ HA DEDICATO A DIO ONNIPOTENTE/ ALL'ONORE/ DI S. BERNARDINO DA SIENA/ LA CHIESA E L'ALTARE/ DELLA PARROCCHIA/ DI VALLE DI SAVIORE/ RESTAURATA CON IL CONCORSO/ DI TUTTA LA COMUNITA'/ ASSEGNANDOGLI STABILMENTE/ IL CULTO DIVINO/ AFFINCHE' COLORO/ CHE AD ESSI SI ACCOSTERANNO/ RICEVANO/ GRAZIA VITA E SALVEZZA

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alcune crepe sono presenti, visibili dal locale sopra la sagrestia, tra il locale stesso ed il presbiterio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/27

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento completo del tetto (struttura e manto di copertura).

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 2001/00/00

Data fine: 2003/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento e tinteggiatura degli intonaci esterni e lavori di pulitura degli intonaci interni.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Risorgimento N° 1, Saviore Dell'adamello (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE

Indirizzo da vincolo: FRAZ: VALLE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSKSL10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063310

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D06

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKSL10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063311

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D07

Note: vista della navata dalla cantoria dell'organo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKSL10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063312

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D08

Note: vista di una delle capriate della navata (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKSL10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063305

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D01

Note: scorcio della facciata principale (2005)

Nome del file originale: BSKSL10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063306

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D02

Note: scorcio della facciata su via piazza (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKSL10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063307

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D03

Note: scorcio della facciata nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKSL10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063308

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D04

Note: vista della sagrestia (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKSL10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_IMG-0000063309

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSKSL10D05

Note: vista del campanile da nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSKSL10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_DRA-0000013116

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSKSL10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSL10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00130_DRA-0000013117

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSKSL10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSKSL10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Bernardino da Siena (1685)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 803-804

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Botticchio G.

Titolo libro o rivista: Valle 1603-2003 Quattrocento anni di devozione

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: tutto il volume

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Bonomelli G. M.

Titolo libro o rivista: Storia e folclore di Valle di Savio

Titolo contributo: La chiesa parrocchiale

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: tutto il volume

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/10/27

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia