

Casa Rizzieri

Ossimo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00133/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00133/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 133

Codice scheda: 1r080-00133

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Rizzieri

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017128

Comune: Ossimo

Località: Ossimo Superiore

Indirizzo: Via San Gervasio, 12(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossimo

Particelle: 1401

Foglio/Data: 34/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Rimangono alcuni segni dell'edificio originario che risale ai secoli XV e XVI. In particolare rimane, di quel periodo, la piccola finestrella rettangolare con strombatura a scivolo che si trova sul corpo nord della facciata principale in parte otturata dal portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio nel suo complesso è del secolo XVII. e' stato costruito sulle vestigia dell'originario edificio quattro-cinquecentesco mantenendone alcune parti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Viene effettuata una serie di modifiche. In particolare il salone principale al piano primo viene tagliato in due per ricavare una nuova disposizione interna. Viene eliminato il soffitto a cassettoni con travi e mensole sagomate e formelle dipinte della stanza al primo piano con volta a botte unghiata che affaccia su via Roma.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: L'edificio comincia ad essere utilizzato come sede della scuola del paese.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: L'edificio ritorna ad essere utilizzato come abitazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: pt/p1/p2/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta quadrangolare di quattro piani: piano terra raggiungibile da via S. Gervasio (ovest) e che da su un giardino sul lato est; piani primo e secondo; piano sottotetto, non abitabile, raggiungibile solo dal piano secondo con una scala a mano. A collegare piano terra, piano primo e piano secondo ci sono una scala interna ed una esterna. Un'altra scala permette di raggiungere il piano terra da via S. Gervasio. Strutture verticali: muratura continua portante. Strutture orizzontali: volte a botte e a crociera e solai con struttura in legno. Struttura del tetto in legno con travatura su muri. Manto di copertura quasi totalmente in tegole a coppo in laterizio ed in parte in tegole marsigliesi sempre in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piani terra e primo

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani superiori

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piani superiori

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea/tonda

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: tutti i piani

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 4]: a scacchiera

Schema del disegno [3 / 4]: a motivi geometrici

Schema del disegno [4 / 4]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: piani primo e secondo

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: terrazzo e piano sottotetto

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: piano primo

Genere: in parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: piano terra

Genere: in pietra

Schema del disegno: alla palladiana

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: facciate est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: facciate est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 4]: a conci regolari

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a conci regolari

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: facciate est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: facciate est e ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglie regolari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento curvilineo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: facciata est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: piedi panche

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: ad andamento curvilineo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: panche

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si segnala solamente il seguente fatto: la falda di copertura rivolta verso est ha un'area, di forma irregolare, coperta con tegole marsigliesi mentre tutto il resto ha tegole in coppi.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/10/31

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XVII-anni60)

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st. 1 (anni60-anni80)

Uso: scuola

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGP10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063473

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D01

Note: il prospetto ovest da nord di via s. gervasio (2005)

Nome del file originale: BSXGP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063474

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D02

Note: il prospetto ovest da sud di via s. gervasio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063475

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D03

Note: il prospetto est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063476

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D04

Note: vista panoramica da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063477

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D05

Note: il portale principale su via s. gervasio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063478

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D06

Note: il portale di accesso all'abitazione (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063479

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D07

Note: la volta a crociera del vano scale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063480

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D08

Note: il camino del salone al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063481

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D09

Note: la volta della cucina a piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_IMG-0000063482

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGP10D10

Note: particolare della struttura del tetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGP10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_DRA-0000013198

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXGP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGP10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00133_DRA-0000013199

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXGP10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGP10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Casa di via Roma 12 (casa Rizzieri)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol I, pp. 226-228

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Portale di casa Rizzieri (sec. XV)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 665

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/10/31

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia