

Casa Angeloni

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00136/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00136/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 136

Codice scheda: 1r080-00136

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa Angeloni

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Romelli, 6(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 6617

Foglio/Data: 71/ 1972

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costruzione dell'edificio avviene nel XVI secolo. Una delle poche tracce che rimangono dell'edificio originario sono costituite dalle colonnette della loggia del piano primo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: piano terra

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Al piano terra viene avviata una attività commerciale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +6

Tipo di piani: psemint/pt/p1/p2/p3/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

E' un edificio a pianta quadrangolare irregolare di cinque piani fuori terra con piano seminterrato e piano sottotetto solo per una porzione della pianta (quella a nord). Per le strutture verticali ci sono muratura continua portante; le colonne e i pilastri sono per le logge dei piani primo, secondo e terzo. Per le strutture orizzontali al piano seminterrato si trova una volta a botte mentre per i piani superiori ci sono dei solai. Per i collegamenti verticali troviamo una scala interna fra piano terra e piano seminterrato. Ci sono poi la scala principale che conduce al piano primo e un'altra scala che porta al piano secondo sul loggiato. Il collegamento fra piano secondo e terzo avviene con una ulteriore scala con andamento perpendicolare all'andamento del loggiato. La struttura del tetto è in laterocemento mentre il manto di copertura è in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: muratura

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano seminterrato

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani superiori

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: soletta

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: incastrata

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: su travi

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]

Ubicazione: esterno

Genere: in porfido

Schema del disegno: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]

Ubicazione: piani primo, secondo e terzo

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 4]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [3 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [4 / 4]: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]

Ubicazione: tutti i piani

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti regolari in diagonale

Schema del disegno [2 / 3]: a giunti regolari

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]

Ubicazione: ingresso piano terra

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]

Ubicazione: piano seminterrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]

Ubicazione: piano terzo

Genere: in parquet

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: facciata sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: facciata sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: facciata sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali

Materiali [1 / 3]: pietra

Materiali [2 / 3]: pietra

Materiali [3 / 3]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: facciate sud-est e sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 3]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 3]: modanati

Qualificazione del tipo [3 / 3]: smussati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: facciata sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento curvilineo

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: facciata sud-ovest

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/05

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1981/00/00

Data fine: 1981/00/00

Note

<CONV302> RSTT=L'edificio viene completamente demolito al suo interno (solai e pareti divisorie) e completamente ricostruito con nuove disposizioni interne e, ovviamente, nuove finiture e nuovi impianti. Vengono mantenute le pareti portanti e i loggiati. In particolare vengono mantenute le colonnine del loggiato al piano primo.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: piano terzo e sottotetto

Data inizio: 2005/00/00

Data fine: 2005/00/00

Descrizione intervento

Ristrutturazione del piano terzo e del sottotetto con nuova disposizione dei locali e posa di nuove pavimentazioni e nuovi impianti.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: piani seminterrato e terra

Uso: commerciale

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: piani superiori

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDG10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063640

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D01

Note: vista da sud da via romelli (2005)

Nome del file originale: BSXDG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063641

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D02

Note: vista da est da via romelli (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063642

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D03

Note: scorcio della facciata principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063643

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D04

Note: vista dei loggiati dei piani secondo e terzo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063644

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D05

Note: il portale principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063645

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D06

Note: scorcio del loggiato del piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063646

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D07

Note: vista della scala di accesso al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063647

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D08

Note: portale al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063648

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D09

Note: vista dal loggiato del piano terzo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_IMG-0000063649

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDG10D10

Note: porzione di muratura in vista della parete contro edificio adiacente in via romelli (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDG10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_DRA-0000013273

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXDG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDG10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00136_DRA-0000013274

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXDG10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDG10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Via Romelli n° 6 - Casa Angeloni

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol V, pp. 260-261

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/11/05

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia