

# Casa del Capitano (ex)

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00137/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00137/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 137

Codice scheda: 1r080-00137

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: privata

Denominazione: Casa del Capitano (ex)

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Piazza Sant'Antonio, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Vicolo Sant'Antonio, 0

CAP: 25043

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 4061, 552

Foglio/Data: 71/ 1972

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'edificio sul quale sarà poi costruito il bene viene acquistato per diventare sede del Capitano della valle, cioè del plenipotenziario della Serenissima Repubblica di Venezia per il territorio dal lago d'Iseo al passo del Tonale. L'edificio ospita anche la sede del tribunale civile e penale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1456/07/29

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1456/07/29

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Viene realizzato il grande salone della Ragione al piano primo. Ha una volta a padiglione e vi si trova un grande camino. Contemporaneamente l'edificio viene rialzato di un piano.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Probabilmente dopo i danni provocati da un incendio i piani superiori vengono sottoposti a interventi di ristrutturazione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Dopo la caduta della Repubblica di Venezia l'edificio diviene di proprietà del comune di Breno. Negli anni i locali dei piani superiori subiscono varie trasformazioni e sono adibiti agli usi più diversi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1797

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

L'edificio ospita la sede del Circolo Socialista della Valle Camonica. Viene inaugurato nel 1947 dall'on. Guglielmo Ghislandi, perseguitato nel ventennio della dittatura fascista e quindi figura di spicco dell'antifascismo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1947

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1947

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'edificio viene mandato all'asta dal comune di Breno e rilevato da una società appositamente costituita da cittadini di Breno e della quale fanno parte figure importanti dell'antifascismo (avvocato Nobili, ingegner Berdini, onorevole Passoni, signor Salvetti e vari altri).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1951

Validità: post

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

### **NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Dopo una serie di vicissitudini il bene diviene di proprietà della società Immobiliare Brenese s.r.l. (quota due terzi) e dell'ingegner Ciro Berdini (quota un terzo).

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: -1

Tipo di piani: pinterrato

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: pt/p1/p2/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un edificio a pianta quadrangolare irregolare che si sviluppa lungo l'asse nord-ovest/sud-est. Verso est è addossato alla chiesa di S. Antonio mentre verso ovest un altro edificio continua la cortina edilizia. Ha quattro piani fuori terra e, nella porzione sud-est, un piano interrato. Le strutture verticali sono in muratura continua portante. Al piano interrato si trova un pilastro in calcestruzzo armato per reggere le strutture dei piani superiori; al piano terra si trovano delle colonne in muratura. Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte, volte a schifo e solai. All'edificio si può accedere sia da piazza S. Antonio (affaccio principale) che dalla piccola via S. Antonio voltata che dalla facciata opposta alla principale (qui si trova anche una scala esterna). All'interno si trova invece il corpo scala principale. La struttura del tetto è in legno ed il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo doppio

Forma: quadrangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: muratura

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a getto

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: calcestruzzo armato

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: piano interrato

**TIPO [1 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

**TIPO [2 / 5]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano primo

**TIPO [3 / 5]**

Genere: volta

Forma: a schifo



### **STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani superiori

### **TIPO [4 / 5]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piani superiori

### **TIPO [5 / 5]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a una falda con testa a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: posteriore

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

### **SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### **SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 2

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: piano terra

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari in diagonale

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: piano primo

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: piano interrato

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: piani superiori

Genere: in calcestruzzo (non finito)

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 4]: policromi

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a riquadri

Qualificazione del tipo [3 / 4]: figurati

Qualificazione del tipo [4 / 4]: a motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: facciate nord-ovest e sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: facciate nord-ovest e sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Ubicazione: facciate nord-ovest e sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: architravi finestre

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: smussati

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]**

Ubicazione: facciata sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglie regolari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a maglie romboidali

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]**

Ubicazione: facciate nord-ovest e sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento curvilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]**

Ubicazione: facciate nord-ovest e sud-est

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: facciata principale

Genere: lapide

Tipo: lastra rettangolare

Trascrizione testo

A/ GUGLIELMO GHISLANDI/ DEPUTATO SOCIALISTA/ PARTIGIANO DELLA LIBERTA'/ MAESTRO E COMPAGNO  
DI LUNGHE LOTTE/ SU/ QUESTA CASA CHE EGLI VOLLE LUOGO/ DI RACCOLTA DI STUDIO DI RICREAZIONE/  
DELLE GENTI LAVORATRICI CAMUNE/ NELPRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE/ I SOCIALISTI UNITARI/  
POSERO/ MARZO 1966

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Gli interventi di consolidamento, effettuati con tecniche decisamente invasive, hanno tamponato in maniera efficace i fenomeni di dissesto bene evidenti soprattutto al piano primo dove la parete sud-ovest mostrava segni evidenti di spanciamiento e cedimento.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

La volta, molto bella, del salone del piano primo è stata consolidata togliendo materiale e gettando un solaio staccato al piano superiore. A parte questa e le volte dei piani inferiori delle strutture di orizzontamento originarie non rimane nulla (nuovi solai in laterocemento ed in legno).

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La struttura del tetto è stata completamente rifatta in legno massiccio con i lavori degli ultimi anni.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Di originale rimangono parte della scala interna e le scale esterne. Nuova scala centrale in calcestruzzo armato.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Di originale rimane ben poco (forse una porzione di cotto in un locale di fianco al salone della Ragione al piano primo). Per il resto i pavimenti sono mal conservati dove ci sono e sono al rustico, in calcestruzzo, nelle parti di recente rifacimento.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: La situazione dei rivestimenti interni appare assai compromessa. Meglio per gli esterni.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Degli affreschi della facciata principale (quella su via S. Antonio) ormai rimangono solo delle tracce. Abbastanza bene le altre decorazioni esterne mentre per l'interno non rimane molto e quel poco che c'è non è ben messo.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Rimane ben poco degli infissi originari e quel poco non è certo ben tenuto. Anche un'apertura ricavata nel nuovo tetto risulta essere afflitta da infiltrazioni d'acqua.

Fonte: diretta 2005

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Rimane qualche traccia degli impianti che probabilmente risalgono agli anni cinquanta.

Fonte: diretta 2005

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994/00/00

Data fine: 1996/00/00

Note

<CONV302> RSTT=Viene effettuata una serie di lavori al rustico: consolidamento di parte delle fondazioni e di parte delle murature. Alleggerimento e consolidamento della volta del piano primo, demolizione e rifacimento dei solai. Rifacimento della struttura del tetto.

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: non utilizzato

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

### **USO STORICO [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: dest. orig. (XV-1990)



Uso: uffici pubblici

### **USO STORICO [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso st. 2 (1990-oggi)

Uso: abbandono

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDL10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063714

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D08

Note: vista di un locale del piano secondo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D08.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063715

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D09

Note: vista di un locale del piano terzo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063716

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D10

Note: vista del sottotetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063707

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D01

Note: vista da est del prospetto su piazza s. antonio (2005)

Nome del file originale: BSXDL10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063708

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D02

Note: vista da nord del prospetto su piazza s. antonio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063709

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D03

Note: scorcio della facciata sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063710

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D04

Note: vista della facciata sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063711

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D05

Note: vista di una volta del piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063712

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D06

Note: vista del camino del salone del piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_IMG-0000063713

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDL10D07

Note: vista della volta del salone del piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDL10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_DRA-0000013291

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXDL10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDL10T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00137\_DRA-0000013292

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXDL10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDL10T02.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Piazza S. Antonio - Ex Casa del Capitano

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol V, pp. 267-268

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Palazzo del Governo della Repubblica Veneta

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 212-213

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/11/08

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia