

Villa Taglierini Montiglio

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00138/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00138/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 138

Codice scheda: 1r080-00138

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: privata

Denominazione: Villa Taglierini Montiglio

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Mazzini, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Taglierini, 0

CAP: 25043

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: principale

Indirizzo: Via Tonolini, 4(P)

CAP: 25043

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: 441

Foglio/Data: 71/ 1972

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio viene costruito per la famiglia Montiglio Taglierini. Si tratta di una villa che affaccia su piazza Guglielmo Ghislandi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: affreschi

Notizia

Vengono effettuati lavori di sistemazione del piano (anche gli impianti vengono modificati) e del piano terra primo dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Vengono effettuati lavori di sistemazione del piano (anche gli impianti vengono modificati) e del piano terra primo dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1951

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: -1

Tipo di piani: pinterrato

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: pt/p1/p2/psottotetto

Suddivisione verticale: corpo triplo

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: torre

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +5

Tipo di piani: pt/p1/p2/p3/p4

Suddivisione verticale: corpo unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di un edificio a pianta poligonale di quattro piani fuori terra per il corpo principale e di cinque piani per la torre che emerge dallo spigolo nord dell'edificio. Le strutture verticali sono in muratura continua portante. Per l'ultimo piano della torre ci sono pilastri sempre in muratura. Le strutture orizzontali sono costituite da volte a botte, volte a crociera e solai. Ci sono vari collegamenti verticali: in corrispondenza dello spigolo sud si trova la scala principale che collega i piani terra, primo, secondo e sottotetto del corpo principale. All'interno del terzo piano della torretta si trova un'altra scala che conduce al quarto piano della torre stessa mentre una scala esterna permette l'accesso alla copertura piana. La struttura del tetto in legno con manto di copertura in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: corpo triplo

Forma: poligonale

Riferimento alla parte: torre

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: locale unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: torre

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: muratura

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piani interrato, terra e primo

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte lunett.

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano terra

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piani superiori

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piani superiori

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: interna spigolo sud

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interno torre

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: esterno torre

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: piano primo e vano scala

Genere: in marmette

Schema del disegno [1 / 4]: con piastrelle romboidali

Schema del disegno [2 / 4]: a giunti regolari

Schema del disegno [3 / 4]: policromo

Schema del disegno [4 / 4]: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: piani primo e secondo

Genere: in parquet

Schema del disegno [1 / 4]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 4]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 4]: a motivi geometrici

Schema del disegno [4 / 4]: policromo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: piani terzo e sottotetto e giardino

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno [1 / 2]: omogeneo (nessun disegno)

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: piano interrato e giardino

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti irregolari

Schema del disegno [2 / 2]: alla palladiana

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: piani terra e primo

Genere: in ceramica

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: piano sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 3]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 3]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 3]: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: copertura torre

Genere: in guaina

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: architravi finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Ubicazione: torre e corpo principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensole balcone

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento curvilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a volute

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 4]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [3 / 4]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [4 / 4]: ad andamento curvilineo

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Ubicazione: ingressi

Collocazione: esterna

Tipo: cancellate

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 4]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 4]: a riquadri

Qualificazione del tipo [3 / 4]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [4 / 4]: ad andamento curvilineo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Ubicazione: ingressi

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri cancellata

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a bugnato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli lesene

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a bugnato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Qualche crepa qua e là ma senza segnali preoccupanti per le strutture.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: I solai dei piani superiori in alcuni casi presentano estese crepe, segno di cedimenti in atto.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza limitata di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: E' un peccato che le pavimentazioni in cotto del piano sottotetto siano mal conservate.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Per i piani che hanno delle pareti controterra si manifestano fenomeni di infiltrazione e di condensa.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Gli infissi del piano sottotetto del corpo principale e degli ultimi piani della torre non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi anni e si vede.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Buona condizione generale per i piano utilizzati (terra, primo e secondo). La situazione non appare ottimale per i piani superiori.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: piano secondo

Data inizio: anni settanta

Data fine: anni settanta

Descrizione intervento

Il piano secondo viene reso abitabile con la realizzazione di nuovi tavolati interni, sostituzione degli impianti e nuove pavimentazioni.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDA10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063765

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D01

Note: vista del prospetto su via tonolini (2005)

Nome del file originale: BSXDA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063766

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D02

Note: vista da nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063767

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D03

Note: scorcio delle facciate nord-est e nord-ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063768

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D04

Note: la torre vista da est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063769

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D05

Note: vista da ovest (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063770

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D06

Note: vista dell'ingresso (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063771

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D07

Note: vista di una volta del piano terra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063772

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D08

Note: vista del disimpegno dell'unità abitativa al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063773

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D09

Note: vista del salone dell'unità abitativa al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063774

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D10

Note: vista dello studio dell'unità abitativa al piano primo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063775

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D11

Note: vista dell'interno dell'unità abitativa al piano secondo (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_IMG-0000063776

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDA10D12

Note: vista di parte della struttura del tetto (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDA10D12.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_DRA-0000013309

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXDA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDA10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00138_DRA-0000013310

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXDA10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDA10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Via Ing. Antonio Taglierini - Villa Taglierini Montiglio

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2004

V., pp., nn.: vol V, pp. 249-251

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/11/08

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia