

Corpo nord del Cimitero di Breno

Breno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00147/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00147/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 147

Codice scheda: 1r080-00147

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00146

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Corpo nord del Cimitero di Breno

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Indirizzo: Via Brodolini, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Breno

Particelle: O, G

Foglio/Data: 14/ 1972

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Partendo dal preesistente viene realizzato l'ampliamento del cimitero con la costruzione dell'ingresso monumentale con base in granito, zoccolo a bande trasversali e mattone nella parte superiore. Vengono realizzati anche i due locali adibiti ad obitorio e ai servizi annessi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: cappella

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene realizzata la cappella Taglierini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1898

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1898

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: cappella

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene realizzata la cappella Laini su disegno di Timo Bortolotti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: monumento

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene realizzato il monumento posto tra il secondo ed il terzo livello. La lapide è stata dedicata al capitano Tonolini da Gabriele D'Annunzio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1923/11/01

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1923/11/01

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta di due campi rettangolari con spigoli smussati posti su due diversi livelli collegati da una scala centrale. L'ingresso si trova a nord ed è costituito da un corpo a pianta rettangolare che nell'atrio interno molto alto ha tre su ogni lato tre gruppi di loculi . Sviluppati sui lati sono i loculi (in alcune parti su tre livelli, in altre su quattro). Dall'ingresso si possono notare a destra (ovest) e a sinistra (est) i corpi che ospitano la sala mortuaria e il locale servizi. In corrispondenza del secondo livello si trovano le cappelle più importanti (famiglia Taglierini, famiglia Ronchi, famiglia Laini).

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: pt

Schema: corpi unici

Forma: poligonale

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: ingresso, sala mortuaria, servizi

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cappelle

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: ingresso principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non verificabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: primo livello

Genere: in porfido

Schema del disegno: a coda di pavone

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: ingresso

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sala mortuaria e servizi

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: cappelle

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: secondo livello

Genere: in ghiaia

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: ingresso, cappelle e sala mortuaria

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 2]: lobate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: ingresso, cappelle e sala mortuaria

Collocazione: esterna

Tipo: cornicioni

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: ingresso, cappelle e sala mortuaria

Collocazione: esterna

Tipo: arcetti pensili

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: ingresso, cappelle e sala mortuaria

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: ingresso, cappelle e sala mortuaria

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]

Ubicazione: ingresso, cappelle e sala mortuaria

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]

Ubicazione: ingresso, cappelle e sala mortuaria

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanate

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]

Ubicazione: ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: cancellata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 3]: ad andamento mistilineo

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a raggiera

Qualificazione del tipo [3 / 3]: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]

Ubicazione: campi

Collocazione: esterna

Tipo: statue

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurate

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Vistose crepe sono presenti sulle strutture orizzontali dell'ingresso principale. Per evitare di procurare danni alle persone che frequentano il cimitero proprio in corrispondenza dell'ingresso sotto il solaio è stata realizzata una struttura di protezione in perline di legno.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Presenza di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi).

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: La scala di collegamento fra il primo ed il secondo livello ha subito degli evidenti cedimenti.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Si notano fenomeni di alterazione degli strati superficiali con esfoliazioni e scagliature. La zona nella quale si trova il cimitero risulta essere decisamente umida ed i rivestimenti risentono in modo abbastanza evidente di questa situazione climatica.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Anche le decorazioni risentono in maniera evidente dell'umidità.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi della camera mortuaria e del corrispondente blocco servizi risultano essere in mediocre stato di conservazione. Alcuni vetri sono rotti.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/10

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo nord

Data inizio: anni settanta

Data fine: anni settanta

Descrizione intervento

Viene realizzato un ampliamento con la costruzione di due livelli di loculi fra il primo ed il secondo livello del cimitero.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo nord

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento: Viene realizzato un ampliamento con la costruzione di una nuova serie di loculi nel secondo livello.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Piazza Ghislandi N° 4, Breno (BS)

Indicazione specifica: Comune di Breno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Note: Vista parziale da sud-ovest del primo livello

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMC

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D05JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXDP11F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064212

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D04

Note: le crepe sulle strutture orizzontali dell'ingresso principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064213

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D05

Note: vista parziale da sud-ovest del primo livello (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064214

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D06

Note: vista dall'ingresso principale verso il secondo livello (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064215

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D07

Note: vista dell'obitorio (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064216

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D08

Note: vista della cappella taglierini (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064209

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D01

Note: vista da ovest dell'ingresso principale (2005)

Nome del file originale: BSXDP11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064210

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D02

Note: vista frontale dell'ingresso principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_IMG-0000064211

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXDP11D03

Note: la croce lobata dell'ingresso principale (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXDP11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_DRA-0000013479

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXDP11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDP11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00147_DRA-0000013480

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXDP11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXDP11T02.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: Cimitero di Breno

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: vol V, pp. 281-285

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Cimitero

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 217

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/11/10

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia