

Campanile della Chiesa di S. Maurizio Martire

Niardo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r080-00151/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00151/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 151

Codice scheda: 1r080-00151

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00149

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Campanile della Chiesa di S. Maurizio Martire

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017118

Comune: Niardo

Indirizzo: Piazza Cappellini, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Don Negri, 0

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Niardo

Particelle: E

Foglio/Data: 8/ 1988

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Viene costruito il campanile. Ha una base a piramide quadrata tronca e sorge in corrispondenza della sagrestia della vecchia chiesa. Gli angoli sono in granito lavorato mentre le pareti sono intonacate. E' dotato di orologio. Il costo è pari a 15000 lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1830

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: campane

Notizia

Vengono installate cinque campane realizzate dalla ditta Pruneri di Grosio. Ogni campana porta il nome di un santo. Costo pari a 7964 lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1833

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rialzo

Notizia: Il campanile viene rialzato e portato all'altezza attuale di 30 m.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1860

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1860

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Iniziano i lavori di costruzione della chiesa attuale con il campanile che non viene demolito e rimane staccato di circa 1.5 m dalle pareti della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/05/02

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1909

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione

Notizia: Mons. Corna Pellegrini, vescovo di Brescia, benedice la prima pietra della costruzione della nuova chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/08/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1906/08/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa viene consacrata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: pt/p1/p2/cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si tratta del campanile della chiesa di S. Maurizio martire che ha la caratteristica di essere staccato dalla chiesa stessa.

Ha una base a piramide quadrata tronca e sorge in corrispondenza della sagrestia della vecchia chiesa. Gli angoli sono in granito lavorato mentre le pareti sono intonacate. E' dotato di due orologi, quello più in basso ora non più funzionante. Le strutture verticali sono in muratura portante. Le strutture verticali hanno una volta a botte ribassata per il piano terra, un solaio in legno ed uno in calcestruzzo armato per gli altri due piani. La cupola è in granito. Verso il lato ovest si trova una inferriata che delimita uno spazio con una statua della Madonna.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: tutti i piani

Schema: locale unico

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non accertabile

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: muratura continua

Qualificazione del genere: a sezione regolare

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano terra

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte ribass.

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano primo

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano secondo

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [4 / 4]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera cupola

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a cupola

Forma: emisferica

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: su cupola

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: blocchi

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: girante

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: piano terra

Genere: in pietra

Schema del disegno: blocchi irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: piano primo

Genere: in pietra

Schema del disegno: blocchi irregolari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: piano secondo

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: cella campanaria

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno: omogeneo (nessun disegno)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: copertura

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacolo

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: troncopiramidale

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicioni

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: dentellati

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: angolari

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: facciata est

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: tutte le facciate

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Ubicazione: facciata ovest

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: ad andamento lineare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Il solaio in legno delpiano secondo risulta essere in mediocri condizioni.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le rampe con struttura in legno risultano in cattive condizioni. A renderle strutturalmente deboli, oltre all'età dei materiali, contribuiscono anche i numerosi fori che sono stati fatti sui gradini per il passaggio di corde. Risulta abbastanza pericoloso salire fino alla cella campanaria.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/11/08

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2004/00/00

Data fine: 2005/09/00

Descrizione intervento

Con lo scavo per la realizzazione di un cavedio intorno all'edificio per consolidare le fondazioni è stato fatto uno scavo anche intorno alla base del campanile con abbassamento del livello di accesso.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: campanile

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Innocenzo, Niardo (BS)

Indicazione specifica [1 / 3]: Parrocchia di S. Maurizio

Indicazione specifica [2 / 3]: Pezzotti Pierstefano

Indicazione specifica [3 / 3]: Pezzotti Federico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE S. MAURIZIO

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXGI12F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064373

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D01

Note: vista da ovest (2005)

Nome del file originale: BSXGI12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064374

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D02

Note: il prospetto est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064375

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D03

Note: vista dello spigolo sud-est (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064376

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D04

Note: vista della scala in granito (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064377

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D05

Note: vista della scala in legno (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI12D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064378

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D06

Note: vista della cornice di un'apertura (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI12D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064379

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D07

Note: vista della balaustra della cella campanaria (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI12D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_IMG-0000064380

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXGI12D08

Note: vista di una delle campane (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXGI12D08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_DRA-0000013543

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXGI12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGI12T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00151_DRA-0000013544

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: BSXGI11T02

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXGI12T02.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXGI12T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: S. Maurizio Martire (1909)

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 644-646

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Barbieri B./ Rinchetti G.

Titolo libro o rivista: Niardo : Valle Camonica

Titolo contributo: Le chiese di Niardo

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1976

V., pp., nn.: pp. 116-136

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/11/08

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia