

Casa Laini

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00005/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 5

Codice scheda: 1r090-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Casa Laini

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Casa Federici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via Sagrato, 15

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 01

Denominazione: ANGOLO TERME

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro storico, integrato con altri edifici, in posizione panoramica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ANGOLO TERME

Particelle: 898

Foglio/Data: 6/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazioni pittoriche

Nome di persona o ente: Fiorino Laini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

L'edificio nasce negli ultimi anni del 1500, addossato ad un nucleo probabilmente quattrocentesco che originariamente era forse un grande torrione, come indica la base a scarpata e la cordonatura terminale in arenaria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: seconda metà

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: prospetto di ingresso, corpo sud

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

A questo periodo risale l'intonacatura, la colorazione bianca ed affresatura del prospetto di ingresso, con uno stemma al primo piano con motivi architettonici ed il solito motivo a concii di diversa grandezza alternati negli spigoli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

A questo secolo risalgono numerose aggiunte esterne ed interne, ad esempio i poggolini, il cancello di ingresso, ed i camini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: cortile

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Sulla facciata prospiciente il cortile fu affrescata una meridiana, e furono posizionate due fontane di uguale fattura poggianti sul muro di cinta in fondo al cortile.

Le fontane portano un'incisione sulla pietra: "C.G.A.L.L.", con traduzione Carlo Gianantonio Laini Fecerunt F.F. 1808.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Frazione di secolo: inizio

Data: 1808/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1808/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: facciate sul cortile

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia

Le decorazioni pittoriche dell'esterno eseguite a fasce in colori alternati, rosso e giallo, del portico e della scala furono eseguite da Fiorino Laini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Dal 1921 il palazzo appartiene alle famiglie Cabelli ed Orizio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1921/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1921/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t., p.1., p.2, p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio si presenta con una conformazione ad L, con il corpo maggiore orientato verso est e quello minore a sud.

La facciata di ingresso è preceduta da un piccolo cortile racchiuso da un muro ricurvo con un cancello posto tra due pilastri.

I muri perimetrali sono in muratura, con volte al p.t. e solai in legno e in laterizio ai piani superiori, con tetto a due falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. sottotetto

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra serena

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p. t.

TIPO [1 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1, p. 2

TIPO [2 / 7]

Genere: solaio in legno

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero p. 1, p. 2

TIPO [3 / 7]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. sottotetto

TIPO [4 / 7]

Genere: arco

Forma: arco

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [5 / 7]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: androne di ingresso

TIPO [6 / 7]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: androne di ingresso

TIPO [7 / 7]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pozzo

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 16]

Ubicazione: p. t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 16]

Ubicazione: p. 1

Genere: a parquet

Schema del disegno: a listoni

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 16]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 16]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 16]

Ubicazione: p. 1

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 16]

Ubicazione: p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 16]

Ubicazione: p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 16]

Ubicazione: p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 16]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 16]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 16]

Ubicazione: p. 1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [12 / 16]

Ubicazione: p. 2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [13 / 16]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [14 / 16]

Ubicazione: cortile

Genere: acciottolato

Schema del disegno: con due linee in diagonale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [15 / 16]

Ubicazione: terrazzo

Genere: in pietra

Schema del disegno: a lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [16 / 16]

Ubicazione: ingresso

Genere: in pietra di sarnico

Schema del disegno: a passatoia

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 33]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: lineare

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 33]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: tipo tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 33]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacoli

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: di forma poligonale terminanti in una palla

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 33]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi mistilinei

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 33]

Ubicazione: androne di ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni

Materiali: colori a tempera

Qualificazione del tipo: a motivi vegetali

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 33]

Ubicazione: portico di ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: pilastro

Materiali: botticino

Qualificazione del tipo: quadrangolare smussato sugli angoli

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 33]

Ubicazione: portico di ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: botticino

Qualificazione del tipo: tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 33]

Ubicazione: portico di ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: panchina

Materiali: arenaria grigia

Qualificazione del tipo: a tre mensole a volute

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 33]

Ubicazione: cortile

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: vasca rettangolare

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 33]

Ubicazione: cortile

Collocazione: esterna

Tipo: dorsale di fontana

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivo mistilineo con volute e fiori

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 33]

Ubicazione: loggiato prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 33]

Ubicazione: loggiato prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 33]

Ubicazione: loggiato prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: cornice modanata

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 33]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: poggolini

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: modanati con andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 33]

Ubicazione: prospetto corpo est

Collocazione: esterna

Tipo: poggolini

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: mensola a valva di conchiglia

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 33]

Ubicazione: prospetto corpo est

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: sagomate con decorazione a rosetta

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 33]

Ubicazione: prospetto corpo est

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 33]

Ubicazione: tutti i prospetti su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: aggettato

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 33]

Ubicazione: tutti i prospetti su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di architrave

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: aggettata

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 33]

Ubicazione: tutti i prospetti su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 33]

Ubicazione: prospetto corpo est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: colori a tempera

Qualificazione del tipo: a fascia

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 33]

Ubicazione: prospetto corpo est

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: colore a tempera

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 33]

Ubicazione: prospetto corpo sud

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Materiali: colore a tempera

Qualificazione del tipo: stemma famiglia Iaini

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 33]

Ubicazione: prospetto corpo sud

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Materiali: colore a tempera

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: fontana esterna

Genere: iscrizione

Tipo: scritta nel disco, motivo decorativo della fontana

Trascrizione testo: G.A.L.L./F.F./1812

Tecnica: scolpita/o

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 21]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 21]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le strutture murarie del corpo sud, visto lo stato di abbandono e di assenza di manutenzione in cui versa, presentano gravi danni con crepe, fessure, microfessure.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 21]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 21]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nel corpo sud alcune strutture di orizzontamento presenti al piano secondo ed al piano sottotetto stanno cedendo per assenza di manutenzione .

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 21]

Riferimento alla parte: coperture corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 21]

Riferimento alla parte: coperture corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le coperture del corpo sud in alcuni punti stanno cedendo, in altri, sempre per assenza di manutenzione, si può notare infiltrazione di acqua.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 21]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 21]

Riferimento alla parte: pavimenti interni corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 21]

Riferimento alla parte: pavimentazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 21]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 21]

Riferimento alla parte: apparato decorativo interno corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Le decorazioni interne si presentano in stato di abbandono per assenza di manutenzione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 21]

Riferimento alla parte: rivestimento e decorazioni esterne corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 21]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le decorazioni a tempera ed ad affresco presenti sui prospetti del corpo sud, ormai, sono quasi invisibili, data l'assenza di manutenzione negli anni.

L'intonaco in molti punti è caduto, scrostato, con crepe, fessure e microfessure.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 21]

Riferimento alla parte: infissi interni corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 21]

Riferimento alla parte: infissi esterni corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [16 / 21]

Riferimento alla parte: infissi esterni corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I danni presenti, sempre imputabili all'assenza della manutenzione ed all'incuria del tempo, sono diversi.

Gli infissi si presentano con parti mancanti, tali, esfoliazione completa dello strato di vernice, in alcuni con assenza di vetri.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [17 / 21]

Riferimento alla parte: infissi interni corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [18 / 21]

Riferimento alla parte: pavimenti interni corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: In molte stanze la pavimentazione si presenta rotta, rialzata, consumata.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [19 / 21]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [20 / 21]

Riferimento alla parte: impianti corpo est

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [21 / 21]

Riferimento alla parte: impianti corpo sud

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Gli impianti elettrici non sono a norma, gli impianti idrici non sono funzionanti, così come la raccolta delle acque meteoriche.

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo est

Data inizio: 1983

Data fine: 1984

Descrizione intervento

Demolizione e ricostruzione del tetto, con recupero dell'orditura primaria in legno, sostituzione dell'orditura secondaria del manto di copertura, pluviali e canali di gronda.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo est

Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Descrizione intervento

Sistemazione interna con rifacimento pavimentazione, solai , sostituzione di serramenti in legno con nuovi in legno e vetrocamera al p.t., p.1°, p.2° e p. sottotetto.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo est, zona retrostante

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento

Rifacimento interno, nuova realizzazione di scala di accesso esterna con pedata in pietra e struttura portante in ferro, rifacimento pavimentazioni, sostituzione di serramenti in legno con nuovi in legno e vetrocamera, reintonacatura della facciata.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: corpo est, facciata principale

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento

Reintonacatura della facciata con calce colorata in unica tonalità (rosa), con la conseguente perdita delle fasce probabilmente di colore alternato giallo e rosso.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

Manutenzione: manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.

Sintesi normativa zona: restauro conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAE10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00005_IMG-0000043981

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAE10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KAE10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00005_IMG-0000043982

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAE10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE INTERNO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAE10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00005_IMG-0000043983

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAE10D03

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAE10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00005_IMG-0000043984

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAE10D04

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAE10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00005_DRA-0000001318

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAE10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAE10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica. Monumenti ed opere.

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. II pp. 94-103

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp.90-91

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI