

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00006/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 6

Codice scheda: 1r090-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Ponte, 0(P)

Altra località: Montecchio (frazione ISTAT)

CENTRO STORICO

Denominazione: Montecchio

Carattere amministrativo del centro storico: frazione

Collocazione: Nel centro storico, frazione di Montecchio, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle: L

Foglio/Data: 2/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: costruzione campane

Nome di persona o ente: ditta Pruneri di Gosio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Fortunato Canevali

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: G. Olini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Con l'alluvione e la frana prodotta dal torrente Rovinazza la chiesa andò distrutta nel 1471. Si edificò un nuovo edificio dedicato a S. Maria Assunta ricordato anche da G. Pandolfi nella sua visita pastorale e nel 1562 da D. Bollani che avverte che il parroco di Corna è tenuto a celebrare anche in S. Maria di Montecchio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 20]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 20]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Gia nel 1574 si hanno notizie della ricostruzione della Chiesa nel manoscritto di C. Pilati in cui si legge: "datur licentia Rectori circa fabricam construendam per totum annum 1574".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1574

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 20]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1574

NOTIZIA [3 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori chiesa

Notizia

La ricostruzione durò a lungo e si può supporre che terminò nel 1623 se su un pilastro che sostiene una trave del tetto è stata letta la scritta 1623.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1623

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1623

NOTIZIA [4 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lascito

Notizia

Del 1647 è il lascito di Fiorino Fiorini per la celebrazione di messe nella chiesa di Montecchio, fatto che può confermare che fa chiesa in quegli anni era funzionante.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1647

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 20]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1647

NOTIZIA [5 / 20]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: fine lavori campanile

Notizia

Si può supporre che il campanile venne terminato nel 1731 da fonti bibliografiche che dicono che la data si leggesse all'esterno dello stesso fino a pochi anni fa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1731

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 20]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1731

NOTIZIA [6 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Ancora all 30 dicembre 1809 il sacerdote di Montecchio era coadiutore alle dipendenze di quello di Corna.

Nel 1841 la Chiesa fu eretta in parrocchiale dal Vescovo Carlo Ferrari e probabilmente in quest'epoca la chiesa subì mutamenti e restauri ad opera del parroco A. Fiorini, dato che originariamente era sicuramente più piccola e corrispondente al presbiterio ed alla sagrestia dell'attuale chiesa.

Tutto questo lo si evinceva da un'epigrafe che recava la scritta: "...MDCCCXLI LAETA CANENS - RESVRREXI/ALLELVJA" (la lapide fu tolta, dipinta ed ora sostituita)

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 20]

Secolo: sec. XVIV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1841

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 20]

Secolo: sec. XVIV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1841

NOTIZIA [7 / 20]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: completamento

Notizia: La ditta Pruneri di Grosio fornisce cinque campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1903

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1903

NOTIZIA [8 / 20]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: demolizione parziale, ricostruzione

Notizia

Nel 1911, per volere di don Pezzoni e su progetto di Fortunato Canevali di Breno, si distrugge la facciata che si trovava dove oggi sono i gradini del presbiterio e si aggiunge la navata con quattro altari laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1911

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1911

NOTIZIA [9 / 20]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1916, per volere del parroco don Gian Battista Orizio, la Ditta Rivetti-Bonomelli di Rovato esegue l'altare di S. Antonio e quello di S. Giuseppe.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1916

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1916

NOTIZIA [10 / 20]

Riferimento: nucleo retrostante

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1922 don Ceresetti, ad opera della ditta Giacomo Fontana, fece chiudere con un muro l'antico presbiterio, trasformandolo in sacrestia.

Nello stesso anno vengono eseguite le nicchie per gli altari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1922

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1922

NOTIZIA [11 / 20]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Si erige la tribuna

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1924

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1924

NOTIZIA [12 / 20]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: All'interno della navata viene restaurata la zoccolatura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928

NOTIZIA [13 / 20]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Il battistero, collocato già in fondo alla chiesa, fu spostato e collocato in un nicchione appositamente ricavato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930

NOTIZIA [14 / 20]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1933 si aggiunge la bussola in pesante legno scolpito, commissionata alla Ditta Bormetti di Precasaglio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1933

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1933

NOTIZIA [15 / 20]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: nel 1937 si restaura il campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1937

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1937

NOTIZIA [16 / 20]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1938 G. Olini di Borgo S. Giacomo affresca le campate con medaglioni polibati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1938

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1938

NOTIZIA [17 / 20]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1949 si restaura il campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1949

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1949

NOTIZIA [18 / 20]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1958 l'Olini restaura gli affreschi del presbiterio ed aggiunge affreschi con l'Annunciazione, la Visitazione, l'Ultima Cena, la Moltiplicazione dei pani, S. Giovanni Bosco e S. Rocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1958

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1958

NOTIZIA [19 / 20]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1957 viene rifatto il tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [19 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1957

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [19 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1957

NOTIZIA [20 / 20]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Nel 1966 alla chiesa vengono rifatti gli intonaci esterni e rifatto il tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [20 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1966

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [20 / 20]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1966

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t., p. 1, p. 2

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa ha pianta articolata, riconducibile ad un rettangolo, con due campate, con volta a vela alternate da segmenti di volta a botte, muratura continua, opertura a tetto.

Il campanile ha pianta rettangolare, murature continue, a tre sezioni di altezza, cella campanaria con archi ed all'apice un lanternino ottagonale, sormontato da un altro più piccolo che regge un tronco di piramide ottagonale sulla quale si innalza una sfera che porta la croce in metallo con bandiera per il vento.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t., p. 1, p. 2

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: arco

Ubicazione: presbiterio

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [6 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: arco

COPERTURE

Ubicazione: chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in granito

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 25]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: in muratura

Qualificazione del tipo: aggettata con aletta interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: in pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: in pietra

Qualificazione del tipo: con parti estreme rientranti

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ad arco ribassato con alette

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dado con croce

Materiali [1 / 2]: muratura

Materiali [2 / 2]: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dado con palla e fiamma

Materiali [1 / 3]: muratura

Materiali [2 / 3]: pietra

Materiali [3 / 3]: ferro

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco con colori ad affresco

Qualificazione del tipo: motivi figurati

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: sagomata

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 25]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: in pietra

Qualificazione del tipo: sagomato

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 25]

Ubicazione: prospetto lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: con fusto scanalato

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 25]

Ubicazione: prospetto lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: con foglie d'acanto

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 25]

Ubicazione: prospetto lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: con fusto liscio

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 25]

Ubicazione: prospetto lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 25]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 25]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: lanternino

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: con due ordini rastremati, ottagonali

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 25]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: palla con croce

Materiali: rame

Qualificazione del tipo: modellata a spicchi

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 25]

Ubicazione: prospetto orientale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: ad arco acuto, strombato

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 25]

Ubicazione: prospetto orientale

Collocazione: esterna

Tipo: epigrafe

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: scolpita

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 25]

Ubicazione: prospetto lato sud

Collocazione: esterna

Tipo: iscrizione

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: scolpita

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: epigrafe

Tipo: lastra rettangolare sostenuta da due mensole

Trascrizione testo

MONTICVLO ANNO DOMINI MCDLXXI/IMMANI RVINA FERE VNIVERSO SEPVLT0/NONNVLLI INCOLAE
GENERALI CAEDI/SVPERSTITES CORNAE IVNCTI FVERE/QVI CVM PAVLATIM NVMERO
CREVISSENT/PARAECIA MONTICVLI ANNO MDCCCXLI

Tecnica: scolpita/o

Materiali: arenaria rossa

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: iscrizione

Tipo: lastra con parte terminale tondeggiante, posizionata sopra l'architrave di una porta murata

Trascrizione testo: 1731

Tecnica: incisa/o

Materiali: arenaria rossa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Nella parte della zoccolatura attacchi di umidità hanno fatto cadere l'intonaco rendendo visibile la muratura.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Si sottolinea come la scala a pioli di servizio per il campanile, essendo in legno, presenta tutti danni del trascorrere del tempo.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: apparato decorativo interno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Ponte

Indicazione specifica: Parrocchia di Montecchio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature di interesse comune

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: VINCOLO AMBIENTALE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTD10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00006_IMG-0000044300

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTD10D04

Note: prospetto lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00006_IMG-0000044297

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTD10D01

Note: prospeto principale

Nome del file originale: KTD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00006_IMG-0000044298

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTD10D02

Note: prospetto secondario lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00006_IMG-0000044299

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTD10D03

Note: prospetto secondario orientale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00006_DRA-0000001579

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTD10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica. Monumenti ed opere.

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. II, pp. 239-248

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Pedersoli S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 466-467

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Sigala A.

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme nella storia e nell'arte.

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 205-206

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia