

# Ponte di Montecchio

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00008/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 8

Codice scheda: 1r090-00008

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: ponte

Qualificazione: comunale

Denominazione: Ponte di Montecchio

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Ponte, 0(P)

Altra località: MONTECCHIO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle: strada

Foglio/Data: 4/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Francesco Cifrondi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1686 fu costruito il ponte sul fiume Oglio, nella frazione di Montecchio, da Francesco Cifrondi di Clusone, con un contratto scritto il 15 novembre 1685, per la somma di 2350 scudi.

Non è improbabile che l'attuale ponte sia stato costruito riprendendo la forma architettonica dell'antico ponte in legno del 1542 che sorgeva nei pressi della piazza del porto.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1686

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1686

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

E' un ponte in muratura a timpani pieni, con arcata, di luce di 29 mt. e larghezza massima di 4,80 mt., ribassata a profilo policentrico e piano viabile a doppia rampa asimmetrica.

La volta è in muratura di pietra da taglio (in prevalenza blocchi di granito) con conci dello spessore costante di circa cm. 60.

I muri di contenimento, quello di ala ed i relativi parapetti sono in muratura di pietra calcarea locale e malta comune, intonacati al rustico sui paramenti e con superiore copertina in masselli di granito. Le spalle sono pure in muratura di pietrame a conci di granito, porfido, arenaria rossa e sono impostate sulle sponde rocciose del fiume costituite da affioramenti di arenaria porfirica compatta e resistente.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Sponde rocciose del fiume di arenaria porfirica compatta e resistente.

### **STRUTTURE [1 / 2]**

Ubicazione: ala destra

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: su roccia

Tecnica costruttiva: muratura a conci

### **STRUTTURE [2 / 2]**

Ubicazione: ala sinistra

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura a conci

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: arenaria rossa

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

### **TIPO**

Genere: arco

Forma: arco

### **STRUTTURA**

Riferimento: intero arco

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: acciottolato

Schema del disegno: a riempimento

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Nell'annotazione di collaudo del 1993 è prescritta la limitazione di carico corrispondente ad un peso lordo degli automezzi non superiore a 10 tonnellate.

Fonte: bibliografia

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: pavimentazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1992

Data fine: 1993

#### Note

<CONV302> RSTT=Le opere di consolidamento statico e di manutenzione consistono in: Ripulitura di paramenti murari, demolizione e ricostruzione come l'esistente di masse murarie in pietrame e malta fatiscenti, scrostatura e rifacimento di intonaci, iniezioni con boiaccia per consolidamento, collocazione di barre in acciaio, rimozione di pavimentazione in materiale bituminoso, e rifacimento di selciato originale, cappa di calcestruzzo spruzzato, trattamento impermeabilizzante delle pietre.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: ponte

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ponte

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazzale Lorenzini, 4

Indicazione specifica: Comune di Darfo Boario Terme

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Strada

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTI10F01

Note: prospetto da montecchio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00008\_IMG-0000044955

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTI10D01

Note: prospetto da montecchio

Nome del file originale: KTI10D01.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00008\_IMG-0000044956

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTI10D02

Note: prospetto da boario

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTI10D02.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00008\_IMG-0000044957

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTI10D03

Note: vista centrale da boario

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KT110D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00008\_IMG-0000044958

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KT110D04

Note: particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KT110D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00008\_DRA-0000002119

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KT110T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KT110T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II, pp. 258-261

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Sigala A.

Titolo contributo: Darfo Boario Terme nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Boario Terme (BS)

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 205

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Pedersoli g.s./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.469

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia