

Palazzo Federici

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00010/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00010/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1r090-00010

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Palazzo Federici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Piazza Federici, 2

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 01

Denominazione: ANGOLO TERME

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici.

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Particelle: 195

Foglio/Data: 6/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: L'edificio sorse nel XV secolo ad opera dei Federici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel secolo XVII l'edificio passò alla Famiglia Albrici della Valle di scelve che lo ristrutturarono e lo trasformarono sia all'interno che all'esterno e vi si stabilirono fino al secolo XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Per eredità passò di nuovo di proprietà dei Federici, infitti nel 1912 era di proprietà del notaio Luigi Federici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1912/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Dai federici passò ai Franzoni

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: I Franzoni lo cedettero con una permuta all'Istituto Artigianelli di Brescia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1930/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. seminterrato, p.t., p.1., p.2.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio si presenta con una conformazione ad L, con un giardinetto antistante la facciata principale, diviso da Piazza Federici da una cancellata.

L'edificio è in muratura, con volte ai piani inferiori e soffitti piani ai piani superiori.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: facciata nord-est

Tipo di struttura: barbacani

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cortile interno-loggiato

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: pezzi unici

Materiali: pietra arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano seminterrato

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano seminterrato

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [4 / 8]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. terra

TIPO [5 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. primo, p. secondo

TIPO [6 / 8]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.

TIPO [7 / 8]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: p.1°

TIPO [8 / 8]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: p. seminterrato

Genere: cemento

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cemento

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: p. 1

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: p. 1, p. 2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: con foglie grasse

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: arco a pieno centro

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: lisce

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con mascheroni in rilievo

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: con conci modanati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: incorniciatura di finestre

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: liscia

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]

Ubicazione: cortile interno

Collocazione: esterna

Tipo: loggia

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: archi a pieno centro con colonne e lesene di stile tuscanico

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]

Ubicazione: cortile interno

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: sagomato

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]

Ubicazione: cortile interno

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiera

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: bombata

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]

Ubicazione: cortile interno

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: arenaria

Qualificazione del tipo: a duplice voluta

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]

Ubicazione: cortile interno

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali: marmo nero

Qualificazione del tipo: sostegno con voluta, vasca ellittica con boccellature alternate a campi lisci.

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: prospetto principale-portale di ingresso

Genere: stemma

Tipo: ricco scodo con lo stemma degli Albrici

Tecnica: scolpita/o

Materiali: arenaria

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: lato nord

Genere: stemma

Tipo: nella serraglia dell'arco del portale è lo stemma Federici

Tecnica: scolpita/o

Materiali: arenaria rossa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Solo nel P. seminterrato si riscontrano lievi danni provocati dall'umidità.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I volti delle cantine del piano seminterrato presentano danni provocati dall'umidità: scrostamento dell'intonaco, macchie, erosione

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: I pavimenti del p. seminterrato mostrano macchie di umidità di risalita.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data inizio: 1991

Data fine: 1991

Note

<CONV302> RSTT=Internamente sono state demolite le scale interne che dal p.t portavano al p. 2, è stato collocato un impianto ascensore ed attorno ad esso sono state rifatte le scale che dal p. t. portano al p. 2 in getto con copertura in klinker e quelle che dal p.2 portano al sottotetto n legno.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento

Demolizione della copertura con orditura primaria e secondaria in legno e ricostruzione della copertura con orditura in legno e manto di copertura in coppi.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: casa di spiritualità

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: Brescia, Via Piamarta, 6

Indicazione specifica: Istituto Artigianelli

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.

Sintesi normativa zona: ristrutturazione parziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAD10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045535

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D01

Note: PROSPETTO RPINCIPALE

Nome del file originale: KAD10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045536

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045537

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045538

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D04

Note: PROSPETTO SU CORTILE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045539

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D05

Note: PROSPETTO SU CORTILE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045540

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D06

Note: INTERNO - VOLTA CANTINA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045541

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D07

Note: INTERNO - SALONE PIANO TERRA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045542

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D08

Note: INTERNO - SALONE PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_IMG-0000045543

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAD10D09

Note: INTERNO - STANZA PIANO PRIMO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAD10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00010_DRA-0000002607

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAD10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAD10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v. II, pp.82-90

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp.88-89

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 53

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI