

# Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00016/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 16

Codice scheda: 1r090-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Via della Chiesa

Altra località: Anfurro (frazione ISTAT)

### **CENTRO STORICO**

Numero d'ordine: 04

Denominazione: Anfurro

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ANGOLO tERME

Particelle: C

Foglio/Data: 14/ 1978

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Fantoni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: sopralluogo

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: documenti

Notizia

In un documento redatto a Lovere nel 1429 custodito nella Biblioteca Civica di Breno si menziona la Pieve di Anfurro " 1429 - gennaio 15, Lovere - Il rev. Bondiolo Arespieti di Rogno affitta per nove anni un giardino di Anfurro della quarta parte della Pieve di Anfurro".

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1429/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1429/00/00

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: documenti

Notizia: Nel Registro dei Benefici "Ecclesiam paroch. S. Nazari da Amphoro" nel 1522

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1522/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1522/00/00

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: documenti

Notizia

Il Vescovo Bollani si lamenta che le lampade non ardono in Chiesa e dispone che i morti non vengano più seppelliti al suo interno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1576/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1576/00/00

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: ancona-altare

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia

Nell'archivio fantoniano di Rovetta si trovano documenti relativi alle trattative per l'inizio lavori dell'ancona e di parte dell'altare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1695/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1695/00/00

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: ancona-altare

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia

Nell'archivio fantoniano a Rovetta si trovano documenti relativi alle trattative per l'inizio lavori dell'ancona e dell'altare nel 27 maggio 1702

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1702/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1702/00/00

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione-consacrazione

Notizia

La chiesa esistente fino alla seconda metà del settecento venne completamente rimaneggiata e ricostruita. L'attuale venne consacrata nel 1829

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1829/00/00

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1829/00/00

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero edificio

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.,p.1

Suddivisione verticale: setti verticali

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria: Strutture verticali in muratura, volta a botte, copertura in getto

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: navata unica

Forma: rettangolare

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta di allettamento

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: facciata principale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: pietra

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: malta di allettamento

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta di allettamento

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navata

### **TIPO [1 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### **TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [3 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: cella campanaria

**TIPO [4 / 6]**

Genere: arco

Forma: arco

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

**TIPO [5 / 6]**

Genere: arco

Forma: arco

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: chiesa

**TIPO [6 / 6]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intera catena

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: soletta

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

### **SCALE [2 / 4]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

### **SCALE [3 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

**SCALE [4 / 4]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: navata

Genere: in marmo rosa di Verona

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: abside

Genere: in marmo di Verona

Schema del disegno: opus incertus

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: sacrestia

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: sagrato

Genere: in asfalto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: sagrato

Genere: terra

**ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: achitravato con volute laterali

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: aggettata

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto laterle

Genere: lapide

Tipo: lapide commemorativa

Trascrizione testo

I LAVORI DI QUESTA/ CHIESA PARROCCHIALE/ FATTI NEL 1971/ SONO TESTIMONIANZA/ DELLA FEDE CRISTIANA/ DELLA POPOLAZIONE/ GUIDATA DALLO ZELO/ APOSTOLICO DEL PARROCO/ DON LEANDRO GHIDINELLI

Tecnica: a incollo

Materiali [1 / 2]: marmo

Materiali [2 / 2]: metallo

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: Strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Il pilastro destro della facciata principale present, nella parte bassa, delle lacune.  
Le murature in sacrestia presentano macchie di umidità, colaticci.

Fonte: sopralluodo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Si notano solo piccole crepe di assestamento sulla volta della navata.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nella sacrestia l'intonaco presenta danni relativi all'umidità.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 4]**

Riferimento alla parte: coperture, sacrestia

Data inizio: 1971

Data fine: 1971

Note

<CONV302> RSTT=La sacrestia antica venne demolita per dare visibilità al campanile, se ne costruì una nuova a lato della parete nord-est della chiesa.

/ Sulla parete sud della zona presbiteriale fu aperta un'ampia finestra./ Costruito un nuovo altare./ Dalla parete di sinistra si demolì l'altare di S. Rocco e nella sua cappella si posizionò la fonte battesimale./ Venne demolito il tetto e ricostruito in getto.

### **RESTAURI [2 / 4]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: Venne sistemata a facciata e raffrescate le decorazioni.

### **RESTAURI [3 / 4]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento

Venne rifatto il pavimento, creato un vespaio aerato intorno alla chiesa con sovrastante marciapiede.

### **RESTAURI [4 / 4]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1997

Data fine: 1997

Descrizione intervento: Restauro dell'altare maggiore

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Pietralunga, 1

Indicazione specifica: Parrocchia di Anfurro

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.C.S.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAG10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047214

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KAG10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047215

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D02

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAG10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047216

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAG10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047217

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D04

Note: INTERNO - PROSPETTO VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAG10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047218

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D05

Note: INTERNO - PROSPETTO VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAG10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047219

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D06

Note: INTERNO - VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAG10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047220

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D07

Note: INTERNO - STANZA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAG10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_IMG-0000047221

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAG10D08

Note: INTERNO - SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAG10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00016\_DRA-0000003913

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAG10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAG10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II,pp.16-28

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp.171-172

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.55-57

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia