

Chiesa Parrocchiale di S. Giulia

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00017/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 17

Codice scheda: 1r090-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Giulia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Piazza Cle

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Contini

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

Altra località: Terzano (frazione ISTAT)

CENTRO STORICO

Numero d'ordine: 03

Denominazione: Terzano

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Particelle: A

Foglio/Data: 9/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: costruzione campane

Nome di persona o ente: Giorgio Pruneri

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

Il Vescovo Bollani visita la Chiesa com "dipendente dalla Parrocchia di Gorzone avendo per cappellano Ludovico qm. Bigino de Federicis", la indica senza beni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia

L'annuario del Clero del 1967 pone la Chiesa eretta in data 1686, quando ancora manca il completo riconoscimento dell'ente parrocchia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1686/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1686/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Decreto Vescovile

Notizia

Il 23 gennaio 1713 con Decreto Vescovile si separò dalla Parrocchia di Gorzone. E' formalmente eletta a Parrocchia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1713/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1713/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Nel 1820 G. Maironi la ricorda assoggettata alla Vicaria di Gozone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: Campane

Notizia sintetica: arredo

Notizia: Nel 1823 il fonditore Giorgio Pruneri di Grosio consegna le attuali cinque campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1823/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1823/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La struttura muraria è in muratura, con forma rettangolare, copertura con tetto a due falde.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata, presbiterio

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [3 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: arco

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: arco

Ubicazione: hiesa

TIPO [5 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera catena

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a giorno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: in marmo

Schema del disegno: a nido d'ape a quattro colori

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in battuto

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: ionica

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: ionico

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: fortemente modellato

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: porta

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: architravata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: lavorata a perlinature e astragali

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensole

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: a voluta

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: conchiglia e delfini

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 16]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cartella

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: con festoni

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 16]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra di sarnico

Qualificazione del tipo: con orecchiette

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 16]

Ubicazione: prospetto Est

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: semicircolare

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 16]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 16]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le strutture presentano solo piccole fessure e crepe non puntuali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: bibliografia

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1941

Data fine: 1941

Descrizione intervento: Restaurati gli affreschi.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1982

Data fine: 1982

Descrizione intervento: Restaurate le pale degli altari da T. Belotti.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopraluogo

Indirizzo: Via Contini, 17

Indicazione specifica: Parrocchia di Terzano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.P.C.S.

Sintesi normativa zona: Attrezzature generali

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAN10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00017_IMG-0000047460

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAN10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KAN10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00017_IMG-0000047461

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAN10D02

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAN10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00017_IMG-0000047462

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAN10D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAN10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00017_IMG-0000047463

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAN10D04

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAN10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00017_IMG-0000047464

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAN10D05

Note: INTERNO - PROSPETTO VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAN10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00017_IMG-0000047465

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAN10D06

Note: INTERNO - PROSPETTO VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAN10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00017_DRA-0000004117

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAN10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAN10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II,pp.132-146

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contributo: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp.144-146

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./RicardiM.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti ...

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp.65-67

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia