

# Chiesa di S. Bartolomeo alle Prave

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00025/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 25

Codice scheda: 1r090-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00024

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Bartolomeo alle Prave

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Prave

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Località Prave

Altra località: MAZZUNNO (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ANGOLO TERME

Particelle: D

Foglio/Data: 5/ 1978

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa si pensa fu costruita dai Monaci di Tours, tra il 774 ed il 1026, che si ritirarono dalla Val di Scalve il 30 luglio 1026, permutando con il vescovo Ambrogio di Bergamo i beni che possedevano a Vilmaggiore, Teveno, Azzone appartenenti alla Val Camonica.

Si ritiene che la chiesa fosse in origine la cappella dell'ospizio per viandanti e per ammalati.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. VIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 0774/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1026/00/00

**NOTIZIA [2 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia

In data 19 gennaio 1400 troviamo menzionata la chiesa tra l'elenco delle chiese camune gravate da contributo per il Vescovo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1400/01/19

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1400/01/19

**NOTIZIA [3 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: la chiesa viene menzionata nella Visita Pastorale di Bollani del 27/09/1567.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/09/27

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/09/27

**NOTIZIA [4 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Nella sua visita Pastorale, S. Carlo, nel 1580, ne dà disposizioni per il culto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

**NOTIZIA [5 / 12]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile fu edificato nel secolo XVI.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]**

Secolo: sec. XVI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]**

Secolo: sec. XVI

**NOTIZIA [6 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia: B. Faino la elenca come " oratorium S. Bartolomei Apostoli in contrada de Pravis in Montibus".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1658/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1658/00/00

**NOTIZIA [7 / 12]**

Riferimento: sagrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: A questo periodo risale l'edificazione della sagrestia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1667/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1667/00/00

**NOTIZIA [8 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia

P. Gregorio ne scrive:" ... altra chiesa di S. Bartolomei de Pravi e per rarità qui si osserva una strada coperta per molte pertiche come a lumaca che l'industre mano degli abitanti scavò a forza di scalpello vicino al profondo della corrente, per avere facile accesso alla parte superiore, dove sono bellissime montagne ..."

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698/00/00

**NOTIZIA [9 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Le porte e le finestre della chiesa furono aperte nel 1683, l'originaria era sul lato destro.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1683/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1683/00/00

**NOTIZIA [10 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia: G. Maironi menziona la chiesa come 2 oratorio sussidiario nella contrada de' Bravi ..."

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

**NOTIZIA [11 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Le porte furono restaurate nel 1863.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1863/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1863/00/00

**NOTIZIA [12 / 12]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa ha subito una sistemazione interna nel sec. XVIII.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]**

Secolo: sec. XVIII

## PREESISTENZE

### PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Suddivisione verticale: setti verticali

### SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: portichetto

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: colonne

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente si compone di: chiesa con campanile e portichetti

La chiesa con struttura in muratura portante continua ha navata unica ed ha pianta rettangolare, pavimentazione in marmo e volta a botte, tetto con orditura in legno e copertura in coppi.

## PIANTA



Riferimento alla parte: chiesa

**PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

**PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: intero campanile

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: portichetto

**PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: intero portichetto

Schema: regolare

Forma: quadrata

## **STRUTTURE VERTICALI**

**TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: chiesa, campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: portichetto

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: pietra di Sarnico

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

### TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

### TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

### STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

### TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa, portichetto

### TIPO [4 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

### STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: intero bene

### TIPO [5 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

### **STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intero arco

## **COPERTURE**

Ubicazione: chiesa

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala di accesso altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: chiesa

Genere: marmo policromo

Schema del disegno: a motivi geometrici

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: bombato

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: liscia

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: scanalato

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si riscontrano danni dovuti all'umidità e piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]**

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Solo in alcune porzioni si notano danni relativi all'umidità.

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 4]**

Riferimento alla parte: pavimenti chiesa

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Il pavimento della chiesa fu tolto e sostituito.

**RESTAURI [2 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997

Data fine: 1997

Descrizione intervento: Venne tolto l'intonaco e lasciate le pietre vive, ripristinata la malta di allettamento.

**RESTAURI [3 / 4]**

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento: Vengono restaurati i dipinti e le pitture interne.

#### **RESTAURI [4 / 4]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Il bene viene fornito di energia elettrica.

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

### **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Italia

Indicazione specifica: Parrocchia di Mazzunno

#### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ZONE DI RECUPERO DEI NUCLEI DI DAZZE E DI PRAVE

### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione esistente



Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAL11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00025\_IMG-0000049514

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D01

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Nome del file originale: KAL11D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00025\_IMG-0000049515

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00025\_IMG-0000049516

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D03

Note: INTERNO SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00025\_IMG-0000049517

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D04

Note: INTERNO AFFRESCHI ZONA LATARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00025\_IMG-0000049518

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D05

Note: INTERNO VISTA ZONA INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00025\_IMG-0000049519

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D06

Note: INTERNO VISTA ZONA ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00025\_DRA-0000005648

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAL11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAL11T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II, pp121-124

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contributo: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 155-156

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 62-64

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia