

Chiesa di S. Bartolomeo alle Prave

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00025/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00025/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 25

Codice scheda: 1r090-00025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00024

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Bartolomeo alle Prave

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Località: Prave

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Località Prave

Altra località: MAZZUNNO (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ANGOLO TERME

Particelle: D

Foglio/Data: 5/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa si pensa fu costruita dai Monaci di Tours, tra il 774 ed il 1026, che si ritirarono dalla Val di Scalve il 30 luglio 1026, permutando con il vescovo Ambrogio di Bergamo i beni che possedevano a Vilmaggiore, Teveno, Azzone appartenenti alla Val Camonica.

Si ritiene che la chiesa fosse in origine la cappella dell'ospizio per viandanti e per ammalati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. VIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 0774/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1026/00/00

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia

In data 19 gennaio 1400 troviamo menzionata la chiesa tra l'elenco delle chiese camune gravate da contributo per il Vescovo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1400/01/19

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1400/01/19

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: la chiesa viene menzionata nella Visita Pastorale di Bollani del 27/09/1567.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/09/27

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/09/27

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Nella sua visita Pastorale, S. Carlo, nel 1580, ne dà disposizioni per il culto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il campanile fu edificato nel secolo XVI.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia: B. Faino la elenca come " oratorium S. Bartolomei Apostoli in contrada de Pravis in Montibus".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1658/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1658/00/00

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: sagrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: A questo periodo risale l'edificazione della sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1667/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1667/00/00

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia

P. Gregorio ne scrive:" ... altra chiesa di S. Bartolomei de Pravi e per rarità qui si osserva una strada coperta per molte pertiche come a lumaca che l'industre mano degli abitanti scavò a forza di scalpello vicino al profondo della corrente, per avere facile accesso alla parte superiore, dove sono bellissime montagne ..."

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1698/00/00

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Le porte e le finestre della chiesa furono aperte nel 1683, l'originaria era sul lato destro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1683/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1683/00/00

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza della chiesa

Notizia: G. Maironi menziona la chiesa come 2 oratorio sussidiario nella contrada de' Bravi ..."

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Le porte furono restaurate nel 1863.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1863/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1863/00/00

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa ha subito una sistemazione interna nel sec. XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: portichetto

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: colonne

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente si compone di: chiesa con campanile e portichetti

La chiesa con struttura in muratura portante continua ha navata unica ed ha pianta rettangolare, pavimentazione in marmo e volta a botte, tetto con orditura in legno e copertura in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: intero campanile

Schema: regolare

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: portichetto

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: intero portichetto

Schema: regolare

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: chiesa, campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portichetto

Tipo di struttura: colonne

Genere: in pietra

Qualificazione del genere: lisce

Materiali: pietra di Sarnico

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa, portichetto

TIPO [4 / 5]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 5]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala di accesso altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Genere: marmo policromo

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: bombato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: liscia

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: scanalato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: ossidi

Qualificazione del tipo: a motivi figurati

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si riscontrano danni dovuti all'umidità e piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 11]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 11]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 11]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 11]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Solo in alcune porzioni si notano danni relativi all'umidità.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 11]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 11]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 11]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 11]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 11]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: pavimenti chiesa

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Il pavimento della chiesa fu tolto e sostituito.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1997

Data fine: 1997

Descrizione intervento: Venne tolto l'intonaco e lasciate le pietre vive, ripristinata la malta di allettamento.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento: Vengono restaurati i dipinti e le pitture interne.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Il bene viene fornito di energia elettrica.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Italia

Indicazione specifica: Parrocchia di Mazzunno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ZONE DI RECUPERO DEI NUCLEI DI DAZZE E DI PRAVE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAL11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00025_IMG-0000049514

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D01

Note: PROSPETTO RETROSTANTE

Nome del file originale: KAL11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00025_IMG-0000049515

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00025_IMG-0000049516

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D03

Note: INTERNO SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00025_IMG-0000049517

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D04

Note: INTERNO AFFRESCHI ZONA LATARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00025_IMG-0000049518

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D05

Note: INTERNO VISTA ZONA INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00025_IMG-0000049519

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAL11D06

Note: INTERNO VISTA ZONA ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAL11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00025_DRA-0000005648

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAL11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAL11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II, pp121-124

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contributo: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 155-156

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 62-64

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia