

Complesso di S. Maria della Visitazione - complesso

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00027/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 27

Codice scheda: 1r090-00027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: convento

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Complesso di S. Maria della Visitazione - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Quarteroni

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Razziche

CAP: 25047

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Altra località: DARFO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle [1 / 2]: 157

Particelle [2 / 2]: 153

Foglio/Data: 26/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ristrutturazione

Nome di persona o ente: Pittaluga

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La costruzione parziale fu tra il 1721 ed il 1729 per volere del Cardinale Angelo Maria Querini Vescovo di Brescia e per merito di alcune personalità come la nob. Isabella Sala, i Federici di Darfo.

Fu destinato alle Suore della Visitazione di S. Francesco di Sales, con lo scopo di educare le giovani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1721

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1729

NOTIZIA [2 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nell'anno 1752 la costruzione di due ali, quella a mattina e quella a sera, non erano ancora compiute.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752

NOTIZIA [3 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza del convento

Notizia

Notizie si trovano in una relazione del 1732.

" ... Da puoco tempo è datto principio al Monastero delle R.R. Madri sotto l'invocat. e della Visitazione della B.V.; hanno loco d'abitazione provisionale ove si a hora vi sono sei professe da Coro, et una che chiamano domestica, una Novitia, et una a prova, due terriere; corande cinque, sive in Cademia ..."

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1732

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1732

NOTIZIA [4 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: testimonianza dell'esistenza del convento

Notizia

Notizie sull'andamento della costruzione si trovano nella lettera di Suor Teresa Caterina Vavassori del 22 settembre 1752.

" ... delle quattro grand'ale che lo compongono, due si trovano compiute interamente, quelle val a dire, che guardano a mezzo giorno, ed a settentrione, ... Concepirete di leggieri la grandezza del Monastero riflettendo al giardino, che si contiene dentro i suoi lati, di circa braccia ottantadue di larghezza, con fontana di acqua perenne; senza parlarvi del gran Bruolo, che sta al di fuori delle due ale poste a mattina e tramontana"

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752/09/22

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1752/09/22

NOTIZIA [5 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: soppressione

Notizia: Nel 1752 il Convento delle Salesiane venne soppresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1797

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1797

NOTIZIA [6 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1810 il Convento passò al demanio e successivamente fu venduto alla famiglia Laini di Angolo Terme che lo usò come deposito per la sua fabbrica di armi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1810

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1810

NOTIZIA [7 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il Convento fu acquistato dalla nuova istituzione Religiosa voluta dalla nob. Suor Teresa Eustochio Verzeri di Bergamo per le figlie del Sacro Cuore da lei fondato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1834

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1834

NOTIZIA [8 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: funzionamento

Notizia: Il nuovo Istituto cominciò a funzionare solo nel 1837.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1837

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1837

NOTIZIA [9 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: apertura ufficile

Notizia

Il sei giugno 1842 ci fu l'apertura ufficiale ed in questo convento venne fondata la Congregazione.

L'Istituto comprendeva il noviziato, l'asilo, le scuole comunali e professionali, il convitto, la ricreazione festiva per la popolazione ed il ricovero per le Suore anziane o ammalate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1842/06/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1842/06/03

NOTIZIA [10 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: abbandono

Notizia: Nel 1970 l'edificio fu abbandonato dalle figlie del Sacro Cuore

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1970

NOTIZIA [11 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: riuso

Notizia: L'edificio fu abitato dalle Clarisse di Lovere tra il 1974 ed il 1976

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1974

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

NOTIZIA [12 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Dopo che nel 1976 le Clarisse se ne furono andate cominciò la devastazione dell'edificio, la vendita dei mobili fino a che nel 1976 per Lire 390.000.000 fu acquistato dal Comune di Darfo Boario Terme per farne sede di istituzioni sociali e culturali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

NOTIZIA [13 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: occupazione

Notizia

Nel febbraio 1977 una parte del Convento fu occupata abusivamente da giovani contestatori. In questi anni l'arredo del convento fu venduto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1977

NOTIZIA [14 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Visti i gravi danni il Comune di Darfo iniziò un primo intervento nell'aprile del 1980.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

NOTIZIA [15 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: lettera dell'Arch. Pittaluga

Notizia

In data 5 maggio 1980 si trova una lettera dell'Arch. Pittaluga, incaricato della ristrutturazione.

" ... A seguito dell'incontro sopralluogo con il responsabile dell'Ufficio Beni Ambientali della Regione Lombardia conseguì che visto la non rilevante espressione stilistico-architettonica dell'edificio, si rendeva una considerazione dello stesso nella sua globalità onde salvaguardare, attraverso opportune destinazioni di uso, nelle parti che meglio rispecchiano l'impianto tipologico originario. ..."

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/05/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/05/05

NOTIZIA [16 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: interruzione lavori

Notizia

La Soprintendenza nell'Aprile 1980 fu costretta a fermare i lavori, nche se alcune parti del Monastero erano già state demolite, in parte erano superfettazioni senza valore, ma in parte elemento integrante dell'intero edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

NOTIZIA [17 / 17]

Riferimento: convento

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Il 4 agosto 1980 la Soprintendenza, approvando il piano di destinazione proposto dal comune, diede l'assenso ai lavori di restauro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/08/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/08/04

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: convento

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.t., p.1., p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: ballatoio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

Suddivisione verticale: setti

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: cappella votiva

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: edificio rurale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene complesso si compone di: convento, ballatoio, cappella votiva, edificio rurale, parcheggio, parco, giardino interno, cinta muraria.

Il convento di forma quadrata è a quattro piani, il tetto è a due falde con superficie esterna ed interna intonacata. Qui hanno sede la biblioteca comunale, il Conservatorio, il Centro Anziani e l'A.R.P.A.. Il Ballatoio è un corpo rettangolare, con struttura portante in muratura, stretto a due piani, di cui l'ultimo è costituito da arcate a tutto sesto sostenute da pilastri, ha tetto a due falde, in esso si trova l'ingresso al Conservatorio di musica.

La Cappella Votiva si trova a ridosso delle mura di cinta, con struttura portante in muratura ad un piano, preceduta da un piccolo portico a pilastri, probabilmente di recente costruzione. L'Edificio Rurale è in muratura e mattoni, a due piani, soffitto piano, copertura a padiglione, attualmente è inutilizzato.

Il parcheggio trova accesso da Via Quarteroni ed è in asfalto.

PIANTA

Riferimento alla parte: convento

PIANTA [1 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: ballatoio

PIANTA [2 / 5]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: regolare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappella votiva

PIANTA [3 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: edificio rurale

PIANTA [4 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cinta muraria

PIANTA [5 / 5]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: irregolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: convento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Si riscontrano danni statici, lesioni, danni dovuti all'umidità, macchie nere, erbe infestanti. Sul lato nord-est del convento si può leggere ancora la demolizione divani addossati che ha lasciato scoperta la muratura in pietra con rappezzati in laterizio.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: ballatoio

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: Si riscontrano lesioni, danni dovuti all'umidità, macchie nere sulle strutture verticali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: cappella votiva

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Si riscontrano danni statici, lesioni, danni dovuti all'umidità, macchie nere, erbe infestanti, danni vandalici.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: edificio rurale

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Si riscontrano lesioni, danni dovuti all'umidità, macchie nere, erbe infestanti, rappezzati cementizi, incuria, danni vandalici.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: parcheggio

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: parco

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: giardino interno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: cinta muraria

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si riscontrano danni statici, lesioni, danni dovuti all'umidità, macchie nere, erbe infestanti, mancanze.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: convento

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Nuove destinazioni d'uso, demolizioni di alcune parti.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: convento

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Restauro conservativo dell'intero convento con rifacimento pavimentazioni, orizzontamenti, coertura.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: mura

Data inizio: 2003

Data fine: in corso di ultimazione

Descrizione intervento: Demolizione e rifacimento di una porzione di cinta muraria.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 9]

Riferimento alla parte: convento

Uso: biblioteca

USO ATTUALE [2 / 9]

Riferimento alla parte: convento

Uso: laboratorio

USO ATTUALE [3 / 9]

Riferimento alla parte: convento

Uso: conservatorio di musica

USO ATTUALE [4 / 9]

Riferimento alla parte: erificio rurale

Uso: inutilizzato

USO ATTUALE [5 / 9]

Riferimento alla parte: cappella votiva

Uso: cappella

USO ATTUALE [6 / 9]

Riferimento alla parte: ballatoio

Uso: zona di ingresso

USO ATTUALE [7 / 9]

Riferimento alla parte: parco

Uso: prato

USO ATTUALE [8 / 9]

Riferimento alla parte: giardino interno

Uso: giardino

USO ATTUALE [9 / 9]

Riferimento alla parte: cinta muraria

Uso: cinta muraria

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazzale Lorenzini, 4

Indicazione specifica: Comune di Darfo Boario Terme

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Edificio di valore storico territoriale,

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTA10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00027_IMG-0000049974

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA10D01

Note: vista dalle mura

Nome del file originale: KTA10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00027_IMG-0000049975

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTA10D02

Note: vista dal parcheggio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTA10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00027_DRA-0000005968

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\VAAllegati\Catastali

Nome del file originale: KTA10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: v.II, pp214-233

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 443-444

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia