

Complesso dell'Antica Fonte - complesso

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00030/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00030/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 30

Codice scheda: 1r090-00030

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00030

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: padiglione

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Complesso dell'Antica Fonte - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Parco delle Terme

Altra località: BOARIO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle: 1128

Foglio/Data: 26/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1904 si costruì il padiglione dell'Antica Fonte ed il Solario a cupola in stile liberty.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1904

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1904

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: Padiglione

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1968 la fontana che trovava spazio al centro della sala, ad una quota inferiore rispetto al pavimento, viene spostata fuori, nella posizione in cui la si può trovare adesso. Viene posizionato un pozzo in acciaio ed una pompa per convogliare le acque fuori, nella fontana. Di conseguenza viene rifatto anche il pavimento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1968

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1968

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: copertura del Padiglione

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia: In questo anno alla copertura vengono apportati modesti lavori di manutenzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1978

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: copertura solarium

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia

Nel 1983, in seguito a problemi di infiltrazioni di acqua, sulla terrazza solarium viene posata una guaina catramata. La terrazza non è più praticabile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1983

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1983

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: solarium

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia

Viene sostituita una trave in graniglia del solarium.

Originariamente le travi ed i pilastri erano in legno, poi in c.a. e successivamente sostituite con quelle in graniglia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: padiglione

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: colonnato

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t., p.1.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene complesso si compone di Padiglione dell'Antica Fonte e colonnato antistante.

Il padiglione è un edificio di pianta rettangolare, struttura portante in muratura, tetto a padiglione e copertura in tegole.

Il colonnato ha forma a semicerchio con i lati terminali ricurvi, colonne in graniglia, con capitelli ionici la copertura forma un terrazzo balaustrato, nella parte centrale si erge una cupola coperta in rame a losanghe.

PIANTA

Riferimento alla parte: Padiglione

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: colonnato

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: a C

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: su pali

Qualificazione del tipo: su pali

Tecnica costruttiva: non accertabile

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: padiglione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Si riscontrano danni dovuti all'umidità, piccole lesioni, croste nere. L'intonaco del Padiglione in alcuni punti è caduto o scrostato.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: colonnato

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le colonne si presentano con croste nere, sporcizia.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: Padiglione

Data inizio: 1968

Data fine: 1968

Note

<CONV302> RSTT=La fontana posizionata al centro del salone, ad una quota più bassa del pavimento, viene spostata fuori, nella posizione in cui si trova oggi, viene posizionato un pozzo in acciaio e con pompe l'acqua viene fatta defluire fuori. Il pavimento del padiglione viene sostituito.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: copertura padiglione

Data inizio: 1978

Data fine: 1978

Descrizione intervento

Alla copertura con capriate in legno e copertura in marsigliesi vengono apportati piccoli lavori di manutenzione.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: solarium

Data inizio: 1983

Data fine: 1983

Descrizione intervento: Sulla terrazza solarium viene posata una guaina catramata.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: colonnato solarium

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento: Sostituzione di una trave in graniglia.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: padiglione

Uso: sala per feste

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: colonnato

Uso: zona relax

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sala per feste

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona f3 parco privato delle terme

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTF10F01

Note: vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00030_IMG-0000050665

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF10D01

Note: vista frontale

Nome del file originale: KTF10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00030_IMG-0000050666

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF10D02

Note: vista laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTF10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00030_DRA-0000006438

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTF10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 799

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia