

Colonnato-solarium dell'Antica Fonte

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00032/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1r090-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00030

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: padiglione

Qualificazione: pubblico

Denominazione: colonnato-solarium dell'Antica Fonte

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Parco della Terme

Altra località: BOARIO (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: DARFO BOARIO TERME

Particelle: 1128

Foglio/Data: / 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1904 si costruì il colonnato-solarium con cupola in stile liberty.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1904

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1904

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: Terrazza-solarium

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia

In seguito a problemi di infiltrazioni di acqua sulla terrazza-solarium viene posata una guaina catramata. La terrazza non è più praticabile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1983

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1983

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: colonnato

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia

Viene sostituita una trave ammalorata in graniglia.

Originariamente le travi e le colonne erano in legno, poi in c.a. ed infine in graniglia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 2000

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: colonnato

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1

Suddivisione verticale: colonne

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente colonnato-solarium ha prospetto centrale a semicerchio e con due ali lievemente ricurve che si collegano con due tratti rettilinei e che piegandosi poi ad angolo retto si chiudono sull'edificio del padiglione. L'elemento centrale è coperto da una cupola a spicchi coperta di rame a losanghe.

PIANTA

Riferimento alla parte: colonnato

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a U

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: La falda acquifera si trova ad una quota molto alta, con terreno sabbioso.

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: pali

Qualificazione del tipo: su pali

Tecnica costruttiva: pali in legno

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: colonne

Genere: pezzo unico

Qualificazione del genere: liscia

Materiali: graniglia

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo centrale

TIPO [1 / 3]

Genere: cupola

Forma: a cupola

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera cupola

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 3]

Genere: architrave

Forma: rettilinea

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intero architrave

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a cupola

Forma: a spicchi

Qualificazione della forma: a pianta circolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: a cupola

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cemento lavorato

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ghiaietto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p.1

Genere: con guaina catramata

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: graniglia

Qualificazione del tipo: ionici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: graniglia

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cartigli

Materiali: graniglia

Qualificazione del tipo: in rilievo, figurati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: graniglia

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si riscontrano colaticci, croste nere, macchie di sporcizia.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si possono notare piccole lesioni, efflorescenze di sali, macchie di sporcizia.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Croste nere, vegetazione.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Alcune mattonelle della pavimentazione a p. t. sotto il porticato sono alzate, sconnesse.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Si notano danni relativi all'umidità, croste nere, efflorescenze di sali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1983

Data fine: 1983

Descrizione intervento: Per problemi di infiltrazioni sulla copertura a terrazzo viene stesa una guaina catramosa.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: travi

Data inizio: 2000

Data fine: 2000

Descrizione intervento: Viene sostituita una trave ammalorata.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: solarium-relax

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: convento

Uso: laboratorio

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: convento

Uso: conservatorio di musica

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: terrazza-solarium

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: F 3 parco privato delle terme

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTF12F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00032_IMG-0000051104

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF12D03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTF12D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00032_IMG-0000051105

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF12D04

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTF12D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00032_IMG-0000051102

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF12D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KTF12D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00032_IMG-0000051103

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTF12D02

Note: prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTF12D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00032_DRA-0000006717

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTF12T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTF12T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 426-428

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V.II, pp.254-256

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Adriano Sigala

Titolo contribuito: Darfo Boario Terme, nella storia e nell'arte

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp.177-187

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia