

Chiesa di S. Maria Assunta

Sellero (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00041/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00041/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 41

Codice scheda: 1r090-00041

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria Assunta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017176

Comune: Sellero

Indirizzo: Via Rastello

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Caduti per la Patria

CAP: 25050

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Fontana

CAP: 25050

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sellero

Particelle: A

Foglio/Data: 13/ 1970

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ricostruzione

Nome di persona o ente: Simone Spandri

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: progettista

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1980 si effettua il rifacimento del tetto e degli intonaci esterni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980/00/00

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

Si registra l'esistenza di una parrocchiale (S. Maria "antica") in quel luogo già nel 1567, registrata nella visita Pastorale del Vescovo Bollani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/00/00

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Nel 1573 dalla visita Pastorale risultava consacrato solo l'altare maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1573/00/00

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

In questo anno si cominciano i lavori per la ricostruzione della chiesa su disegno dell'Architetto Simone Spandri di Pisogne, sull'area occupata dall'antica parrocchiale. Il coro dell'antica S. Maria, infatti, è l'attuale sagrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1785/07/26

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1785/07/26

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: benedizione

Notizia: Il 14 dicembre 1788 la chiesa fu ultimata e benedetta dal Parroco di Cerveno, Don Bartolomeo Bressanelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1788/12/14

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1788/12/14

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Al 1800 risalgono i ricchi stucchi della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1800/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1800/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: pulpito

Notizia: A questa data risale il pulpito ligneo, opera di Tommaso Pietroboni

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1820/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Il portale in marmo bianco di Veza d'Oglio risale al 1844 ed è opera di Giambattista Zampatti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1844/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1844/00/00

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: altari

Notizia: Nel 1860 furono posati gli altri di S. Giuseppe in gesso marmorizzato di Benedetto Vaglio e di S. Rocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1860/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1860/00/00

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: organo

Notizia: Nel 1914 fu realizzato l'organo dalla Ditta Tamburini di Crema.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1914/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1914/00/00

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro organo

Notizia: Nel 1957 fu restaurato l'organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1957/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1957/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente si suddivide in chiesa e presbiterio. La chiesa presenta struttura muraria in pietra intonacata, tre campate, volta a botte e copertura a tetto. Il presbiterio, di pianta quadrata, ha copertura a semisfera intonacata

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: navata unica

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: mlta di allettamento

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: lesene

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta di allettamento

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera cupola

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala accesso all'altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera scala

Tipo: piena

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a motivi floreali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: sagrato

Genere: cubetti di porfido

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a fogliame

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: abside

Genere: epigrafe

Tipo: epigrafe collocata sulle gradinate vicino ll'abside.

Trascrizione testo

DEDICATIO/HVIVS ECCLESIAE/III IDVS MAII/ET ECCLESIAE/S. DESIDERI/I KAL. MARTII/ CELEBRATUR

Tecnica: incisa

Materiali: marmo occhialino

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: La chiesa presenta solo piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: La chiesa presenta solo piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Nel 1980 si effettua il rifacimento del tetto e degli intonaci esterni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Rastello

Indicazione specifica: Parrocchia di Sellero

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A ZONA STORICA

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KSD11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00041_IMG-0000052862

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSD11D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KSD11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00041_IMG-0000052863

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSD11D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSD11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00041_IMG-0000052864

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSD11D03

Note: INTERNO VISTA ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSD11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00041_IMG-0000052865

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KSD11D04

Note: INTERNO VISTA VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KSD11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00041_DRA-0000007806

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KSD11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KSD11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 830-832

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica, ...

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 112-113

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia