

# Chiesa di S. Maria della Visitazione

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00042/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 42

Codice scheda: 1r090-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Maria della Visitazione

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Piazza S. Anna

Altra località: FUCINE (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo

Particelle: E

Foglio/Data: 15/ 1978

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: sagrestia

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Si cominciano i lavori di costruzione della sagrestia.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656

### NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazioni

Notizia

La chiesa viene ricordata da B. Faino come "Oratorium Visitationis Beatae Virginis Mariae in vico de fucinis" e come dipendente dalla rettoria di Darfo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1658

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1658

**NOTIZIA [3 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: relazione del parroco

Notizia: Da una relazione el parroco nel 1711 risulta che era di Juspatronato Fiorini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1711

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1711

**NOTIZIA [4 / 10]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: parrocchiale

Notizia: Nel 1952 con decreto vesovile fu eretta a parrocchiale, staccandola da quella di Darfo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1952/11/21

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1952/11/21

**NOTIZIA [5 / 10]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Nel 1646 l'edificio fu iniziato dopo la visita del Vescovo Marco Morosini.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1646

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1646

**NOTIZIA [6 / 10]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: stato dei lavori

Notizia: Nel 1652 si registra che la chiesa era quasi terminata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1652

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1652

**NOTIZIA [7 / 10]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: Nel 1656 i lavori di costruzione della chiesa sono terminati.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1656

**NOTIZIA [8 / 10]**

Riferimento: facciata-tetto

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1962 si ricostruisce la facciata e si rifà il tetto.  
Viene inoltre ampliata di 4,50 mt., aggiungendo una campata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1962

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1962

**NOTIZIA [9 / 10]**

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Il presbiterio viene ampliato restringendo la sagrestia.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1962

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1962

**NOTIZIA [10 / 10]**

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: rifacimento pavimentazione

Notizia: Viene rifatto il pavimento del presbiterio.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t

Suddivisione verticale: setti verticali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

Il bene individuo ha struttura muraria in pietra intonacata, con unica navata, coperta da volta a botte, con campanile di notevole altezza con muratura in pietra non intonacata e sovrastante cella campanaria con quattro pilstri angolari ed archi a pieno centro.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: navata unica

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

### PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappella laterale

### PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: lesene

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua



Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: malta di allettamento

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: presbiterio-cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: mlta di allettamento

**STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: chiesa

**TIPO [1 / 5]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [1 / 5]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [2 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [2 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [3 / 5]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [3 / 5]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [4 / 5]**

Genere: arco

Forma: arco

**STRUTTURA [4 / 5]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: chiesa

**TIPO [5 / 5]**

Genere: catena

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [5 / 5]**

Riferimento: intera catena

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala accesso all'altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera scala

Tipo: piena

### **SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

### **SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]**

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]**

Ubicazione: campanile

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]**

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitello

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a fogliami

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 3]**

Riferimento alla parte: chiesa-sagrestia

Data inizio: 1962

Data fine: 1962

Descrizione intervento

La facciata viene ricostruita.

Nel 1962 si effettua il rifacimento del tetto.

Viene ampliata la chiesa di mt. 4,50 aggiungendo una cmpata.

### **RESTAURI [2 / 3]**

Riferimento alla parte: presbiterio

Data inizio: 1962

Data fine: 1962

Descrizione intervento: Il presbiterio viene ampliato restringendo la sagrestia.

### **RESTAURI [3 / 3]**

Riferimento alla parte: presbiterio

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: Viene rifatto il pavimento del presbiterio.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: Parrocchiale

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza S. Anna,3

Indicazione specifica: Parrocchia di Fucine

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A antichi nuclei - servizi

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTQ10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_IMG-0000053019

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTQ10D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KTQ10D01.jpg



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_IMG-0000053020

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTQ10D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTQ10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_IMG-0000053021

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTQ10D03

Note: prospetto retrostante

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTQ10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_IMG-0000053022

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTQ10D04

Note: interno vista verso ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTQ10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_IMG-0000053023

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTQ10D05

Note: interno vista verso altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTQ10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_IMG-0000053024

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTQ10D06

Note: interno cappella laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTQ10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_IMG-0000053025

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTQ10D07

Note: interno vista campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTQ10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00042\_DRA-0000007915

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTQ10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTQ10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 3]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 455-456

**BIBLIOGRAFIA [2 / 3]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica, ...

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 22

**BIBLIOGRAFIA [3 / 3]**

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V.II, pp.306-311

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia