

Chiesa di S. Silvestro

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00044/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00044/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 44

Codice scheda: 1r090-00044

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00043

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: santuario

Denominazione: Chiesa di S. Silvestro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Strada comunale di S. Silvestro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo

Particelle: D

Foglio/Data: 17/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: pronao

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La Fam. Laini fa costruire un ampio pronao.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1801/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1801/00/00

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: furto

Notizia: In questi anni la chiesa subisce un furto di due candelabri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1960/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1960/00/00

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Il parroco Don Davide Antonioli ripristina il santuario, lo ripulisce e mette i vetri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976/00/00

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Viene scrostato e rifatto l'intonaco, rinfrescate le pitture, rifatta la copertura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1987/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1987/00/00

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: chiesa antica

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Nel 1578 il vescovo Bollani in una sua Visita Pastorale registra l'esistenza dell'antica chiesa di S. Silvestro, amministrata dal comune.

Vi si celebrava il giorno di festa ed il giorno del santo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/09/27

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1567/09/27

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: chiesa sovrastante

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Nel 1578 il visitatore Celeri avverte che la Chiesa è cominciata. Alla più antica chiesa sottostante, oggi sostegno del porticato, infatti, si era voluta aggiungere la nuova.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1578/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1578/00/00

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia

Nel XVI secolo i lavori sono terminati, era coperta con tetto in legno e coppi, veva due porte sulla parete destra una finestra ed una porta sulla parete sinistra, ma senza pavimentazione. La chiesa è priva di paramenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Nel 1580 S. Carlo esortava che la chiesa fosse finita, che venga dto l'intonaco, e che si imbianchino le pareti e che si faccia il pavimento. Ordina, inoltre, che si apra una finestra con sopra un occhio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Il Vescovo Marino Giorgi torna ad esortare che le pareti siano imbiancte, intonacate, si pongno le assi sotto il tetto e che venga pavimentata con mattoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1602/10/27

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1602/10/27

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: notizie generali

Notizia: Nel 1667 la chiesa è amministrata da don Albertinelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1667/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1667/00/00

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: portale

Notizia: A questa data risale il portale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1765/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1765/00/00

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia

Nel sec. XVIII la chiesa è stata completamente rifatta ed alzata per la costruzione delle volte e sono state collocate le porte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: chiesa sopraelevata

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t

Suddivisione verticale: setti verticali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente chiesa sopraelevata ha struttura muraria in pietra intonacata, internamente decorata, con volta a botte con catena è a due campate.

PIANTA

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: chiesa sopraelevata

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa-sagrestia-campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: cella campanaria

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: sagrestia

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [5 / 6]

Genere: catena

Forma: rettilinea

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: cella campanaria

TIPO [6 / 6]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala di accesso altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di portale

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: sagomata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: arco di portale

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa di portale

Materiali: pietra di Sarnico

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di portale

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: chiave di arco

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: con vlva di conchiglia

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione posta sulla cimasa con cartella del portale di ingresso

Trascrizione testo: DEVOT/NOB.D.IOVANI/ANTO.ALBRI/MDCCL/XV

Tecnica: scolpita

Materiali: Pietra di Sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: Iscrizione posta nella chiave dell'arco

Trascrizione testo: D.O.M./M. DCCCI

Tecnica: scolpita

Materiali: arenaria rossa

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le strutture della chiesa sopraelevata hanno danni relativi all'umidità, crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I rivestimenti e decorazioni nella chiesa sopraelevata sono in buone condizioni, solo in piccoli punti si nota l'intonaco scrostato.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I rivestimenti e decorazioni nella chiesa sopraelevata presentano croste nere, macchiedi sporcizia, piccole crepe e scrostamenti.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa sopraelevata

Data inizio: 1976

Data fine: 1976

Descrizione intervento: Si ripristina il santuario, si ripulisce e si mette i vetri.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa sopraelevata-campanile

Data inizio: 1983

Data fine: 1983

Descrizione intervento

Viene scrostato e rifatto l'intonaco, rinfrescate le pitture, rifatta la copertura, al campanile viene aggiunta una calotta in rame.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: Santuario

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Sagrato

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Lorenzo, Angolo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ATTREZZATURE GENERALI

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAC11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_IMG-0000053354

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAC11D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE E SCONDARIO

Nome del file originale: KAC11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_IMG-0000053355

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAC11D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAC11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_IMG-0000053356

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAC11D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAC11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_IMG-0000053357

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAC11D04

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAC11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_IMG-0000053358

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAC11D05

Note: INTERNO VISTA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAC11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_IMG-0000053359

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAC11D06

Note: INTERNO VISTA PULPITO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAC11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_IMG-0000053360

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAC11D07

Note: VISTA CANCELLO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAC11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00044_DRA-0000008140

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAC11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAC11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 50-52

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica, ...

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 32

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V.II, pp.72-80

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 103-106

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Il Santuario di S. Silvestro in Angolo ...

Luogo di edizione: Civate Esine

Anno di edizione: 1977

V., pp., nn.: pp. 1-15

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia