

Complesso di Casa Moscardo - complesso

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00046/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00046/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 46

Codice scheda: 1r090-00046

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00046

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Complesso di Casa Moscardo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Moscardi

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via S. Caterina

CAP: 25047

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo Boario Terme

Particelle: 172

Foglio/Data: 26/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ristrutturazione

Nome di persona o ente: Geom. L. Felappi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizia

Notizia: Il Da Lezze ne fa cenno nei suoi scritti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1609

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1609

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il palazzo passò di proprietà ai Lanzini e successivamente ai Donzelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: L'edificio venne acquistato dalla Parrocchia per farne sede della nuova canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il Parroco si trasferisce nella nuova canonica lasciando il palazzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1972

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1972

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Con progetto del geom. L. Felappi si comincia un lungo lavoro di ristrutturazione che porterà lo smontaggio e ricostruzione della loggetta verso il cortile, la sostituzione delle travature lignee con nuove in c.a., la sistemazione della facciata verso il vicolo.

Con questa ristrutturazione scompare la grande sala al primo piano per collocarvi un impianto ascensore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1676

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: I lavori di ristrutturazione sono terminati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t., p.1., p.2., p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene complesso è formato da un edificio più corposo di 4 piani, di pianta quasi quadrata con struttura in muratura e c.a. e grandi arcate al p.t. formanti un portico e da un piccolo corpo di fabbrica di 3 piani, con strutture in muratura e c..a.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: composto

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: corpo sud

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: composto

Forma: a L

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le strutture presentano alcune lesioni macchie scure, umidità, rivestimenti esterni presentano piccole lesioni e rinzaffi cementizi dovuti all'inserimento dell'aspirazione per la cucina.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo sud

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Le strutture presentano lesioni macchie scure, umidità, i rivestimenti esterni si presentano con danni agli intonaci scrostazioni, lesioni, umidità.

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1976

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Si effettua un generale intervento di ristrutturazione. Si smonta e ricostruisce la loggetta verso il cortile, sostituendo le travi lignee con nuove in c.a., si sistema la facciata verso il vicolo, si inserisce un impianto ascensore.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: comunicazione orale

Indirizzo: Brescia

Indicazione specifica: Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Brescia

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona a - residenza

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTM10F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00046_IMG-0000053664

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM10D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KTM10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00046_IMG-0000053665

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM10D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00046_DRA-0000008350

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTM10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica, ...

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 19-20

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V.II, pp.279-283

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia