

Casa Moscardo

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00047/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00047/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 47

Codice scheda: 1r090-00047

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00046

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: patriarcale

Denominazione: Casa Moscardo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Moscardi

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via S. Caterina

CAP: 25047

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo Boario Terme

Particelle: 172

Foglio/Data: 26/ 1980

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ristrutturazione

Nome di persona o ente: Geom. L. Felappi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Con progetto del geom. L. Felappi si comincia un lungo lavoro di ristrutturazione che porterà alla sistemazione della facciata verso il vicolo.

Con questa ristrutturazione scompare la grande sala al primo piano per collocarvi un impianto ascensore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1676

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1976

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia: I lavori di ristrutturazione sono terminati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1980

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: notizia

Notizia: Il Da Lezze ne fa cenno nei suoi scritti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1609

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1609

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il palazzo passò di proprietà ai Lanzini e successivamente ai Donzelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: L'edificio venne acquistato dalla Parrocchia per farne sede della nuova canonica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1928

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Il Parroco si trasferisce nella nuova canonica lasciando il palazzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1972

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1972

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t., p.1., p.2., p. sottotetto

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente edificio principale è formato da 4 piani, di pianta quasi quadrata con struttura in muratura e c.a. e grandi arcate al p.t. formanti un portico.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: composto

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: lato sud

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Qualificazione del genere: doriche

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: interno

Tipo di struttura: pareti

Genere: in getto

Qualificazione del genere: continua

Materiali: c.a.

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: p.t., p. sottotetto

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.t.

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p.t.,p.1.,p.2.

TIPO [4 / 4]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 5

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: piena

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p. t.

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: p.1

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: portico est

Collocazione: esterna

Tipo: chiave di arco

Materiali: arenaria rossa

Qualificazione del tipo: incisa

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fontana

Materiali: marmo rosso

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Le strutture dei due edifici presentano lesioni, macchie scure, umidità.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta piccole lesioni e rinzaffi cementizi dovuti all'inserimento di aspirazione per la cucina.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1976

Data fine: 1980

Descrizione intervento

Si effettua un generale intervento di ristrutturazione. Si sistema la facciata verso il vicolo, si inserisce un impianto ascensore.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: comunicazione orale

Indirizzo: Brescia

Indicazione specifica: Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Brescia

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona a - residenza

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KTM11F01

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00047_IMG-0000053795

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM11D01

Note: prospetto principale

Nome del file originale: KTM11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00047_IMG-0000053796

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM11D02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTM11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00047_IMG-0000053797

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM11D03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTM11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00047_IMG-0000053798

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM11D04

Note: vista portico

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTM11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00047_IMG-0000053799

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM11D05

Note: interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTM11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00047_IMG-0000053800

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KTM11D06

Note: interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KTM11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00047_DRA-0000008449

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KTM11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KTM11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica, ...

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 19-20

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V.II, pp.279-283

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia