

Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo

Angolo Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00049/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00049/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 49

Codice scheda: 1r090-00049

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r090-00048

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017006

Comune: Angolo Terme

Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via del Sagrato

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Angolo Terme

Particelle: C

Foglio/Data: 6/ 1978

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: ristrutturazione

Nome di persona o ente: Arch. Pier Andrea Bettera

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Fantoni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: prima cappella

Notizia: La prima cappella fu eretta in data imprecisabile intorno al 1000.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XI

Data: 1000/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XI

Data: 1000/00/00

NOTIZIA [2 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione chiesa quattrocentesca

Notizia: Nel 1400 si edifica la chiesetta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XV

Data: 1400/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XV

Data: 1400/00/00

NOTIZIA [3 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

S. Carlo accenna a questa chiesetta parlando di un palco o loggia in legno aderente alla parete di facciata, da dove gli uomini buttano sulle donne neve, sassi e sputi. S. Carlo ordina di abolirlo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1580/00/00

NOTIZIA [4 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Nel 1582 si cominciano i lavori di ricostruzione della chiesa. La precedente viene demolita e ricostruita dalle fondamenta. Si passa da uno stile quattrocentesco ad uno stile barocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1582/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1582/00/00

NOTIZIA [5 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: Il Vescovo G. Morosini consacra la chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593/05/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1593/05/03

NOTIZIA [6 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia: Il Vescovo Marin Giorgi indica il le pareti del tempio squallide e deformi e ornida al parroco di imbiancarle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1675/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1675/00/00

NOTIZIA [7 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nuovo parroco

Notizia: Nel 1691 arriva il nuovo parroco, Don Bart. Giulia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1691/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1691/00/00

NOTIZIA [8 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preliminari per ammodernamento

Notizia

Il popolo esprime consenso per l'ammodernamento della chiesa, viene chiamato l'Arch. Pier Andrea Bettera da Gandino (BG).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1693/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1693/00/00

NOTIZIA [9 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: approvazione del progetto

Notizia

Il Vic. Gen.le mons. Ludovico don Giulia concede Licenza da parte della Curia di scavare anche nel giorno di festa e di demolire provvisoriamente l'oratorio di S. Rocco (sopra sorgerà il presbiterio) a condizione che lo si riedifichi con forma migliore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1693/08/07

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1693/08/07

NOTIZIA [10 / 17]

Riferimento: palco

Notizia sintetica: progetto di demolizione

Notizia

Il progetto di Bettera prevedeva la demolizione del palco in legno, ma la Viciniadi Angolo, chiamata per decidere, non dà un parere.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1693/05/24

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1693/05/24

NOTIZIA [11 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Visita Pastorale

Notizia

Il Card. Marco Dolfin segnala che la chiesa è di nuova fattura, ma la navata è ancora quella vecchia. Si specifica di allungare la Chiesa di tutto lo spazio che oggi comprende il coro ed il presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1702/09/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1702/09/05

NOTIZIA [12 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La Chiesa viene ampliata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1757/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1757/00/00

NOTIZIA [13 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: opere in legno

Notizia: La Chiesa si adorna di pregevoli opere della bottega Fantoni di Rovetta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1760/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1760/00/00

NOTIZIA [14 / 17]

Riferimento: campane

Notizia sintetica: sostituzione

Notizia: Si rinnova il concerto di tre campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1775/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1775/00/00

NOTIZIA [15 / 17]

Riferimento: campane

Notizia sintetica: sostituzione

Notizia: Si rinnova il concerto di tre campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1844/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1844/00/00

NOTIZIA [16 / 17]

Riferimento: ingresso

Notizia sintetica: bussola

Notizia: Si inaugura la bussola intarsiata in legno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1956/06/25

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1956/06/25

NOTIZIA [17 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Si rinnova il tinteggio, e la decorazione interna, si rifà il pavimento del presbiterio e nella navata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1975/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1975/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene chiesa ha struttura in muratura intonacata, ad unica navata, volta a botte e copertura a tetto.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: lesena

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 4]

Genere: calotta

Forma: emisferica

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera calotta

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 4]

Genere: arco

Forma: arco

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero arco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala di accesso altare

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: scala di accesso altari

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a stretta

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a 45°

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: 45°

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura

Qualificazione del tipo: aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: Botticino

Qualificazione del tipo: con piedritti ed arco inflessi modanati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 13]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cartella

Materiali: Botticino

Qualificazione del tipo: con volute

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 13]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: pietra rossa di Gorzone

Qualificazione del tipo: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 13]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra rossa di Gorzone

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 13]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: pietra rossa di Gorzone

Qualificazione del tipo: a motivi floreali

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 13]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: pietra rossa di Gorzone

Qualificazione del tipo: spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 13]

Ubicazione: prospetto Nord

Collocazione: esterna

Tipo: cartella

Materiali: pietra rossa di Gorzone

Qualificazione del tipo: con volute contrapposte

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 13]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 13]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale - portale

Genere: iscrizione

Tipo: Contenuta nella cartella sopra il portale di ingresso.

Trascrizione testo: D. O. M. /AC. D. M.LAVRENTIO/MDCCLVII

Tecnica: scolpita

Materiali: Botticino

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di elevazione

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Le strutture della chiesa presentano crepe, macchie scure, umidità.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: La chiesa presenta danni relativi all'umidità, piccole crepe.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche: La copertura della chiesa ha danni strutturali.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Piccole crepe ed umidità nella chiesa.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: rivestimenti esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: La chiesa presenta piccole crepe, dilavamento della pittura, scrostamento, croste nere.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: infissi esterni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: infissi interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1975

Data fine: 1975

Descrizione intervento: Si rinnova il tinteggio, e la decorazione interna, si rifà il pavimento del presbiterio e nella navata.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: comunicazione orale

Indirizzo: Via del Sagrato

Indicazione specifica: Parrocchia di Angolo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: ATTREZZATURE GENERALI

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KAA11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00049_IMG-0000054093

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAA11D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KAA11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00049_IMG-0000054094

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAA11D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAA11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00049_IMG-0000054095

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAA11D03

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAA11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00049_IMG-0000054096

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAA11D04

Note: INTERNO VISTA VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAA11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00049_IMG-0000054097

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KAA11D05

Note: SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KAA11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00049_DRA-0000008626

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KAA11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KAA11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contributo: Terra di Valle Camonica, ...

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 31-32

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: V.II, pp.36-58

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 44-48

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Zappia Scordo V.

Titolo contribuito: Angolo protagonisti fatti testimonianze

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 109-123

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Trombini Lara

Funzionario responsabile: Morandini Lucia