

# Chiesa di S. Maria Anunziata

Bienna (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00052/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00052/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 52

Codice scheda: 1r090-00052

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Maria Anunziata

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Piazza degli Orti

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via di Damiana

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bienno

Particelle: D

Foglio/Data: 5/ 1980

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Giovanni Pietro da Cemmo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AUTORE [2 / 3]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Romanino Gerolamo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AUTORE [3 / 3]

Nome di persona o ente: Pietro da Caylina il giovane

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Il sito ove sorge la chiesa ha rivelato nelle fondamenta preesistenze di età romana, riconducibili tra il I ed il IV secolo d.C., sono rinvenuti anche laterizi recanti il bollo "NUMI".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]**

Secolo: sec. I

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]**

Secolo: sec. IV

**NOTIZIA [2 / 12]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Dall'analisi delle fondamenta è emersa una seconda fase dell'uso del sito: in età altomedioevale vi si trovavano abitazioni modeste legate ad un impianto per la lavorazione del ferro.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]**

Secolo: sec. VIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]**

Secolo: sec. X

**NOTIZIA [3 / 12]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

In età bassomedioevale il sito era occupato da una casa torre, menzionata anche in una bolla che ne ricorda la distruzione nel 1484 per far posto alla chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]**

Secolo: sec. XI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

**NOTIZIA [4 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

La chiesa viene edificata durante l'ultimo quarto del XV secolo, attorno al 1480, a seguito della demolizione dell'edificio preesistente. Degli stessi anni è un affresco raffigurante San Cristoforo posto sulla facciata est.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1480

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1480

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 12]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1493 Giovanni Pietro da Cemmo affresca le vele della volta del pesbiterio e le pareti della navata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

Data: 1493

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1493

**NOTIZIA [6 / 12]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Tra il 1537 e il 1541 Girolamo Romanino affresca le pareti del presbiterio, mentre Pietro da Caylina il giovane la fronte dell'arco trionfale con l'Annunciazione.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1537

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1541

Validità: post

**NOTIZIA [7 / 12]**

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel 1546, data riportata sulla facciata est, risalirebbero alcuni interventi di ristrutturazione dell'edificio: apertura dell'ingresso laterale e modifica del finestrone soprastante.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

Data: 1546

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

Data: 1546

**NOTIZIA [8 / 12]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

A seguito della visita pastorale del vescovo Morosini nel 1652 viene fatta chiudere in maniera parziale la finestra absidale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1652

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

Data: 1652

**NOTIZIA [9 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: tra il 1844 e il 1849 viene rifatto il tetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1844

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1849

Validità: ante

**NOTIZIA [10 / 12]**

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Tra gli anni 1911 1 1913 gli affreschi vengono riscoperti dall'imbiancatura che li ricopriva e quindi restaurati.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1913

Validità: ante

**NOTIZIA [11 / 12]**

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1952 viene costruita una terrazza abusiva in prossimità dell'abside, provocando infiltrazioni di umidità e quindi danni alla struttura.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1952

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1952

#### **NOTIZIA [12 / 12]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Tra il 1947 ed il 1948 viene effettuato il restauro degli affreschi, il consolidamento dei due arconi della navata da parte del restauratore Ottemi della Rotta, la manutenzione del tetto, il rifacimento del pavimento, l'installazione dell'impianto elettrico, il restauro delle campane e la collocazione del nuovo organo.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1947

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1948

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: fondazioni

Individuazione: tracce di fondazioni romane in laterizi bollati

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t., p.soppalco



### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t., p.1.

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma rettangolare-allungata, con muri perimetrali in pietra intonacata sia internamente che esternamente. Copertura a tetto, doppia falda, volta a botte e pavimenti in cotto.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sagrestia

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito, pietra

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: granito

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: interno

Tipo di struttura: colonne

Genere: blocco unico

Materiali: pietra da taglio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 9]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

### TIPO [2 / 9]

Genere: catena i ferro

Forma: rettilinea

**STRUTTURA [2 / 9]**

Riferimento: intera catena

Ubicazione: facciata principale

**TIPO [3 / 9]**

Genere: architrave

Forma: piana

**STRUTTURA [3 / 9]**

Riferimento: intero architrave

Ubicazione: navata

**TIPO [4 / 9]**

Genere: arco

Forma: a sesto acuto

**STRUTTURA [4 / 9]**

Riferimento: intero arco

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [5 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [5 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [6 / 9]**

Genere: volta

Forma: a schifo

**STRUTTURA [6 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ripostiglio

**TIPO [7 / 9]**

Genere: solaio

Forma: piano

**STRUTTURA [7 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: coro

**TIPO [8 / 9]**

Genere: volta

Forma: emisferica

**STRUTTURA [8 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: loggiato

**TIPO [9 / 9]**

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

**STRUTTURA [9 / 9]**

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

**CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

**STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

**MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

**SCALE [1 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]**

Riferimento: intera struttura

**SCALE [2 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: accesso all'altare

**SCALE [3 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad incastro

**SCALE [4 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

**SCALE [5 / 5]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad incastro

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]**

Ubicazione: coro

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]**

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: con greche perimetrali

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]**

Ubicazione: sagrestia

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a scacchiera

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]**

Ubicazione: esterna

Genere: in pietra

Schema del disegno: acciottolato

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra Simona di Gorzone

Qualificazione del tipo: ad arco a sesto acuto con fregio a torsione

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: rosone

Materiali: pietra Simona

Qualificazione del tipo: con motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: portale chiuso

Materiali: pietra Simona

Qualificazione del tipo: con fregio a torsione, ghiera, bassorilievo con scritta IHS e terminazione trilobata

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: pietra Simona

Qualificazione del tipo: con decorazione a torsione e terminazione trilobata

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]

Ubicazione: prospetto secondario

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Collocazione: interna

## ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: portale

Genere: iscrizione

Tipo: incisione intorno nell'arco a sesto acuto del portale principale

Trascrizione testo: SUB TUUM PRESIDIIUM CUNFUGIMUS MARIA SALUBRIS PECCANTIUM ADVOCATAS

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra Simona di Gorzone

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa-campanile

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La chiesa esternamente presenta l'intonaco in alcune parti scrostato e con piccole fratture, internamente si presentano molte crepe, intonaco scrostato, macchie di umidità. Il campanile si presenta in buone condizioni.

Fonte: sopralluogo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: sagrestia



Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La sagrestia presenta lievi danni relativi all'umidità.

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 8]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1968

Data fine: 1968

Descrizione intervento: Installazione impianto di riscaldamento.

### RESTAURI [2 / 8]

Riferimento alla parte: organo

Data inizio: 1970

Data fine: 1970

Descrizione intervento: Manutenzione straordinaria dell'organo.

### RESTAURI [3 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1971

Data fine: 1971

Descrizione intervento

Restauro sugli affreschi delle facciate esterne, degli affreschi strappati nel 1963 e dei quadri a olio raffiguranti S. Rocco, S. Fabiano, S. Sebastiano.

### RESTAURI [4 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1976

Data fine: 1976

Descrizione intervento: Sistemazione generale del tetto.

### RESTAURI [5 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1988

Data fine: 1988

Descrizione intervento: Rifacimento in rame del tetto del campanile, il quadrante dell'orologio e la scala interna in legno.

### RESTAURI [6 / 8]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1993

Data fine: 1994

Descrizione intervento

Realizzazione di un canale di areazione esterno e di un vesoaio interno, indagini preliminari all'intervento sugli affreschi, impermeabilizzata la scala di accesso al campanile.

### **RESTAURI [7 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento: Posa di impianto di riscaldamento a pavimento e pavimento in cotto naturale nella navata.

### **RESTAURI [8 / 8]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1995

Data fine: 1996

Note

<CONV302> RSTT=Restauro degli affreschi della facciata laterale, internamente quelli della navata e delle volte. Restaurati gli affreschi strappati nella cappella di S. Rocco che viene dipinta a calce. La facciata principale e laterale vengono dipinte a calce, ripulito il portale principale.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: chiesa-campanile

Uso: chiesa

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: sagrestia

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: chiesa

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Piazza Liberazione, 1

Indicazione specifica: Comune di Bienna

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: attrezzature pubbliche AS

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KIT10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_IMG-0000054600

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIT10D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KIT10D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_IMG-0000054601

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIT10D02

Note: PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIT10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_IMG-0000054602

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIT10D03

Note: PROSPETTO INTERNO VERSO ALTARE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIT10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_IMG-0000054603

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIT10D04

Note: PROSPETTO INTERNO VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIT10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_IMG-0000054604

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIT10D05

Note: ALTARE LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIT10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_IMG-0000054605

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIT10D06

Note: PARTICOLARE AFFRESCO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIT10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_IMG-0000054606

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KIT10D07

Note: SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KIT10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_DRA-0000008917

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KIT10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIT10T01.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_DRA-0000008918

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KIT10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIT10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_DRA-0000008919

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KIT10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIT10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_DRA-0000008920

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KIT10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIT10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_DRA-0000008921

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica prospetto interno

Codice identificativo: KIT10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIT10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00052\_DRA-0000008922

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica mappata prospetto interno

Codice identificativo: KIT10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KIT10G02\_dwg.zip

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v.IV, pp. 371-400

V., tavv., figg.: v. IV, ff. 505-551, t.XXIX-XXXIV

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 138-141

V., tavv., figg.: ff. 4-6

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 53-56

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Bertolini A.

Titolo contribuito: Guida alle chiese e alle opere d'arte della valle del Grigna

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1973

V., pp., nn.: pp. 112-127

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Canevali F.

Titolo contribuito: Elenco degli edifici monumentali e opere d'arte e ricordi storici esistenti nella Valle Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: pp. 52-66

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara