

# Cascina

Bienna (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r090-00054/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00054/>

## CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 54

Codice scheda: 1r090-00054

Tipo scheda: A

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: cascina

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Strada consorziale dei Ruc

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Località "le ai"

Altra località: Le "Ai" (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Prestine

Particelle: 2017

Foglio/Data: 1/ 1997

## **DEFINIZIONE CULTURALE**

### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: realizzazione edificio

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo edificio rurale, a forma rettangolare con murature in pietra a vista, copertura con orditura in legni e copertura in piode. Il bene si presenta con tetto quasi completamente crollato e senza erramenti di chiusura.

## PIANTA

Riferimento alla parte: cascina

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: granito, pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: facciata principale

**TIPO [1 / 2]**

Genere: architrave

Forma: ad arco

### **STRUTTURA [1 / 2]**

Riferimento: intero architrave

Ubicazione: facciata principale

### **TIPO [2 / 2]**

Genere: arco

Forma: a botte

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intero arco

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

### **STRUTTURA E TECNICA**

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in terra battuta

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: pietre disposte ad arco nella muratura portante

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro battuto

Qualificazione del tipo: a riquadri

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: architrave

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: pezzo unico in pietra a forma arcuata

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche: La struttura portante in muratura presenta crepe, alcune parti crollate, crescita di vegetazione.

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche: La copertura è quasi completamente crollata

Fonte: sopralluogo

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: Gli infissi sono inesistenti.

Fonte: sopralluogo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: cascina

Uso: inutilizzato

### USO STORICO

Riferimento alla parte: cascina

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KRA10F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_IMG-0000054885

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRA10D01

Note: PROSPETTO LATERALE

Nome del file originale: KRA10D01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_IMG-0000054886

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRA10D02

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRA10D02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_IMG-0000054887

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRA10D03

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRA10D03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_IMG-0000054888

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRA10D04

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRA10D04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_IMG-0000054889

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva



Codice identificativo: KRA10D05

Note: PARTICOLARE TETTO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRA10D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_IMG-0000054890

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRA10D06

Note: VISTA INTERNA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRA10D06.JPG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_DRA-0000009104

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KRA10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRA10T01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_DRA-0000009105

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KRA10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRA10T02\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_DRA-0000009106

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KRA10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRA10T03.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_DRA-0000009107

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KRA10T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRA10T04.dwg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_DRA-0000009108

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica facciata principale

Codice identificativo: KRA10G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRA10G01\_dwg.zip

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r090-00054\_DRA-0000009109

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica mappata facciata principale

Codice identificativo: KRA10G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRA10G02\_dwg.zip

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: non esistente

Titolo contributo: non esistente

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara