


Chiesa S. Appollonio

Bienno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r090-00056/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r090-00056/>

CODICI

Unità operativa: 1r090

Numero scheda: 56

Codice scheda: 1r090-00056

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa S. Appollonio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017018

Comune: Bienno

Indirizzo: Via S. Marco

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: principale

Indirizzo: Via di Mezzavilla

CAP: 25040

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Prestine

Particelle: A

Foglio/Data: 1/ 1997

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Grimani Giuseppe

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Di Prata Oscar

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

La chiesa è precedente al 1336, infatti se ne fa menzione in quest'anno nelle visite pastorali in cui viene descritta in cattive condizioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1336

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: distruzione

Notizia: Nel 1634 la chiesa venne praticamente distrutta dall'alluvione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1634

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1634

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa attuale viene ricostruita sulle vestigia della precedente: l'ultimazione dei lavori si ha nell'anno 1664 e la consacrazione nel 1669.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1664

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1664

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1684 viene messo il portale maggiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1684

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1684

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1938 la chiesa viene ampliata, viene rifatta la facciata (lasciando comunque in opera il portale seicentesco), vengono modificati i fianchi nord e sud, viene realizzata una in controfacciata, e viene ricavato il battistero. Per l'ampliamento fu però necessario distruggere l'oratorio dei disciplini che si trovava di fronte alla facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Giuseppe Grimani affresca il presbiterio nel 1938.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia: La ditta "Coman" di Bergamo realizza l'altare maggiore nel 1938

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Oscar di Prata affresca le arcate delle navate nel 1958.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1958

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1958

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: setti verticali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma irregolare con la zona del coro circolare, con muri perimetrali in pietra intonacata ed in parte a vista sia internamente che esternamente. Copertura a tetto, doppia falda, volta a botte e pavimenti in ceramica.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: chiesa-campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra intonacata

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra intonacata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: abside

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [3 / 6]

Genere: arco

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: navata

TIPO [4 / 6]

Genere: catene

Forma: rettilinea

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera catena

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [6 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: rampa accesso altare

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: spezzato con cornice ad ovuli e volute

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: pietra grigia

Qualificazione del tipo: con frontespizio triangolare spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: pietra grigia

Qualificazione del tipo: con foglie d'acanto e testa di cherubino

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: cella campanaria

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: ovale

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: raggiato

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 2]: granito

Materiali [2 / 2]: pietra Simona

Qualificazione del tipo: con pietritti e architrave

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione nel timpano

Trascrizione testo

DOM/QUOD PATRUM FIDES ERXIT/M.D.C./IN SOLENNE FASTIGIUN/CONCORDIA NEPOTUM/SURCREVIT MCM
XXXVIII

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: La chiesa ha crepe sui prospetti laterali, piccole crepe diffuse.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: L'intonaco si presenta in molti punti sia interno che esterno scrostato.

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: Nella volta alcuni punti si presentano scrostati

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: volte

Data: 17/04/2004

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: Controfacciata

Data inizio: 1967

Data fine: 1967

Descrizione intervento: Posizionamento vetrata con immagine di S. Filastrio.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa-campanile

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: chiesa-campanile

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: sopralluogo

Indirizzo: Via Resoleto

Indicazione specifica: Parrocchia di Bienno

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: INTERNO VISTA SAGRESTIA

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KPJ11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KRB11F01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_IMG-0000055179

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRB11D01

Note: PROSPETTO PRINCIPALE

Nome del file originale: KRB11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_IMG-0000055180

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRB11D02

Note: PROSPETTO SECONDARIO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRB11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_IMG-0000055181

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRB11D03

Note: INTERNO PROSPETTO LATERALE

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRB11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_IMG-0000055182

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRB11D04

Note: INTERNO VISTA VERSO INGRESSO

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRB11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_IMG-0000055183

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRB11D05

Note: VISTA INTERNA SAGRESTIA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRB11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_IMG-0000055184

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KRB11D06

Note: VISTA VOLTA

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KRB11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_DRA-0000009277

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto mappa catastale

Codice identificativo: KRB11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRB11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_DRA-0000009278

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: C.T.R.

Codice identificativo: KRB11T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRB11T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_DRA-0000009279

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Pianta

Codice identificativo: KRB11T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRB11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_DRA-0000009280

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Sezione

Codice identificativo: KRB11T04

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRB11T04.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_DRA-0000009281

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica facciata principale

Codice identificativo: KRB11G01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRB11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r090-00056_DRA-0000009282

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Immagine iconometrica mappata facciata principale

Codice identificativo: KRB11G02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: ALLEGATI

Nome del file originale: KRB11G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: v, IV pp. 513-537

V., tavv., figg.: v. IV ff. 717, 719-741

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G.S./Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1998-1999

V., pp., nn.: pp. 782-783

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Enciclopedia bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1997

V., pp., nn.: v. XIV pp. 69-71

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Vall Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 57-58

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Trombini Arch. Lara